





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 00 Technische Daten
- 01 Eigendiagnose
- 10 Motor aus- und einbauen
- 13 Kurbeltrieb
- 15 Zylinderkopf, Ventiltrieb
- 17 Schmierung
- 19 Kühlung
- 20 Kraftstoffversorgung
- 21 Aufladung
- 23 Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung
- 26 Abgasanlage
- 28 Vorglühanlage



Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.




Inhaltsverzeichnis

υυ -	rechr	nische Daten	1
	1	Technische Daten	•
	1.1	Motornummer und Zylinder 1	•
	1.2	Motormerkmale	•
04	Eigen	diagnosa	,
01-	⊏igen	diagnose	4
	1	Eigendiagnose	2
	1.1	Eigenschaften der Eigendiagnose	2
	1.2	Technische Daten der Eigendiagnose	2
	1.3	Fehlerauslesegerät anschließen	
	2	Fehlerspeicher	7
	2.1	Fehlerspeicher abfragen	7
	2.2	Fehlerspeicher löschen	8
	3	Fehlertabelle: SAE P0-Codes	1(
	4	Fehlertabelle: SAE P1-Codes	13
	5	Stellglieddiagnose	27
	5.1		27
	6		30
	6.1		3(
	6.2		3′
	6.3		39
	0.5	Wesswerteblocke auswerten bei vollast	,
10 -	Motor	aus- und einbauen	ŀ
	1	Motor aus- und einbauen	45
	1.1	Lliminaire more Aughania	4 -
	1.2	Motor am Montagebock befestigen AG. Die Volkswagen AG	51
	1.3	Hinweise zum Einbauen	51
	1.4	Anzugsdrehmomente	52
40		Motor am Montagebock befestigen Hinweise zum Einbauen Anzugsdrehmomente Motor zerlegen und zusammenbauen	
13 -	Kurbe	extried):
	1	Motor zerlegen und zusammenbauen	53
	1.1	Tell I	2
	1.2		55
	1.3	.0	56
	2		58
	2.1	Keilrippenriemen aus- und einbauen	58
	2.2		58
	3	Antriebszahnräder und Zweimassen-Schwungrad	61
	3.1	Antriebszahnräder und Zweimassen-Schwungrad aus- und einbauen	62
	3.2	Antriebszahnräder prüfen, ggf. einstellen	6
	3.3		69
	3.4		7
	3.5		73
	3.6	Dichtring für Kurbelwelle -Schwungradseite- ersetzen	75
	4	Kurbelwelle aus- und einbauen	78
	4.1	Kurbelwellenmaße 🎉	79
	5	Kolhen und Pleuelstange zerlegen und zusammenhauen	80
	5.1	Zylindermaß	32
. –		Zylindermaß Zylinderkopf, Ventiltrieb Zylinderkopf Zylinderkopf Zylinderkopf	
15 -	Zylind	lerkopt, Ventiltrieb	34
	1	Zylinderkopf	34
		nderth U. DA gan	

I-Zyl. Dieselmo	otor (Commo	n Rail) - Au	sgabe 12.2007
-----------------	-------------	--------------	---------------

		Na.
	1.1	Zylinderkopf aus- und einbauen 86 Kompressionsdruck prüfen 89 Ventiltrieb instand setzen 91
	1.2	Kompressionsdruck prüfen
	2	Kompressionsdruck prüfen 89 Ventiltrieb instand setzen 91
	2.1	Ventilführungen prüfen
	2.2	Schlepphebel aus- und einbauen
	2.3	
	2.4	Nockenwelle aus- und einbäuen
	2.5	Ventilspiel prüfen und einstellen
		\$n
17 -	Schm	nierung
	1	Teile des Schmiersystems aus- und einbauen
	1.1	Motoröl
	1.1	Öldruck und Öldruckschafter prüfen
	1.2	Oldrack und Oldrackschafter praieir
19 -	Kühlu	ıng
		Talla des Kübleredens and Grad sinhama
	1	
	1.1	Teile des Kühlsystems aufbauseitig
	1.2	Teile des Kühlsystems motorseitig
	1.3	Kühlmittel ablassen und auffüllen
	1.4	Kühler aus- und einbauen
	1.5	Visco-Lüfter aus- und einbauen
20	Vroft	Kühler aus- und einbauen Visco-Lüfter aus- und einbauen Stoffversorgung Teile der Kraftstoffversorgung aus- und einbauen Kraftstoffbehälter mit Anhauteilen aus- und einbauen 118
20 -	Mails	stonversorgung
	1	Teile der Kraftstoffversorgung aus- und einbauen 19 40 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	1.1	Maitstonbehalter fillt Anbautelleri aus- und einbauen
	1.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung
	1.3	Sauberkeitsregeln 120
	1.4	Kraftstoffbehälter entleeren 120
	1.5	Kraftstoffbehälter aus- und einbauen 122
	1.6	Kraftstoffilter instand setzen
	1.7	Kraftstoff-Fördereinheit aus- und einbauen
	1.8	Kraftstoffpumpe für Vorförderung G6 prüfen
	1.9	Gasbetätigung instand setzen
	1.10	Einstellung des Gebers für Gaspedalstellung überprüfen
	1.11	Gaspedalstellungsgeber G79 prüfen
21 -	Aufla	dung
	1	Ladeluftsystem mit Abgasturbolader 133
	1.1	Abgasturbolader mit Anbauteilen aus- und einbauen
	1.2	Teile der Ladeluftkühlung aus- und einbauen
	1.3	Sauberkeitsregeln
	1.4	Abgasturbolader aus- und einbauen
	1.5	Anschlussplan für Unterdruckschläuche
		·
	2	Ladedruckregelung
	2.1	Ladedruckregelung prüfen 139
23 -	Krafts	stoffaufbereitung, Einspritzung143
20 -	_	
	1	Diesel-Direkteinspritzanlage instand setzen
	1.1	Sicherheitsmaßnahmen
	1.2	Sauberkeitsregeln
	1.3	Einbauorte-Übersicht
	1.4	System-Übersicht
	1.5	Hochdruckpumpe aus- und einbauen
	1.6	Einspritzventil aus- und einbauen
	2	Bauteile und Funktionen prüfen
	2.1	Spannungsversorgung für Diesel-Direkteinspritzanlage prüfen





	2.2	Motordrehzahlgeber G28 prüfen	152
	2.3	Saugrohrdruckgeber G71 und Saugrohrtemperaturgeber G72 prüfen	153
	2.4	Kühlmitteltemperaturgeber G62 prüfen	
	2.5	Saugrohrtemperaturgeber G72 prüfen	157
	2.6	Kraftstoffdruckgeber G247 prüfen 1	159
	2.7	Luftmassenmesser G70 prüfen	16
	2.8	Umschaltung der Saugrohrklappe prüfen	163
	2.9	Hallgeber G40 für Nockenwellenposition prüfen	164
	2.10	Finspritzventile prüfen	165
	2.11	Regelventil für Kraftstoffdruck N276 prüfen Zusatzsignale prüfen Geschwindigkeitssignal prüfen Signale von/zur Klimaanlage prüfen	166
	3	Zusatzsignale prüfen AG. Die voinswagen AG gibt kei	168
	3.1	Geschwindigkeitssignal prüfen	168
	3.2	Signale von/zur Klimaanlage prüfen	169
	3.3	Drehzahlsignal prüfen	170
	3.4	Signal vom Bremslichtschalter F und Bremspedalschalter F47 prüfen	17
	3.5	Signal vom Kupplungspedalschalter F36 prüfen	
	4	Motorsteuergerät ersetzen, codieren und anpassen	
	4 .1	Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage J248 ersetzen	
	4.2	Motorsteuergerät codieren	17/
	4.3	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung im Steuergerät für Motorelektronik aktivieren	7
	4.4	Arbeitsdrehzahlregelung anpassen	
	4.5	Geschwindigkeitsregelanlage aktivieren	W
			<u>c</u>
26 -	Abga	sanlage∮	81
	1	Teile des Abgassystems aus- und einbauen	
	2	Abgasrückführungs-Anlage	
	2.1	Teile der Abgasrückführung aus- und einbauen	
	2.1	Abgasrückführungsventil prüfen	
	2.2	Abgasrückführung prüfen	
	2.3	Abgastuckturifung pruteri	104
28 -	Voral	ühanlage 🦫	87
	1	Vorglühanlage prüfen	187
	•	ühanlage	. 0

		Zinus IIII	
		1901 Hollison Candollison 190 hor	
		Urheberreco. Urheberreco.	





LT 1997


00 — **Technische Daten**

Technische Daten 1


1.1 Motornummer und Zylinder 1

Die Motornummer ("Motorkennbuchstaben" und "laufende Nummer") befindet sich auf der Riemenseite des Motors unterhalb des Zylinderkopfes am Zylinderblock.

Der Motorkennbuchstabe ist zusätzlich auch auf dem Fahrzeugdatenträger aufgeführt.



Der Zylinder 1 -Pfeil- befindet sich an der Schwungradseite. Die Zählung der Zylinder beginnt an der kraftabgebenden Seite (Schwungrad)!



1.2

	ogen AG. Die Volkswage	en AG gibt ka	N13-034
1.2 Motorm	erkmale	Gewährleistung	
Kennbuchstaben Fertigung Hubraum Leistung Drehmoment Bohrung Hub Verdichtung CZ		AUH O	
Fertigung		09.01 ▶	11.02 • 2,8 116/3500
Hubraum 2		2,8	2,8
Leistung	kW bei 1/min	116/3500	116/3500
Drehmoment §	Nm bei 1/min	331/18003000	331/18003000
Bohrung 👸	\varnothing mm	93,0	93,0
Hub	mm	103,0	103,0
Verdichtungਫ਼		18,5	୍ରି 18,5
CZ gündfolge	mind.	45	tig 45
Zündfolge 🕺		1-3-4-2	1-3-4-2
Katalysator 2		_	Y X
Abgasrückführung		_	l 19at
Aufladung		X	X X
11 1 61		X	X X
PRAILITY I	AG. Urheberrechillich geschützt, koplejen	331/18003000 93,0 103,0 18,5 45 1-3-4-2 - x x	

Eigendiagnose

Eigendiagnose

1.1 Eigenschaften der Eigendiagnose

Das Steuergerät für die Diesel-Direkteinspritzanlage ist mit einem Fehlerspeicher ausgestattet.

Im Fehlerspeicher werden Störungen an den überwachten Sensoren bzw. Bauteilen mit Angabe der Fehlerart gespeichert.

Im Fehlerspeicher werden Storungen an oen unerwachten sensoren bzw. Bauteilen mit Angabe der Fehlerart gespeichert.

Fehler, die nur vorübergehend (sporadisch) auftreten, werdend Die Volkswagen AG glibt keine auch mit dem Zusatz "sporadisch aufgetretener Fehler", ausgedruckt. Am Display werden diese Fehler durch den Zusatz "Sp" angezeigt. Die Ursache für sporadische Fehler kann z.B. ein Wackelkontakt oder eine kurzeitige Leitungsunterbrechung sein. Tritt ein sporadischer Fehler innerhalb von 50 Warmlaufphasen nicht mehr auf, wird er aus dem Fehlerspeicher gelöscht.

Sind Fehler erkannt worden, die das Fahrverhalten beeinflussen, blinkt die Kontrollampe für Vorglühzeit.

Die gespeicherten Fehler können mit dem Fehlerauslessegerät -V.A.G 1551- oder dem Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS 5051B- ausgelesen werden ⇒ Seite 7.

Nachdem der oder die Fehler behoben sind, muss der Fehlerspeicher gelöscht werden ⇒ Seite 8.

Hinweis

Allgemeine Informationen zur Eigendiagnose finden Sie in den Bedienungsanleitungen für das Fehlerauslessegerät -V.A.G 1551-oder für das Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS 5051B-.

1.2 Technische Daten der Eigendiagnose

1.2.1 Ausrüstung

♦ Fehlerspeicher: Dauerspeicher und flüchtiger Speicher

Die Datenübertragung zwischen Steuergerät und Fehlerauslessegerät -V.A.G 1551- erfollt in der Betriebsart ⊥T-Diagno-



- Die Datenübertragung zwischen Steuergerät und Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- erfolgt in der Betriebsart "LT-Diagno-
- 1) Wird nach der 50. Warmlaufphase gelöscht, wenn Fehler nicht mehr aufgetreten ist.

1.2.2 Steuergeräteversion abfragen

Die Steuergeräteversion wird angezeigt wenn Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- oder das Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS 5051B- anschließen und das Steuergerät für Motorelektronik anwählen ⇒ Seite 3.

1.2.3 Anwählbare Funktionen bei Verwendung des Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- oder Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS





LT 1997

5051B- unter Adresswort 01, Motorelektronik



Hinweis

Unter welchen Voraussetzungen Sie die gewünschten Funktionen anwählen können, entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

A.G 1551- bzw. am Fahrzeugdiagnose- ystem, Mess-und Informationssystem - VAS 5051B- Steuergeräteversion abfragen ja ja ja ja Fehlerspeicher abfragen ja ja ja ja Stellglieddiagnose ja ja nein Grundeinstellung nein ja nein Fehlerspeicher löschen ja ja ja Ausgabe beenden ja ja ja ja Steuergerät codieren ja ja ja ja Steuergerät codieren ja ja ja ja Messwerteblock lesen ja ja ja ja Login Prozedur ja ja ja nein Refinerauslesegerät anschließen e Funktionen, die Sie bisher mit dem Fehlerauslesegerät - A.G 1551- durchgeführt haben, können auch mit dem Fahr- ugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 51B- in der Betriebsart Fahrzeug-Eigendiagnose durchgeführt dreden. Bedienungsanleitung für Fahrzeugdiagnosesystem, ses-und Informationssystem -VAS 5051B- Diagnoseleitung LT -VAS 505114-	Funktion		Voraussetzung	
Fehlerspeicher abfragen ja ja ja nein Stellglieddiagnose ja ja nein Grundeinstellung nein ja nein Fehlerspeicher löschen ja ja ja ja Ausgabe beenden ja ja ja ja Steuergerät codieren ja ja ja ja Steuergerät codieren ja ja ja ja Login Prozedur ja nein nein Nur bei eingeschalteter Zündung durchführen, wenn der Motor nicht anspringt. Fehlerauslesegerät anschließen E Funktionen, die Sie bisher mit dem Fehlerauslesegerät - A.G 1551- durchgeführt haben, können auch mit dem Fahrugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS 51B- in der Betriebsart Fahrzeug-Eigendiagnose durchgeführt reden. → Bedienungsarleitung für Fahrzeugdiagnosesystem, bess- und Informationssystem -VAS 5051B- nötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfstel Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS 5051B- Diagnoseleitung LT -VAS 5051/4- Eifvoraussetzungen:	Funktionen am Fehlerauslesegerät - Z.A.G 1551- bzw. am Fahrzeugdiagnose- system, Mess-und Informationssystem - VAS 5051B-			Fahrzeug im Fahr- betrieb
Stellglieddiagnose ja ja nein Grundeinstellung nein ja nein Fehlerspeicher löschen ja ja ja ja Steuergerät codieren ja ja ja ja Steuergerät codieren ja ja ja ja ja Login Prozedur ja nein nein Nur bei eingeschalteter Zündung durchführen, wenn der Motor nicht anspringt. 3 Fehlerauslesegerät anschließen e Funktionen, die Sie bisher mit dem Fehlerauslesegerät - A.G 1551- durchgeführt haben, können auch mit dem Fahrugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 51B- in der Betriebsart Fahrzeug-Eigendiagnose durchgeführt reden. ⇒ Bedienungsanleitung für Fahrzeugdiagnosesystem, ess-und Informationssystem vAS 5051B- nötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfs- ttel Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem - VAS 5051B- Diagnoseleitung LT -VAS 5051/4- Eifvoraussetzungen:	1 Steuergeräteversion abfragen	ja	ja	ja
Grundeinstellung nein ja nein Fehlerspeicher löschen ja ja ja Ausgabe beenden ja ja ja Steuergerät codieren ja nein nein Messwerteblock lesen ja ja ja ja ja Login Prozedur ja nein nein nein Nur bei eingeschalteter Zündung durchführen, wenn der Motor nicht anspringt. Fehlerauslesegerät anschließen e Funktionen, die Sie bisher mit dem Fehlerauslesegerät -A.G. 1551- durchgeführt haben, können auch mit dem Fahrzugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 51B- in der Betriebsart Fahrzeug-Eigendiagnose durchgeführt urden.⇒ Bedienungsanleitung für Fahrzeugdiagnosesystem, wess-und Informationssystem -VAS 5051B- nötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfstitel Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- Diagnoseleitung LT -VAS 5051/4- Cüfvoraussetzungen:	2 Fehlerspeicher abfragen	ja ²⁾	ja	ja
Ausgabe beenden ja ja ja ja ja ja ja j	Stellglieddiagnose	ja	ja	nein
Ausgabe beenden ja nein nein Steuergerät codieren ja ja nein nein Messwerteblock lesen ja ja ja nein Nur bei eingeschalteter Zündung durchführen, wenn der Motor nicht anspringt. Fehlerauslesegerät anschließen E Funktionen, die Sie bisher mit dem Fehlerauslesegerät - A.G 1551- durchgeführt haben, können auch mit dem Fahrugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 51B- in der Betriebsart Fahrzeug-Eigendiagnose durchgeführt reden. Bedienungsanleitung für Fahrzeugdiagnosesystem, ses-und Informationssystem -VAS 5051B- Tehrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem - VAS 5051B- Diagnoseleitung LT -VAS 5051/4- Difvoraussetzungen:	Grundeinstellung	nein	ja	nein
Steuergerät codieren Messwerteblock lesen Ja Ja Ja Login Prozedur Ja Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja J	Fehlerspeicher löschen	ja	ja	ja
Messwerteblock lesen ja ja ja nein nein Nur bei eingeschalteter Zündung durchführen, wenn der Motor nicht anspringt. B Fehlerauslesegerät anschließen Fehlerauslesegerät anschließen Funktionen, die Sie bisher mit dem Fehlerauslesegerät - AG 1551- durchgeführt haben, können auch mit dem Fahr- ugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 18- in der Betriebsart Fahrzeug-Eigendiagnose durchgeführt rden.⇒ Bedienungsanleitung für Fahrzeugdiagnosesystem, ss-und Informationssystem -VAS 5051B mötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfs- tel Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem - VAS 5051B- Diagnoseleitung LT -VAS 5051/4- ufvoraussetzungen:	Ausgabe beenden		e Volkswag	ja
Login Prozedur ja nein nein nein nein lur bei eingeschalteter Zündung durchführen, wenn der Motor nicht anspringt. Brehlerauslesegerät anschließen Erunktionen, die Sie bisher mit dem Fehlerauslesegerät - G 1551- durchgeführt haben, können auch mit dem Fahr- gdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS Be in der Betriebsart Fahrzeug-Eigendiagnose durchgeführt riden.⇒ Bedienungsanleitung für Fahrzeugdiagnosesystem, ss-und Informationssystem VAS 5051B nötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfs- tiel Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem - VAS 5051B- Diagnoseleitung LT -VAS 5051/4- fvoraussetzungen:	Steuergerät codieren	talk ja agen Ken	nein nein	nein
Fehlerauslesegerät anschließen Funktionen, die Sie bisher mit dem Fehlerauslesegerät - G 1551- durchgeführt haben, können auch mit dem Fahr- gdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS Belienungsanleitung für Fahrzeugdiagnosesystem, ss-und Informationssystem VAS 5051B mötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfs- tel Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem - VAS 5051B- Diagnoseleitung LT -VAS 50514- efforaussetzungen:	Messwerteblock lesen	der Vo. ja	ja	gewähr, ja
Fehlerauslesegerät anschließen Funktionen, die Sie bisher mit dem Fehlerauslesegerät - G 1551- durchgeführt haben, können auch mit dem Fahr- gdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 1B- in der Betriebsart Fahrzeug-Eigendiagnose durchgeführt den. Bedienungsanleitung für Fahrzeugdiagnosesystem, ss-und Informationssystem -VAS 5051B ötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfs- el Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem - //AS 5051B- Diagnoseleitung LT -VAS 5051/4- ivoraussetzungen:		ja ^{yıns} ja	nein	nein
Sicherungen i.O. Masseanschlüsse am Motor und Getriebe i.O.	ötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und M			
Masseanschlüsse am Motor und Getriebe i.O.	Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und IVAS 5051B- Diagnoseleitung LT -VAS 505114- ifvoraussetzungen:			Saven auf dissent
John Par Joh	Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und IVAS 5051B- Diagnoseleitung LT -VAS 5051/4- üfvoraussetzungen:			Joseph auf Oligo July De Land

1.3

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ♦ Diagnoseleitung LT -VAS 50514-

Prüfvoraussetzungen:





Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- anschließen

- Klappen Sie die Abdeckung des Diagnosesteckers -1- auf.
- Stecken Sie den Stecker des Diagnosekabels auf den Diag-
- noseanschluss.

 Je nach gewünschter Funktion müssen Sie: die Zündung ein Gegeber der Anwählbare Seite 2. "Anwählbare Funktionen".

An der Diagnoseleitung LT -VAS 5051/4- leuchtet die Diode 0.

Betriebsart auswählen:

Drücken Sie auf dem Display die Schaltfläche für "Fahrzeug-Eigendiagnose".

Fahrzeugsystem auswählen:

Drücken Sie auf dem Display auf "01 - LT Dieselregelung".

Am Display wird die Steuergeräte-Identifikation und die Codierung des Motorsteuergerätes angezeigt.

Stimmt die Codierung nicht mit der entsprechenden Ausführung im Fahrzeug überein:

Steuergeräte-Codierung prüfen ⇒ Seite 174, Motorsteuergerät codieren


Diagnosefunktion auswählen:

Auf dem Display stehen Ihnen alle ausführbaren Diagnosefunktionen zur Verfügung.

Drücken Sie auf dem Display die Schaltfläche für die gewünschte Funktion.



Hinweis



Die folgenden Prüfabläufe sind für das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- beschrieben.

Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- anschließen


Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551-
- Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-



Hinweis

Die Verwendung des V.A.G 1552 -Fahrzeugsystemtester- anstelle des Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- ist nicht möglich.



Arbeitsablauf:

- Klappen Sie die Abdeckung des Diagnosesteckers -1- auf.
- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B- -2- an.

Nachdem das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- angeschlossen

Je nach gewünschter Funktion müssen Sie: die Zündung einschalten oder den Motor anlassen ⇒ Seite 2 , Tabelle "Än G. Die Vol wählbare Funktionen".


An der Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B- leuchtet die Diode 0.




Hinweis

- Erfolgt keine Anzeige am Display, Spannungsversorgung für Diagnosestecker nach Fehlersuchprogramm prüfen: ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
- Werden nicht die im Arbeitsablauf gezeigten Anzeigen am Display erreicht: ⇒ Bedienungsanleitung des Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551-
- Drücken Sie die Taste [2] für "LT-Diagnose".

 Anzeige am Display nach Betätigen der Taste [2]: Anzeige am Display nach Betätigen der Ta



- 2D0906019A = Teile-Nr. des Steuergerätes (aktuelle Steuergeräteversion siehe Ersatzteile-Katalog)
- ♦ 2,8 I = Hubraum des Motors
- ♦ R4 = Bauform des Motors (4Zyl. -Reihenmotor)
- ◆ EDC= Einspritzsystem (Elektronik Diesel Control)
- A = Arbeitsdrehzahlregelung G = ausgerüstet mit GRA (Geschwindigkeitsregelanlage)
- 00 = reserviert, zur Zeit keine Bedeutung



LT 1997

- ◆ 1 = Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung gesetzt (0 = ohne Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung)
- SG = Getriebeart: Schaltgetriebe (AG = automatisches Getriebe)
- ♦ 3704 = Softwareversion des Steuergerätes
- ◆ Codierung xxxxx = Codierung des Steuergerätes, Codierungsvarianten des Motorsteuergerätes ⇒ Seite 174.
- WSC xxxxx = Betriebskennzeichnung aus dem Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551-, mit dem die letzte Codierung vorgenommen wurde. (Solange die werkseitige Codierung nicht verändert wird, erscheint WSC 00000)
- Drücken Sie die ☐ -Taste.

Anzeige am Display:

Schnelle	Datenüber	rtragung	HELP
Funktion	anwählen	XX	

Weitere Vorgehensweise siehe Reparaturabläufe.





2 **Fehlerspeicher**

2.1 Fehlerspeicher abfragen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfs-

Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-



Hinweis

Die Verwendung des Fahrzeugsystemtester -V.A.G 1552- anstelle des Fehlerauslesegerät - V.A.G 1551- ist nicht möglich.

Arbeitsablauf

Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Der Motor soll dabei im Leerlauf laufen. (Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen <u>⇒ Seite 3</u>).

Nur wenn der Motor nicht anspringt:

- Schalten Sie die Zündung ein.
- Schalten Sie den Drucker des Fehlerauslesegerätes mit der Print-Taste ein. Die Kontrollampe in der Taste muss leuch-

Anzeige am Display:

HELP

- zeige am Display:

 Bedienen Sie das Fehlerauslesegerät unter Berücksichtigung Volkswagen AG gibt Keine Gewährleist.


Auf dem Display wird die Anzahl der gespeicherten Fehler bzw. "kein Fehler erkannt!" angezeigt.

Sind ein oder mehrere Fehler gespeichert:

Die gespeicherten Fehler werden nacheinander angezeigt und ausgedruckt.

Nachdem die gespeicherten Fehler ausgedruckt sind, wird am Display angezeigt:

Beheben Sie die ausgedruckten Fehler anhand der Fehlertabelle: SAE P0-Codes ⇒ Seite 10, SAE P1-Codes ⇒ Seite 13





Hinweis

Zur weiteren Fehlersuche wird zum Teil weiterhin das Fehlerauslesegerät benötigt. Lassen Sie daher den Motor laufen und das Fehlerauslesegerät angeschlossen

Löschen Sie danach den Fehlerspeicher ⇒ Seite 8. न्त्राधिरात्र हेड्यात्र हेड्या प्राधिराज्यार

Ist kein Fehler gespeichert:

Drücken Sie die ☐ -Taste.



Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX

HELP

Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

2.2 Fehlerspeicher löschen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfs-

Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-



Hinweis

Die Verwendung des Fahrzeugsystemtester N.A.G 1552- anstelle des Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551 sist nicht möglich.

Prüfbedingung

Fehler behoben



Hinweis

Nach der Fehlerbehebung muss der Fehlerspeicher erneut wie nachfolgend beschrieben abgefragt und anschließend gelöscht werden.

Arbeitsablauf

überer ☑
vie Hilfs
tung LT
A.G. Die Volkswagen AG gibt keine Gewährteistung oder Richtigkeit der Angabeg auf möglich. Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Der Motor muss dabei im Leerlauf laufen. (Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorèlektronik anwählen ⇒ Seite 3).

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten o und 2 für die Funktion "Fehlerspeicher abfragen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Drücken Sie die ☐ -Taste so oft, bis alle zuvor gespeicherten Fehler angezeigt worden sind und am Display wieder angezeigt wird:
- Drücken Sie die Tasten 0 und 5 für die Funktion "Fehlerspeicher löschen" und guittieren Sie die Eingabe mit der O-Taste.

Anzeige am Display:

- Wenn sich der Fehlerspeicher nicht löschen lässt, ist noch ein Fehler vorhanden und muss beseitigt werden.
- Drücken Sie die ☐ -Taste.

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten o und für die Funktion "Datenübertragung beenden" und guittieren Sie die Eingabe mit der O-Taste.

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX Copyright Dei

Schnelle Datenübertragung HELP Funktion anwählen XX

Schnelle Datenübertragung Fehlerspeicher ist gelöscht!

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX

HELP

HELP



 Führen Sie erneut eine Probefahrt durch. Fragen Sie dann den Fehlerspeicher nochmals ab. Es darf kein Fehler mehr angezeigt werden.



Fehlertabelle: SAE P0-Codes 3



Hinweis

- Die Fehlercode-Übersicht ist nach V.A.G- bzw. SAE P-Code geordnet.
- Neben den fünfstelligen V.A.G Fehlerkennzahlen werden in den folgenden Tabellen auch die sogenannten SAE P-Codes aufgelistet, die die Fehlerursachen präziser beschreiben.
- Erläuterungen zu den Fehlerarten (z.B. "Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse"): ⇒ Bedienungsanleitung des Fehlerauslesegerätes
- Werden Bauteile als fehlerhaft ausgegeben: Prüfen Sie zuerst die Leitungen und Steckverbindungen zu diesen Bauteilen sowie die Masseleitungen des Systems nach Stromlaufplan. Erst wenn hier kein Fehler festgestellt wird, Bauteil ersetzen. Dieses gilt besonders, wenn Fehler als "sporadisch aufgetreten" (SP) ausgegeben werden.
- Nach dem Beheben vorhandener Fehler ist der Fehlerspeicher zu löschen.
- 16502 P0118...035 Kühlmitteltemperaturgeber -G62- Signal zu groß sporadisch aufgetretener Fehler
- P0118 = zusätzl. Fehlerkennzahl
- 035 = Fehlerart als Zahl
- Kühlmitteltemperaturgeber -G62- = fehlerhafter Strompfad oder Fehlerort
- Signal zu groß = Fehlerart als Text
- sporadisch aufgetretener Fehler Ք Fehler nicht immer vorhanden, z.B. Wackelkontakt

•		Kunimitteitemperaturgebei aufgetretener Fehler	· ·	
♦	P0118 = zusätzl. Fe	ehlerkennzahl		
♦	035 = Fehlerart als	Zahl	AG. Die Volkswagen AG	
•	oder Fehlerort	urgeber -G62- = fehlerhafte	Strompfad	Keine Gewähn
•	Signal zu groß = Fe	ehlerart als Text		"leistung
•		etener Fehler = Fehler nicht	immer vorhan-	keine Gewährleistung oder Gerby
de	usgabe am Drucker es Fehlerauslesege- t -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung (http://www.newseitigung)
16	3485 P0101	ausz _u		ich
	ıftmassenmesser - 70-	auch a		der Richtig
	unplausibles Signal	♦ £uftmassenmesser - €70- defekt	♦ verminderte Leistung	- Luftmassenmesser - tig G70- prüfen
		Leitungsunterbre-	◆ Schwarzrauch	⇒ Seite 161
		chung bzw. Kurz- sehluss nach Masse		- Ansaugsystem auf Un-
		◆ Ansaugsystem undicht	· A ·	dichtigkeit (Falschluft) prüfen
		Ansaugsystem undient		a _{Uf}
1	576 P0192	o de la companya de l		
Kr G2	aftstoffdruckgeber - 247-	11 4 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		out of the state o
	Kurzschluss nach Masse	♦ Kraftstoffdruckgeber - G247- defekt	Motor springt nicht an	 Kraftstoffdruckgeber - G247 prüfen
		Leitung hat Kurz- schluss nach Masse	Motor Geht ans Motor Geht ans Motor Geht aus	Seite 159



Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
16705 P0321			
Motordrehzahlgeber - G28-			
unplausibles Signal	 Motordrehzahlgeber - G28- defekt 	Motor springt nicht anMotor geht aus	Motordrehzahlgeber - G28- prüfen G28- 450
	◆ Abstand Motordreh- zahlgeber -G28- /Ge- berrad zu groß	Die Volkswagen AG gibt keine G	⇒ Seite 152
	 Metallspäne am Motor- drehzahlgeber -G28- 	German Gibt keine Ge	Wäh
	Motordrehzahlgeber - G28 lose		"Meisting Ogs
16706 P0322			Č.
Motordrehzahlgeber - G28-	in mil		lantie H.
kein Signal	 Motordrehzahlgeber - G28- defekt Leitungsunterbre- chung bzw. Kurz- schluss 	Motor springt nicht anMotor geht aus	 Motordrehzählgeber - G28- prüfen ⇒ Seite 152

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
16724 P0340	8 pu		auf
Nockenwellenpositi- onssensor	Olm Brand		
Fehlfunktion	 Hallgeber -G40- für Nockenwellenposition defekt Geber falsch öder nicht richtig befestigt 		− Hallgeber -G40- prüfen Seite 164
	 Spaltmaß zwischen Geber und Nockenwel- lenrad nicht i.O. 	-404411 9V a-	
	◆ Leitungsunterbre- chung bzw. Kurz- schluss nach Masse		

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
16885 P0501		
Fahrzeug-Geschwin- digkeitssignal		

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
unplausibles Signal	♦ Kein Signal vom Geber für Geschwindigkeitsmesser -G22-	 zeige nicht i.O. Geschwindigkeitsregelanlage abgeschaltet höchstgeschwindigkeitsbegrenztes Fahrzeug läuft im Notlauf Fahrzeug ruckelt beim Schalten Klimaanlage wird ab- 	 Signal von Geber für Geschwindigkeitsmesser -G22- prüfen ⇒ Seite 168 Codierung Schalttafeleinsatz prüfen: ⇒ RepGr. 90

		zeug lauft im Notlauf		
		◆ Fahrzeug ruckelt beim Schalten		
		 Klimaanlage wird ab- geschaltet 	Die Volkswagen AG gibt kei:	
		ng der Volkswess	anne Gen	ähn _{ei}
Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung	Stung Oler Go
16955 P0571				And the second
Bremslichtschalter -F-				le Hir
unplausibles Signal	defekt	 Vorglühkontrollampe blinkt 	Bremslichtschalter -F- und Bremspedalschal-	sichtlich
	Bremspedalschalter F47- defekt	◆ Bremslicht defekt	ter -F47- prufen ⇒ Seite 171	n der Ric
16989 P0605	, é,			htig
Steuergerät defekt	Steuergerät intern defekt	◆ Fahrverhaltensmängel◆ Motorstillstand	 Steuergerät ersetzen ⇒ Seite 173 	keit der Ang
17086 P0702	Nerb			Jabe
Steuergerät defekt	Steuergerät intern de- fekt	Fahrverhaltensmängel Motorstillstand	 Steuergerät ersetzen ⇒ Seite 173 	n auf dissen
		Schilich geschützi Kopleren üb.	Fehlerbeseitigung - Bremslichtschalter -F- und Bremspedalschalter -F47- prüfen ⇒ Seite 171 - Steuergerät ersetzen ⇒ Seite 173 - Steuergerät ersetzen ⇒ Seite 173	100 Justingol



LT 1997 3

Fehlertabelle: SAE P1-Codes



- Die Fehlercode-Übersicht ist nach V.A.G- bzw. SAE P-Code geordnet.
- Neben den fünfstelligen V.A.G Fehlerkennzahlen werden in den folgenden Tabellen auch die sogenannten SAE P-Codes aufgelistet, die die Fehlerursachen präziser beschreiben.
- Erläuterungen zu den Fehlerarten (z.B. "Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse"): ⇒ Bedienungsanleitung des Fehlerauslesegerätes
- Werden Bauteile als fehlerhaft ausgegeben: Prüfen Sie zuerst die Leitungen und Steckverbindungen zu diesen Bauteilen sowie die Masseleitungen des Systems nach Stromlaufplan. Erst wenn hier kein Fehler festgestellt wird, Bauteil ersetzen. Dieses gilt besonders, wenn Fehler als "sporadisch aufgetreten" (SP) ausgegeben werden.
- Nach dem Beheben vorhandener Fehler ist der Fehlerspeicher zu löschen.
- 16502 P0118...035 Kühlmitteltemperaturgeber -G62- Signal zu groß sporadisch aufgetretener Fehler
- ♦ P0118 = zusätzl. Fehlerkennzahl
- 035 = Fehlerart als Zahl
- Kühlmitteltemperaturgeber -G62- = fehlerhafter Strompfad Nagen AG. Die oder Fehlerort
- Signal zu groß = Fehlerart als Text
- hafter Stru.

 Nagen AG gibt keine Gewährleisting oge sporadisch aufgetretener Fehler = Fehler nicht immer vorhanden, z.B. Wackelkontakt

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17428 P1020			nsic
Kraftstoffdruckrege- lung			ntlich d
Regelgrenze über- schritten	 Regelventil für Kraft- stoffdruck -N276- de- fekt 	 der maximal zulässige Kraftstoffdruck von 1450 bar wurde über- schritten 	Regelventil für Kraft- stoffdruck -N276- prü- fen <u>⇒ Seite 166</u>
Jewerbliche Zwecke,		 Motor springt an und geht sofort wieder aus 	der An
ewerb		♦ Motor geht aus	Jaben

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-		Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17471 P1063	Anu.	w ₆ indo ⁶	
Kraftstoffdruckrege- lung	ugen AG. Urheberrechtlich geschü _{ls}	Mei Volkswa	



Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
Regelgrenze unter- schritten	◆ Luft im Kraftstoffsystem	 der minimal zulässige Kraftstoffdruck wurde unterschritten 	 Regelventil für Kraft- stoffdruck -N276- prü- fen ⇒ Seite 166
	◆ Kraftstoffilter verstopft		
	 Druckbegrenzungs- ventil defekt 	 Motor springt an und geht sofort wieder aus 	 Kraftstoffpumpe prüfen ⇒ Seite 126
	◆ Regelventil für Kraft- stoffdruck -N276- de- fekt AG. Die Nachswagen A	◆ Motor geht aus	
osiosmeise, nu	Einspritzventile defekt (Rücklaufmenge zu hoch)	3 gibt keine Genährleistung Oder Gelentie	
	 Hochdrucksystem undicht 	C. C.	
ise, nur,	 Hochdruckpumpe defekt 	antie III	
NS5nZSn	◆ Kraftstoffpumpe defekt	(J)	- Chtlif

Ch			I
Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	iehlerbeseitigung Fligkeit
17473 P1065			Yer /
Kraftstoffdruckrege- lung			Magar.
Regeldifferenz	 Luft im Kraftstoffsystem 	 Motor springt an und geht sofort wieder aus 	 Regelventil für Kraft- stoffdruck -N276- prü-
*BAIL	♦ Kraftstoffilter verstopft	♦ Motor geht aus	fen <u>⇒ Seite 166</u>
OLIM BEALD THE ISLANDS IN	Druckbegrenzungs- ventil defekt	, wantyou	 Kraftstoffpumpe prüfen ⇒ Seite 126
24 iz	Regelventil für Kraft- stoffdruck -N276- de- fekî ^{///} Чээлэдэцэд :Э∀ чэбе∧	ASAINORI GODINGO SAINORI PEI VOIKS	
	◆ Einspritzventile defekt (Rücklaufmenge zu hoch)		
	Hochdrucksystem undicht		
	Hochdruckpumpe defekt		
	◆ Kraftstoffpumpe defekt		

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17552 P1144		
Luftmassenmesser - G70-		



Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
Unterbrechung/ Kurzschluss nach Masse	 ◆ Luftmassenmesser - G70- defekt ◆ Leitungsunterbre- chung bzw. Kurz- schluss nach Masse 	◆ verminderte Leistung◆ Schwarzrauch	 Luftmassenmesser - G70- prüfen ⇒ Seite 161
17553 P1145 Luftmassenmesser - G70- Kurzschluss nach Plus	 Luftmassenmesser - G70- defekt Leitungsunterbre- chung bzw. Kurz- schluss nach Plus 	verminderte LeistungSchwarzrauch	 Luftmassenmesser - G70- prüfen ⇒ Seite 161

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17554 P1146 Luftmassenmesser - G70- Versorgungsspan- nung	 Betriebsspannung zu groß bzw. zu klein Leitungsunterbrechung 	◆ verminderte Leistung◆ Schwarzrauch	 Luftmassenmesser - G70- prüfen ⇒ Seite 161
17563 P1155 Saugrohrdruckgeber- G71- Kurzschluss nach Plus	Saugrohrdruckgeber G71- defekt Leitung hat Kurz-schluss nach Plus	verminderte Leistung erhöhte Emissionswerte	 Saugrohrdruckgeber - G71- prüfen ⇒ Seite 153

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551- 17564 P1156 Saugrohrdruckgeber - G71- Unterbrechung/ Kurzschluss nach Masse	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17564 P1156		A PR	
Saugrohrdruckgeber - G71-		aichtigke	
Unterbrechung/ Kurzschluss nach	 Saugrohrdruckgeber - G71- defekt 	◆ verminderte Leistung	 Saugrohrdruckge G71- prüfen
Masse	◆ Leitungsunterbre-	erhöhte Emissionswer- te	⇒ Seite 153
	chung bzw. Leitung hat Kurzschluss nach Mas-	b_{Θ}	
	Se	auf die	
17565 P1157			
Saugrohrdruckgeber - G71		Jusunyaduse	
01 19 ₁₀₀	ederh U. DA Ingelen AG. Urhebe	70.7 	



Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-		Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
Versorgungsspan- nung	 Saugrohrdruckgeber - G71- defekt Leitungsunterbre- chung bzw. Kurz- schluss 	 verminderte Leistung erhöhte Emissionswerte 	 Saugrohrdruckgeber - G71- prüfen ⇒ Seite 153

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17568 P1160			
Saugrohrtemperatur- geber -G72-			
Kurzschluss nach Masse	 Saugrohrtemperatur- geber -G72- defekt 	◆ Geht auf Vorgabewert, ca. 134 °C	 Saugrohrtemperatur- geber -G72- prüfen
	◆ Leitung hat Kurz- schluss nach Masse		⇒ Seite 157
17569 P1161			
Saugrohrtemperatur- geber -G72-			
Unterbrechung/ Kurzschluss nach	 Saugrohrtemperatur- geber -G72- defekt 	◆ Geht auf Vorgabewert, ca. 134 °C	 Saugrohrtemperatur- geber -G72- prüfen
Plus	◆ Leitungsunterbre- chung bzw. Kurz- schluss nach Plus		⇒ Seite 157

AG. Die Volkswagen AG

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17600 P1192 Kraftstoffdruckgeber - G247- Versorgungsspan- nung	 Kraftstoffdruckgeber - G247- defekt Leitungsunterbre- chung bzw. Kurz- schluss 	 Motor springt nicht an Motor geht aus 	 Kraftstoffdruckgeber - G247- prüfen ⇒ Seite 159
17601 P1193 Kraftstoffdruckgeber - G247- Unterbrechung/ Kurzschluss nach Plus	 Kraftstoffdruckgeber - G247- defekt Leitungsunterbre- chung bzw. Kurz- schluss nach Plus 	 Motor springt nicht an Motor geht aus 	Richtigkeit der Angeber - G247- prüfen ⇒ Seite 159
16 RepGr.01 - Eigend	sgen AG. Urheberrechtlich oseorbag	wexiloV isa Montago instruyed is an	



Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17602 P1194			
Regelventil für Kraft- stoffdruck -N276-			
Kurzschluss nach Plus	 Regelventil für Kraft- stoffdruck -N276- de- fekt Leitung hat Kurz- 	Motor springt an und geht sofort wieder ausMotor geht aus	 Regelventil für Kraft- stoffdruck -N276- prü- fen ⇒ Seite 166
	schluss nach Plus		
17603 P1195			
Regelventil für Kraft- stoffdruck -N276-			
Unterbrechung/ Kurzschluss nach	◆ Regelventil für Kraft- stoffdruck -N276- de-	 Motor springt an und geht sofort wieder aus 	 Regelventil für Kraft- stoffdruck -N276- prü-
Masse	fekt	◆ Motor geht aus	fen <u>⇒ Seite 166</u>
	 Leitungsunterbre- chung bzw. Leitung hat Kurzschluss nach Mas- se 		

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
rät -V.A.G 1551-	agen AG. Die Volkswagen	AG gibt k	
17621 P1213	, Volkswage,	SIOT KOINE GEWÄhrleis.	
Einspritzventil für Zy-		*ahrleistung	
Kurzschluss nach Plus	◆ Einspritzventil für Zylinder 1 -N30- defekt	Motor springt nicht anMotor geht aus	Einspritzventil für Zylinder 1 -N30- prüfen Caite 165
9/se, nur. _n	♦ Leitung hat Kurz- schluss nach Plus	V Miotor gent das	⇒ Seite 165
17622 \$1214			ichtli
Einspritzventil für Zy- linder 2 -N31-			ch der
Kurzschluss nach Plus	 Einspritzventil für Zylin- der 2 -N31- defekt 		– ≵inspritzventil für Zylin- der 2 -N31- prüfen
ne Zwecke	♦ Leitung hat Kurz- schluss nach Plus	◆ Motor geht aus	Seite 165

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17623 P1215 Zy- Einspritzventil für Zy- linder 3 -N32- Kurzschluss nach Plus	★ Einspritzventil für Zylinder 3 + N32 - defekt ★ Leitung hat Kurzsschluss nach Plus	◆ Motor springt nicht an Motor geht aus	 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32- prüfen ⇒ Seite 165
17624 P1216			



Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
Einspritzventil für Zy- linder 4 -N33- Kurzschluss nach Plus	 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33- defekt Leitung hat Kurzschluss nach Plus 	Motor springt nicht anMotor geht aus	 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33- prüfen ⇒ Seite 165

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17633 P1225			
Einspritzventil für Zy- linder 1 -N30-			
Kurzschluss nach Masse	◆ Einspritzventil für Zylinder 1 -N30- defekt	Motor springt nicht anMotor geht aus	– Einspritzventil für Zylinder 1 -N30- prüfen
	♦ Leitung hat Kurz- schluss nach Masse	v motor gont add	⇒ Seite 165
17634 P1226			
Einspritzventil für Zy- linder 2 -N31-			
Kurzschluss nach Masse	◆ Einspritzventil für Zylinder 2 -N31- defekt	Motor springt nicht anMotor geht aus	 Einspritzventil für Zylin- der 2 -N31- prüfen
	◆ Leitung hat Kurz- schluss nach Masse	Wiotor gont aus	⇒ Seite 165

	AG DIO	Volkswagen AG
Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
	ahnigh	
C.	500	
♦ Einspritzventil für Zylinder 3 -N32- defekt		 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32- prüfen
◆ Leitung hat Kurz- schluss nach Masse	• Motor gent aus	⇒ Seite 165
sh au		
ke, auc		
♦ Einspritzventil für Zylin- der 4 -N33- defekt	♦ Motor springt nicht an	 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33- prüfen
♦ Leitung hat Kurz schluss nach Masse		⇒ Seite 165
om ago,	id th releidor is	WedoD.'h
iagnose	eberrechtlich geschürz	hhU .ĐA nagenesylo V isa intern
	 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32- defekt Leitung hat Kurzschluss nach Masse Einspritzventil für Zylinder 4 -N33- defekt Leitung hat Kurzschluss nach Masse 	Mögliche Fehlerursache Mögliche Auswirkungen Leinspritzventil für Zylinder 3 -N32- defekt Leitung hat Kurz- schluss nach Masse Mötor springt nicht an Motor geht aus Motor springt nicht an Motor springt nicht an



Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17645 P1237			
Einspritzventil für Zy- linder 1 -N30-			
Unterbrechung	♦ Einspritzventil für Zylinder 1 -N30- defekt	◆ Motor springt nicht an	Einspritzventil für Zylinder 1 -N30- prüfen
		♦ Motor geht aus	⇒ Seite 165
	 Leitungsunterbre- chung 	Volkswagen AG gibt keine Gewäh	
17646 P1238	Lolkswagen	- Sibt Keine G	
Einspritzventil für Zy- linder 2 -N31-	igung dar Volkswagen AG. Die	4ºwähn	Sister.
Unterbrechung	♦ Einspritzventil für Zylin-	◆ Motor springt nicht an	- Einspritzventil für Zylin-
ž	der 2 -N31- defekt	♦ Motor geht aus	der 2 -N31- prüfen ⇒ Seite 165
Se, nur	Leitungsunterbre- chung		Antie H
17647 P1239			Asich
Einspritzventil für Zy- linder 3 -N32-			Mich de
Unterbrechung ี	 Einspritzventil für Zylin- der 3 -N32- defekt 	Motor springt nicht an	 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32 prüfen
e Zwecke,	Leitungsunterbre- chung	Motor geht aus	⇒ Seite 165 Reit der

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17648 P1240 Einspritzventil für Zy- linder 4 -N33- Unterbrechung	◆ Einspritzventil für Zylinder 4 -N33- defekt ◆ Leitungsunterbrechung	♦ Motor springt nicht an	– Einspritzventil für Zylinder 4 -N33- prüfen ⇒ Seite 165
17663 P1255 Kühlmitteltemperatur- geber -G62- Kurzschluss nach Masse	 Kühlmitteltemperaturgeber -G62- defekt Leitung hat Kurzschluss nach Masse 	 Schwarzrauch beim Start es wird immer für ca. 20 sek. vorgeglüht 	 Kühlmitteltemperatur- geber -G62- prüfen ⇒ Seite 155

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17664 P1256		
Kühlmitteltemperaturgeber -G62-		



Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
Unterbrechung/ Kurzschluss nach Plus	 Kühlmitteltemperaturgeber -G62- defekt Leitungsunterbrechung bzw. Leitung hat Kurzschluss nach Plus 	 ♦ Schwarzrauch beim Start ♦ es wird immer für ca. 20 sek. vorgeglüht 	 Kühlmitteltemperaturgeber -G62- prüfen ⇒ Seite 155
17795 P1387 Steuergerät defekt	Steuergerät intern de- fekt	◆ Fahrverhaltensmängel◆ Motorstillstand	 Steuergerät ersetzen ⇒ Seite 173

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17805 P1397 Geberrad für Motordrehzahl Adaptionsgrenze erreicht	Motordrehzahlgeber - G28- defekt Geberrad beschädigt ^{Voll}	♦ Motor springt nicht an • Motor geht aus • Swagen AG gibt keine Genährleistin	 Motordrehzahlgeber - G28- prüfen ⇒ Seite 152 Motordrehzahlgeber - G28- ausbauen und Geberrad auf festen Sitz und Beschädigun-
17810 P1402 Taktventil für Abgas- rückführung -N121- Kurzschluss nach Plus	♦ Kurzschluss nach Plus	♦ keine Abgasrückfüh- rung	— Taktventil für Abgas- rückführung -N121- prüfen → Seite 27

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17811 P1403 Abgasrückführungs- system Regeldifferenz	 ◆ Falschluft ◆ Schlauchanschlüsse vertauscht, nicht aufgesteckt ◆ Abgasrückführungsventil defekt (Ventil hängt, Membranstange bewegt sich nicht) 	 verminderte Leistung, Schwarzrauch zu wenig bzw. zu viel Abgasrückführung	 Abgasrückführung prü- ten ⇒ Seite 182
17849 P1441 Taktventil für Abgas- rückführung -N121-			



Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
Unterbrechung/ Kurzschluss nach Masse	 Leitungsunterbre- chung Ventil für Abgasrück- führung defekt 	♦ keine Abgasrückfüh- rung	 Taktventil für Abgas- rückführung -N121- prüfen ⇒ Seite 27
	 Kurzschluss nach Masse 	 zu viel Abgasrückfüh- rung 	
	ag Die Volkswa	♦ verminderte Leistung, Schwarzrauch	
	der Volkswagen AG. Die Volkswa	Schwarzrauch gen AG gibt keine Geweine	
Augusta and Durislan	Mägliche Fehlemmesche	Mägliche Augustrauren	Coblorbossitious

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17910 P1502 Kraftstoffpumpenre- lais -J17-			garantie hin
Kurzschluss nach Plus	Kraftstoffpumpenrelais-J17- defekt	 Motor springt an und geht sofort wieder aus 	Kraftstoffpumpenrelais J17- prüfen Soite 27
auch aug	 Leitung hat Kurz- schluss nach Plus 	◆ Motor geht aus	⇒ Seite 27 Ber Rich
17932 P3524			tigk
Kraftstoffpumpenre- lais -J17-			eit der ,
Unterbrechung/ Kurzschluss nach	Kraftstoffpumpenrelais -J17- defekt	 Motor springt an und geht sofort wieder aus 	 Kraftstoffpumpenrelais 117- prüfen
Masse & Quin Republic to	◆ Leitungsunterbre- chung bzw. Leitung hat Kurzschluss nach Mas- se	♦ Motor geht aus	Seite 27

10,		200	
49/6	3004 3	(do) judulin	
Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17948 P1540			
Fahrzeug-Geschwin- digkeitssignal			
Signal zu groß	◆ Fahrgeschwindigkeit größer 260 km/h	Geschwindigkeitsan- zeige nicht i.O.	Signal von Geber für Geschwindigkeitsmes-
	◆ Schalttafeleinsatz defekt	Geschwindigkeitsre- gelanlage abgeschal- tet	ser -G22- prüfen ⇒ Seite 168 - Codierung Schalttafel-
		◆ Fahrzeug ruckelt beim Schalten	einsatz prüfen: ⇒ Elektrische Anlage; RepGr. 01 ; Schaltta-
		Klimaanlage wird abgeschaltet	feleinsatz codieren



Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17954 P1546			
Magnetventil für La- dedruckbegrenzung - N75-			
Kurzschluss nach	♦ Kurzschluss nach Plus	◆ verminderte Leistung	Magnetventil für Lade-
Plus		◆ Ladedruck zu niedrig	druckbegrenzung - N75- prüfen <u>⇒ Seite 27</u>
17957 P1549			
Magnetventil für La- dedruckbegrenzung - N75-			
Unterbrechung/	♦ Leitungsunterbre-	◆ verminderte Leistung	Magnetventil für Lade-
Kurzschluss nach Masse	chung	◆ Ladedruck zu niedrig	druckbegrenzung - N75- prüfen
	◆ Magnetventil defekt		⇒ Seite 27
	♦ Kurzschluss nach Mas-	◆ verminderte Leistung	
	se	◆ Ladedruck zu hoch	

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen AG. Die Volks	Fehlerbeseitigung wagen AG gibt keine
17964 P1556 Ladedruckregelung Regelgrenze unter-	◆ Magnetventil für Lade	Ladedruck zu niedrig	Magnetventil für Lade-
schritten	druckbegrenzung N75- defekt ◆ Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke) ◆ Turbolader defekt	◆ verminderte Leistung	druckbegrenzung - N75- prüfen ⇒ Seite 27 - Ladedruckregelung prüfen ⇒ Seite 139
17965 P1557 Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten	Schlauchanschlüsse vertauscht, nicht auf-	◆ Ladedruck zu hoch	
Regelgrenze über-		Ladedruck zu hochverminderte Leistung	

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursäche	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17977 P1569	A.	6,	Jauro
Schalter für GRA - E45-		Geschwindigkeitsre- Geschwindigkeitsre-	Wolndoo haum
unplausibles Signal	 Schalter für GRA -E45- defekt Leitungsunterbre- chung bzw. Kurz- schluss 	Geschwindigkeitsre- gelanlage ist abge schaltet	Geschwindigkeitsre- Gelanlage prüfen: ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Ausgabe am D des Fehleraus rät -V.A.G 155	lesege-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
Motorsteuerge sperrt Motorsteuerge sperrt Motorsteuerge sperrt Ausgabe am E des Fehleraus rät -V.A.G 155	erät gerG	 StartVersuch mit nicht berechtigtem Schlüssel. Manipulationsversuch Kurzschluss der Kommunikationsleitung Fehler im System für Wegfahrsicherung Steuergerät für Wegfahrsicherung defekt/fehlt Motorsteuergerät erneuert und nicht an Wegfahrsicherung angepasst. 	Motor springt kurz an und geht anschließend wieder aus Vorglühkontrollampe blinkt Catannie Minsichtigkeit de	 Motorsteuergerät an die Elektronische Wegfahrsicherung anpassen: ⇒ Elektrische Anlage; RepGr. 01; Eigendiagnose der Wegfahrsicherung Elektronische Wegfahrsicherung prüfen: ⇒ Elektrische Anlage; RepGr. 01; Eigendiagnose der Wegfahrsicherung
0,	lesege-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
18008 P1600)1-		96	

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
18008 P1600 Spannungsversor- gung Kl.15 Spannung zu klein	Spannung bei Zün- dung ein (Klemme 15) nicht vorhanden (nicht vorhanden (♠ Fahrverhaltensmängel bis Motorstillstand	 Spannungsversorgung des Steuergerätes für Diesel-Direkteinspritz- anlage prüfen ⇒ Seite 152
18009 P1601 Relais für Span- nungsversorgung der Kl. 30 -J317- unplausibles Signal	 Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 - J317- defekt Relais hängt (sporadisch) 	 Motor startet nicht Fahrverhaltensmängel bis Motorstillstand 	 Spannungsversorgung des Steuergerätes für Diesel-Direkteinspritz- anlage prüfen ⇒ Seite 152

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
18018 P1610 Steuergerät defekt	 Steuergerät intern defekt 	◆ Fahrverhaltensmängel◆ Motorstillstand	 Steuergerät ersetzen ⇒ Seite 173
18020 P1612 Motorsteuergerät falsch codiert			



Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-		Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
	 ungültige Steuergerä- tecodierung 	 Vorglühkontrollampe blinkt 	 Steuergerät codieren ⇒ Seite 174

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
18026 P1618			
Relais für Glühkerzen -J52-		agen AG. Die Volk	swagen AG gibt ,
Kurzschluss nach	♦ Leitungs Kurzschluss	♦ kein Vorglühen	 Relais für Glühkerzen -
Plus	nach Plus	♦ schlechtes Kaltstart-	J52- prüfen ⇒ Seite 27
	Relais für Glühkerzen - J52- defekt	verhalten	- Siling
		♦ Kontrollleuchte für Vorglühzeit -K29- blinkt	
18027 P1619	9,74		
Relais für Glühkerzen -J52-	gsweis		
Unterbrechung/	♦ Leitungsunterbre-	♦ kein Vorglühen	- Relais für Glühkerzen -
Kurzschluss nach Masse	chung bzw. Kurz- schluss nach Masse	 schlechtes Kaltstart- verhalten 	J52- prüfen ⇒ <mark>Seite 27</mark>
	♦ Relais für Glühkerzen - J52- defekt	♦ Kontrollleuchte für Vorglühzeit -K29- blinkt	

	70		
Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
18039 P1631	J.H.		
Gaspedalstellungs- geber -G79-	3	(8)19/10)	- Juaur
Signal zu groß	◆ Gaspedalstellungsgeber -G79- defekt	♦ erhöhte Leerlaufdreh- zahl чолы үолүүлөдөдөүүл	- Gaspedalstellungsge- ber -G79- prüfen ⇒Seite 130
18040 P1632			
Gaspedalstellungs- geber -G79-			
Versorgungsspan- nung	Betriebsspannung zu groß bzw. zu klein	 Vorglühkontrollampe blinkt 	 Gaspedalstellungsge- ber -G79- prüfen
	◆ Leitungsunterbre- chung	erhöhte Leerlaufdreh- zahl	⇒ Seite 130

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
18047 P1639		



Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
Gaspedalstellungs- geber -G79- und Ge- ber 2 für Gaspedal- stellung -G185- 3)			
unplausibles Signal	◆ Gaspedalstellungsgeber -G79- defekt	erhöhte Leerlaufdreh- zahl	 Gaspedalstellungsge- ber -G79- prüfen ⇒ Seite 130
18048 P1640			
Steuergerät defekt	 Steuergerät intern defekt 	FahrverhaltensmängelMotorstillstand	 Steuergerät ersetzen ⇒ Seite 173

3) Falsche Fehlertext-Anzeige. Die korrekte Anzeige lautet: Gaspedalstellungsgeber -G79- unplausibles Signal

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
18064 P1656			
Klimaanlage Eingang/ Ausgang	NG Die Volkswagen AG		
Kurzschluss nach Masse	AG. Die Volkswagen AG Geleitung hat Kurz- schluss nach Masse	ibt keine Gewährleis	 Signale von/zur Klima- anlage prüfen ⇒ Seite 169
18065 P1657		Stuno	
Klimaanlage Eingang/ Ausgang		Odg. Cg.	
Kurzschluss nach Plus	♦ Leitung hat Kurz- schluss nach Plus	◆ Klimaanlage wird abgeschaltet	 Signale von/zur Klima- anlage prüfen ⇒ Seite 169

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
19457 P3001		VOIL	
Arbeitsdrehzahlrege- lung		$\operatorname{der} A_{n_0}$	
Regeldifferenz	 Nebenantrieb überlastet 	Motordrehzahl wird auf Leerlaufdrehzahl he runtergeregelt	 Nebenantrieb prüfen
19464 P3008		J.S.	
Hallgeber -G40-		370C	
Signal außerhalb	♦ Hallgeber -G40- defekt	♦ Motor springt nicht an	 Hallgeber -G40- pr üfen
der Toleranz	♦ Nockenwelle falsch	SUNDO	⇒ Seite 164
Signal außerhalb der Toleranz	Seo eingebaut	10Vibal Mighton	

Ausgabe am Drucker des Fehlerauslesege- rät -V.A.G 1551-	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
19560 P3104		

des Fehlerauslesege	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
ät -V.A.G 1551- Jmschaltventil für Saugrohrklappe - N239-	gen AG. Die Volkswagen AG gibe Ag	ine Gewährleistu.	
Kurzschluss nach Plus	♦ Kurzschluss nach Plus	harter Motorabstell- schlag	 Umschaltventil für Saugrohrklappe - N239- prüfen ⇒ Seite 163
19561 P3105 Jmschaltventil für Saugrohrklappe - N239-		Mile hinsichtlich d	
Unterbrechung/ Kurzschluss nach	♦ Leitungsunterbre- chung	♦ harter Motorabstell-	 Umschaltventil für Saugrohrklappe -
Masse	 Umschaltventil für Saugrohrklappe - N239- defekt 	schlag Richtigkeit der	N239- prüfen ⇒ Seite 163
S Qui aloud to	chung ◆ Umschaltventil für Saugrohrklappe - N239- defekt	Ingaben auf olesen on Don	



5 Stellglieddiagnose

5.1 Stellglieddiagnose durchführen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfs-

Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-

Prüfvoraussetzungen für Fahrzeuge mit Klimaanlage

- Fahrzeug hat Raumtemperatur (wärmer als + 15 °C)
- Klimaanlage eingeschaltet
- swagen AG. Die Volkswagen AG gibt keine Gewährleistung offer (Niedrigste Temperatur und höchste Gebläsedrehzahl vorgewählt

Mit der Stellglieddiagnose werden folgende Bauteile in der genannten Reihenfolge angesteuert:

- 1 -Taktventil für Abgasrückführung -N124-
- 2 -Klimakompressoreingriff
- 3 -Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-
- 4 -Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239-
- 5 -Relais für Glühkerzen -J52-
- 6 -Kontrollleuchte für Vorglühzeit - K29-
- Kraftstoffpumpenrelais -J17-
- 4) Anzeige bei Motorkennbuchstaben AHU nicht beachten.



Hinweis

- Die Ansteuerung der einzelnen Stellglieder ist auf 30 sek. begrenzt, kann aber jederzeit durch Drücken der ☐ -Taste be-
- Vor Wiederholungen der Stellglieddiagnose muss die Zündung ausgeschaltet werden.

Arbeitsablauf

The schnelle Daten Funktion and Schnelle Daten Funktion and Schnelle Daten. Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Der Motor muss dabei im Leerlauf laufen. (Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen ⇒ Seite 3).

Anzeige am Display:

- Bedienen Sie das Fehlerauslesegerät unter Berücksichtigung der Anzeige am Display:
- Drücken Sie die Tasten 0 und 3 für die Funktion "Stellglieddiagnose".

Anzeige am Display:

Quittieren Sie die Eingabe mit der ☑-Taste.

Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung 03-Stellglieddiagnose

Stellglieddiagnose Ventil für AbgasrückführungN18

Q

Das Ventil muss klicken.



Hinweis

Das Klicken des Ventils ist wegen der Motorgeräusche nicht hörbar und kann deshalb nur durch Berühren gefühlt werden, ggf. Prüfung bei eingeschalteter Zündung wiederholen.

Klickt das Ventil nicht:

- Prüfen Sie die Abgasrückführungs-Anlage ⇒ Seite 184
- Drücken Sie die ☐ -Taste.

Anzeige am Display:

Stellglieddiagnose

Stellglieddiagnose Magnetventil LadedruckbegrenzungN75

Geprüft wird die Klimakompressorabschaltung.

Der Prüfschritt wird auch bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage aufgerufen.

Der Klimakompressor muss innerhalb 5 Sekunden stehen bleiben (Sichtprüfung), und dann ca. alle 5 Sekunden anlaufen und wieder stehen bleiben.

Wird der Klimakompressor nicht abgeschaltet:

- rd der Klimakompressor nicht abgeschend.

 Prüfen Sie die Signale von/zur Klimaanlage ⇒ Seite 169 swagen AG gibt keine Gewe

Anzeige am Display:

Das Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- muss klicken.



Hinweis

Das Klicken des Ventils ist wegen der Motorgeräusche nicht hörbar und kann deshalb nur durch Berühren gefühlt werden, ggf. Prüfung bei eingeschalteter Zündung wiederholen.

Klickt das Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- nicht:

Drücken Sie die ☐ -Taste.

Anzeige am Display:

Der Motor muss stehen bleiben.

Bleibt der Motor nicht stehen:

- Prüfen Sie das Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239-⇒ Seite 163
- Drücken Sie die ☐ -Taste.

Anzeige am Display:

wagen AG. Urheberrechilich geschützt Kopigign

Stellglieddiagnose Relais für GlühkerzenJ52

Stellglieddiagnose Umschaltventil für SaugrohrklappeN239

Das Relais für Glühkerzen -J52- muss klicken.

Klickt das Relais nicht:

- Prüfen Sie das Relais für Glühkerzen -J52- : ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
- Drücken Sie die ☐ -Taste.

28

Copyright Del Volkewagen AG. Urheberrechtlich geschütz

Anzeige am Display: Stellglieddiagnose
Kontrollampe für VorglühzeitK29 Die Kontrollleuchte für Vorglühzeit -K29- muss blinken. Blinkt die Kontrollleuchte für Vorglühzeit -K29- nicht: Prüfen Sie die Kontrollleuchte für Vorglühzeit -K29- : ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Drücken Sie die ☐ -Taste. Anzeige am Display: Stellglieddiagnose KraftstoffpumpenrelaisJ17 Die Kraftstoffpumpe muss so lange laufen (max. 4 Minuten), bis durch Drücken der ☐-Tastet Stellglieddiagnose beendet wird. Läuft die Kraftstoffpumpe nicht: Kraftstoffpumpenrelais -J17- prüfen: ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte Drücken Sie die ☐ -Taste. Anzeige am Display: Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX HELP Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenüber-

tragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-

Taste.

Schalten Sie die Zündung aus.

Messwerteblöcke

Sicherheitsmaßnahmen

Ist bei Probefahrten der Einsatz von Prüf- und Messgeräten erforderlich, ist folgendes zu beachten:

Die Prüf- und Messgeräte sind immer auf dem Rücksitz zu befestigen und durch eine zweite Person auch von dort zu bedienen.

Wenn die Prüf- und Messgeräte vom Beifahrersitz aus bedient werden, könnte es bei einem Unfall durch das Auslösen des Beifahrer-Airbags zu Verletzungen der dort sitzenden Person kommen.

Messwerteblock lesen 6.1

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfs-

Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-

Prüfbedingungen

- Die Kühlmitteltemperatur muss mindestens 80°C betragen
- Alle elektrischen Verbraucher wie z.B. Heckscheibenheizung müssen ausgeschaltet sein.
- Ist das Fahrzeug mit einer Klimaanlage ausgerüstet, muss diese ausgeschaltet sein.
- Es darf kein Fehler im Fehlerspeicher gespeichert sein ⇒ Seite 7

Arbeitsablauf

Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Der Motor muss dabei im Leerlauf laufen. (Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorèlektronik anwählen ⇒ Seite 3€).

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten 0 und für die Funktion "Messwerteblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:


Drücken Sie dreimal die Taste 0 für die "Anzeigegruppennument. Copyright bei Volkewagen AG. Urheberrechtlich geschülch mer 000" und quittieren Sie die Eingabe mit der D-Taste.



Hinweis

Es besteht die Möglichkeit, auch andere Anzeigegruppen anzuwählen, Anzeigegruppe 000 ist nur ein Beispiel.


Anzeige am Display: (1...10 = Anzeigefelder)





Hinweis

Zum Wechseln in eine andere Anzeigegruppe wie folgt verfahren:



Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX

Anzeigegruppennummer eingeben XXX

HELP

HELP



Messwerteblock lesen





Anzeigegruppe	Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551-
höher	Taste 3 drücken
niedriger	Taste 1 drücken
überspringen	⊡-Taste drücken

Drücken Sie die ☐ -Taste.

Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX HELP

Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" drücken und die Eingabe mit der Q-Taste quittieren.

6.2 Messwerteblöcke auswerten bei Leerlaufdrehzahl und Zündung ein

Anzeigegruppe 001 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht 6.2.1 unter 80 °C)

Anzeigeg	ruppe 001 -	Einspritzr	nenge, Kra	iftstoffdruck-		
Messy	verteblock le	esen 1	→	wagen Anz	eige am Display	t kein
xxxx/ min	xx,x mg/H	xxxx	xxx,x °C	auroder Volkswagen Anz	eige am Displayeib	Gewährle:
1	2	3	4	Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Kühlmitteltemperatur	80110 °C	Ode,
				Kraftstoffdruck		Car
			Motor	kennbuchstabe: AUH	280380 bar	⇒ Seite 32
			Metor	kennbuchstabe: BCQ	280450 bar	
		Einspritz	menge		4,010,0 mg/H	⇒ Seite 31
	Motordrehz	ahl	ZSn		740780/min	

Auswertung: Anzeige Einspritzmenge 6.2.2

Anzeige Fehlerauslesegerät - V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
über 10,0 mg/H	Motor zu kaltMotor durch Verbraucher belastet	 Motor mit erhöhter Drehzahl warmlaufen lassen und Prüfung wiederholen Verbraucher ausschalten



6.2.3 Auswertung: Anzeige Kraftstoffdruck

Anzeige Fehlerauslesegerät - V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
unter 280 bar	◆ Luft im Kraftstoffsystem	- Regelventil für Kraftstoffdruck -
	◆ Kraftstoffilter verstopft	N276- prüfen <u>⇒ Seite 166</u>
	◆ Druckbegrenzungsventil defekt	 Kraftstoffpumpe prüfen ⇒ Seite 126
	 Regelventil für Kraftstoffdruck - N276- defekt 	
	◆ Hochdrucksystem undicht	
	◆ Hochdruckpumpe defekt	
	♦ Kraftstoffpumpe defekt	
über 380 bzw. 450 bar	 Regelventil für Kraftstoffdruck - N276- defekt 	 Regelventil für Kraftstoffdruck - N276- prüfen ⇒ Seite 166

6.2.4 Anzeigegruppe 002 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter 80 °C)

Anzeige	gruppe 002	-Leerlaut	fdrehzahl-			
Messwerteblock lesen 1 →				Anzeige am Display		
xxxx/ min	xx,x %	xxxx	xxx,x °C		Sollwert	agen AG gibt kein-
1	2	3	4	Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung $\circ_{\mathcal{N}_{s}}$
				Kühlmitteltemperatur	80110 °C	
			Betriebsz	rustand armine	010	⇒ Seite 32
		Gaspe	dalstellung	:**	0 %	⇒ Seite 32
	Motordreh	nzahl		# H	740780/min	

6.2.5 Auswertung: Anzeige Gaspedalstellung

Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
1100 %	Gaspedalstellungsgeber -G79- defekt	 Gaspedalstellungsgeber -G79- prüfen ⇒ Seite 130
	Leitungsunterbrechung zum Gaspedalstellungsgeber -G79-	

6.2.6 Auswertung: Anzeige Betriebszustand

Bedeutung der Ziffern im 3 stelligen Zahlenblock für den Betriebszustand des Motors:

			Bedeutung, wenn Anzeigestellen = 1
Х	х	х	Betriebszustand Motor
		0	uicht peachteu
	1		Leerlaufschalter geschlossen
1			erhöhter Leerlauf wegen entladener Batterie



6.2.7 Anzeigegruppe 003 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter 80 °C)

Motorkennbuchstabe BCQ

Anze	igegrup	pe 00	3 -Ab	gasrückführung	-	
Mess	werteb 1	lock	→	Anzeige am Di	splay	
	xx,x mg/H	xx,x mg/ H	xxx %			
1	2	3	4	Anzeigefelder	Sollwert	Auswer- tung
				Tastverhältnis vom Taktventil für Abgas- rückführung - N121-	2575 %	
			ang	esaugte Luft- nasse (ist) ⁵⁾	350450 mg/H	<u>⇒</u> <u>Seite 33</u>
		ang		gte Luftmasse soll) ⁵⁾	350450 mg/H	<u>⇒</u> <u>Seite 33</u>
	Motoro	drehza	ahl		740 780/min	

⁵⁾ Die angesaugte Luftmasse ist abhängig von der Ansaugluft- und Kraftstofftemperatur. Eine Überprüfung ist nur in der Grundeinstellung "Anzeigegruppennummer 3" möglich: Abgasrückführung prüfen ⇒ Seite 184

6.2.8 Auswertung: Anzeige angesaugte Luftmasse (soll)

Anzeige Fehleraus- lesegerät -V.A.G 1551-	Mögliche F	ehlerursache	G. Die Volkswa Fehlerbeseitigung
über 450 mg/H	♦ Motor zu kalt	hmigung	 Motor mit erhöhter Drehzahl warmlau- fen lassen und Prüfung wiederholen.

6.2.9 Auswertung: Anzeige angesaugte Luftmasse (ist)

Anzeige Fehleraus- lesegerät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
unter 350 mg/H	zuviel Abgasrückführung	 Abgasrückführung prüfen: ⇒ Seite 184
	♦ Falschluft	Ansaugsystem auf Undichtigkeit prüfen.
über 450 mg/H	♦ Motor zu kalt	 Motor mit erhöhter Drehzahl warm lau- fen lassen und Prüfung wiederholen.
	◆ zu wenig Abgasrückführung	 Motor läuft seit 10 min. im Leerlauf, kurzen Gasstoß geben.
	♦ Luftmassenmesser -G70- defekt	 Luftmassenmesser -G70- prüfen ⇒ Seite 161
	Spring the residual states of the states of	 Im Fehlerfall zeigt der Messwerteblock einen konstanten Luftmassenwert von ca. 700 mg/H über den gesamten Dreh-
	1,140896 Nam	zahl- und Lastbereich an Albania

_{uagen} AG. Urheberrech<u>ti</u>

Anzeigegruppe 004 bei Leerlauf (war-6.2.10 mer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter 80 °C)

Anze	igegrup	pe 00	4 -Ha	upteinspritzung	-	
Mess	werteb	lock	→	Anzeige am Di	splay	
/min	xx,x° v.(n.) OT	xx,x x ms	xxxx			
1	2	3	4	Anzeigefelder	Sollwert	Auswer- tung
				Kraftstoff- druck		
				Motorkenn- buchstabe: AUH	280380 bar	<u>⇒</u> Seite 32
				Motorkenn- buchstabe: BCQ	280450 bar	
				euerdauer der pteinspritzung		
			Moto	rkennbuchsta- be: AUH	0,44e.Voll 0,50 ms	iswag err AG gi
			Moto	rkennbuchsta- be: BCQ	0,40 0,70 ms	
				erbeginn der inspritzung		
		Mo		nnbuchstabe: AUH	4,2° 5,0° v. OT	
		Mo Mo Mo Mo		nnbuchstabe: 3CQ	2,0° v. OT0,6° n. OT	
	Motoro	lrehza	ıhl		740 780/min	

Anzeigegruppe 004 bei Startversuch 6.2.11 (wenn der Motor nicht anspringt)

				pteinspritzung			
				orkennbuchsta- be: AUH	0,44e.Volk 0,50 ms	swag en AG gij	pt keine
			Moto	rkennbuchsta- be: BCQ	0,40 0,70 ms		Gewährleis
				erbeginn der einspritzung			Tung Ode
		Mo		nnbuchstabe: AUH	4,2° 5,0° v. OT		Caroni
		Mo Mo Mo		nnbuchstabe: BCQ	2,0° v. OT0,6° n. OT		e hinsichtli
	Motoro	drehza	ıhl		740 780/min	1	ch der
		=				_	
6.2.	,	wer	ın de	gruppe 004 er Motor nic	bei Startv ht ansprir	versuch ngt)	chtigkeit der
Anze	eigegrup swerteb	(wer	ın de		bei Startv ht ansprir g- isplay	versuch	htigkeit der Angaben
Anze Mess lesen	eigegrup swerteb	(wer	nn de 14 -Ha →	er Motor nic	bei Starty ht ansprir u- isplay	versuch	htigkeit der Angaben auf diesen
Anze Mess lesen	eigegrup swerteb 1 1 xx,x° v.(n.)	wer ope 00 lock xx,x	nn de 14 -Ha →	er Motor nic	bei Starty ht ansprir g- isplay Sollwert	versuch ngt) Auswer- tung	htigkeit der Angaben aur olessen der Angaben aur olessen der Angaben aur olessen der Angaben auf oless
Anze Mess lesen xxxx /min	eigegrup swerteb 1 1 xx,x° v.(n.) OT	ope 00 lock xx,x x ms	nn de 04 -Ha → xxxx 400	Anzeigefelder Kraftstoff- druck	bei Starty ht ansprir g- isplay Sollwert mind. 250 bar	Auswer-tung	htigkeit der Angaben aur geben aur geben aur geben aur geben aus geben aur geben aus geben aur geben aus geben aur geben aus geben aur geben aur geben aus geben aur geben aus geben aur geben aus geben aur geben aur geben aus geben aur geben auf geben aur geben aur geben aur geben auf geben aur geben aur geben auf geben aur geben auf g
Anze Mess lesen xxxx /min	eigegrup swerteb 1 1 xx,x° v.(n.) OT	ope 00 lock xx,x x ms	nn de 14 -Ha → xxxx 400	Anzeigefelder Kraftstoff-	bei Starty ht ansprir isplay Sollwert mind. 250 bar größer 0 ms	Auswertung	ot keine Gewährleistund oder Richtigkeit der Angaben auf gestern der Angaben auch gestern der



LT 1997

Anze	igegruppe 004 -Haupteinspritzung	-	
	Motorkennbuchstabe: AUH	4,0°7,0° v. OT	
	Motorkennbuchstabe: BCQ	2,0°7,0° v. OT	
	Startdrehzahl	größer 150/min	

6.2.12 Anzeigegruppe 006 bei Zündung ein

Anze	igegrup	pe 00	6 -Sc	halterstellunger)-	
Mess lesen	werteb	lock	→	Anzeige am Di	splay	
xxxx -km/ h	XXX	xxxx	XXX			
1	2	3	4	Anzeigefelder	Sollwert	Auswer- tung
				Geschwindig- keitsregelan- lage	6)	
				chwindigkeits- egelanlage		, Volkswagen A
		Brem	speda	alüberwachung	mo de	
	Gesch	windig	gkeit		altri igo	

6) 0 = Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsregelanlage Geschwindigkeitsregelanlage ausgeschaltet 1 = Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsregelanlage, Geschwindigkeitsregelanlage eingeschaltet 255 = Fahrzeuge ohne Geschwindigkeitsregel

Hinweise zum Anzeigefeld 2:

- Signal vom Bremslichtschalter und Bremspedalschalter prüfen ⇒ Seite 171.
- ◆ Signal vom Kupplungspedalschalter prüfen ⇒ Seite 171 .

Hinweise zum Anzeigefeld 3:

- Geschwindigkeitsregelanlage prüfen. ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
- Funktion der Geschwindigkeitsregelanlage.

 Betriebsanleitung im Fahrzeug

Anzeigegruppe 007 bei Zündung ein 6.2.13 (ausgekühlter, stehender Motor)

Anze	igegrup	pe 00	7 -Te	mperaturen-	TALL	
Mess lesen	werteb 7	lock	→	Anzeige am Di	splay 19/00	hilich geschülzzi
		xxx, x °C	xxx, x °C			hilich gesch
1	2	3	4	Anzeigefelder	Sollwert	Auswer- tung
				Kühlmittel- temperatur	ca. Um- gebungs- tempera- tur ⁷⁾	<u>⇒</u> Seite 36
			Sau	grohrtempera- tur	ca. Um- gebungs- tempera- tur ⁷⁾	<u>⇒</u> Seite 36



Anze	igegruppe 007 -Temperaturen-	
	keine Anzeige	
	keine Anzeige	

⁷⁾ Eine Angabe von Sollwerten ist bei Temperaturen nicht möglich. Bei ausgekühltem Motor müssen die Temperaturwerte von Kraftstoff, Ansaugluft und Kühlmittel zwangsläufig in etwa mit der Umgebungstemperatur übereinstimmen. Weicht ein Wert auffällig ab, muss der entsprechende Geber geprüft werden.

6.2.14 Auswertung: Anzeige Saugrohrtemperatur

Anzeige Fehlerauslesegerät - V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
ca. 134 °C	◆ Saugrohrtemperaturgeber - G72- defekt	 Saugrohrtemperaturgeber - G72- prüfen ⇒ Seite ⇒ Seite 157 Im Fehlerfall zeigt der Messwerteblock eine konstante Saug-
		rohrtemperatur von ca. 134°C an

6.2.15 Auswertung: Anzeige Kühlmitteltemperatur

Anzeige Fehlerauslesegerät - V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
große Abweichung von der Umgebungstemperatur	◆ Kurzschluss oder Kühlmittel- temperaturgeber -G62- defekt	Kühlmitteltemperaturgeber - G62- prüfen <u>⇒ Seite 155</u> – Im Fehlerfall zeigt der Messwerteblock eine Kühlmitteltemperatur von ca20 °C

6.2.16 Anzeigegruppe 013 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter 80 °C)

Anze	igegrup	pe 01	3 -Le	erlauf-Ruherege	elung-	
Mess	werteb 13	lock	→	Anzeige am Di	splay	
x,xx mg/ H	x,xx mg/H	x,xx mg/ H	x,xx mg/ H			
1	2	3%	4	Anzeigefelder	Sollwert	Auswer- tung
			. 90	Laufruhereg- ler-Einspritzun menge Zyl. 4	- 2,0+ 2,0 mg/H	on ' [⊘] ⇒ Seite 37
				ruheregler-Ein- zmenge Zyl. 3	- 2,0+ 2,0 mg/H	<u>⇒</u> Seite 37
		Lauf		egler-Einspritz- ge Zyl. 2	- 2,0+ 2,0 mg/H	<u>⇒</u> <u>Seite 37</u>
	Laufru Zyl. 1	hereg	ler-Eir	nspritzmenge	- 2,0+ 2,0 mg/H	<u>⇒</u> Seite 37



LT 1997



Hinweis

Der Zylinder 1 ist auf der Schwungradseite. Die Zählung der Zylinder beginnt an der kraftabgebenden Seite (Schwungrad)!

6.2.17 Auswertung: Anzeige Leerlauf-Ruheregelung

- Die Einspritzanlage verfügt über eine Leerlauf-Ruheregelung. Es können Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Zylindern (Teiletoleranzen, Düsendurchsatz, Kompression, etc.) erkannt und durch eine selektive Einspritzmengenzuteilung im Leerlauf ausgeglichen werden.
- ◆ Die Erkennung erfolgt im Leerlauf über das Signal vom Geber für Motordrehzahl. Kommen die Signale in gleichem Rhythmus, so leisten alle Zylinder die gleiche Arbeit. Ist ein Zylinder leistungsschwächer, so wird die Kurbelwelle eine längere Zeit für die nächste halbe Kurbelwellenumdrehung benötigen. Andersherum beschleunigt ein leistungsstarker Zylinder die Kurbelwelle so sehr, dass sie eine kürzere Zeit benötigt.
- Hat das Steuergerät eine Abweichung erkannt, wird der betreffende Zylinder sofort mit größerer bzw. kleinerer Einspritzmenge versorgt, bis der Motor wieder "rund" läuft.
- ♦ +...mg/H: Der jeweilige Zylinder ist leistungsschwächer und wird deshalb mit mehr Kraftstoff versorgt.
- -...mg/H: Der jeweilige Zylinder ist Teistungsstärker und wird deshalb mit weniger Kraftstoff versorgt.

6.2.18 Anzeigegruppe 018 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter 80 °C)

Anze	igegru	ppe 01	18 -Ge	schwindigkeit-	Pum	
Mess	werteb 18	lock	→	Anzeige am Di	splay	
xxx km/ h	XX	xxx km/ h	xxx km/ h	Anzeigefelder	.449/	19/0 ₂ 12/0 ₁ /2
1	2	3	4	Anzeigefelder	Sollwert	Auswer tung
				keine Bedeu- tung		
				chstgeschwin- keit (Begren- zung)	160 km/h	<u>⇒</u> <u>Seite 38</u>
				RA, Geschwin- tsmesser)	008)	
	Gesch	windi	gkeit		0	

- 8) Ausstattungsvarianten:
- mit Geschwindigkeitsmesser und Geschwindigkeitsregelanlage (GRA): 00
- mit Geschwindigkeitsmesser und ohne GRA: 01



6.2.19 Auswertung: Anzeige Höchstgeschwindigkeit (Begrenzung)

				, 40,			10%
Anze leseg 1551	ige Fel erät -V -	nlerau: '.A.G	S-	Mögliche	Fehlerursa	che	Fehlerbeseitigung
	5 km/	h	♦ 98,	fehlerhaftes Ge	schwindigk	eitssignal	 Signal von Geber für Geschwindigkeits messer -G22- prüfen <u>Seite 168</u>
6.2.2	20		Mot	gruppe 022 l or, Kühlmitte °C)	oei Leerla eltempera	auf (war- itur nicht	— Signal von Geber für Geschwindigkeit messer -G22- prüfen <u>⇒ Seite 168</u>
Anze	igegru	pe 02	2∛-Kr	aftstoffdruck-			it der
Mess			erblich	Anzeige am Di	splay		Angab
xxxx /min	XXXX	xxxx	x,xx ms <				$n_{\rm sup} = n_{\rm sup}$
1	2	3	4	Anzeigefelder	Sollwert	Auswer- tung	
				Ansteuerdau- er der Haupt- einspritzung		NAG	(400) iyayirindo
				Motorkenn- buchstabe: AUH	∜∞0,44… 0,50 ms _ા	en AG. Urhebe.	DEWEYNOV IBO MOLING
				Motorkenn- buchstabe: BCQ	0,40 0,70 ms		
			Kraf	tstoffdruck (Ist- wert)			
1			Moto	rkennbuchsta-	280380	⇒	

Anzeigegruppe 022 bei Leerlauf (war-6.2.20 mer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter 80 °C)

			5	,		
Anze	igegrup	pe 02	22√Kra	aftstoffdruck-		
Mess	werteb 22	lock	lerbliche	Anzeige am Di	splay	
xxxx /min	xxxx	xxxx	x,xx ms			
1	2	3	4	Anzeigefelder	Sollwert	Auswer- tung
				Ansteuerdau- er der Haupt- einspritzung		119
				Motorkenn- buchstabe: AUH	∕∘₅0,44… 0,50 ms _{∋⊥}	adəhri V. DA na
				Motorkenn- buchstabe: BCQ	0,40 0,70 ms	
			Kraft	stoffdruck (Ist- wert)		
			Moto	rkennbuchsta- be: AUH	280380 bar	<u>⇒</u> <u>Seite 32</u>
			Moto	rkennbuchsta- be: BCQ	280450 bar	<u>⇒</u> <u>Seite 32</u>
		Kraft	stoffd	ruck (Sollwert)		
		Мо		nnbuchstabe: AUH	280380 bar	
		Мо		nnbuchstabe: BCQ	280450 bar	
	Motoro	drehza	ahl		740780/ min	

6.2.21 Anzeigegruppe 023 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter 80 °C)

Anze	igegrup	pe 02	23 -Vo	reinspritzung-		
lesen		_	_	Anzeige am Di	splay	
xxxx /min	xx,x° v.(n.) OT	xx,x x ms	xxxx			
1	2	3	4	Anzeigefelder	Sollwert	Auswer- tung
				Kraftstoff- druck		



Anzeigegruppe 023 -Voreinspritzung-					
		2/96	Motorkenn- buchstabe: AUH	280380 bar	AG gil <u>⇒</u> kei Seite 32°
		Celephilding	Motorkenn- buchstabe: BCQ	280450 bar	<u>≅</u> Seite 32
	nur	Anst Vo	euerdauer der reinspritzung		
	^{ISWej} Se,	Moto	rkennbuchsta- be: AUH	0,29 0,55 ms	
	auszug	Moto	rkennbuchsta- be: BCQ	0,20 0,45 ms	-
2	auci	Ansteuerb eins	eginn der Vor- pritzung		
ayonr	lerbliche Zwecns, auch au <i>szugsw_{eise}, hu</i> .,	Motorker	nnbuchstabe: AUH	10,0° 28,0° v. OT	7
	gewerblich	Motorker I	nnbuchstabe: BCQ	10,0° 20,0° v. OT	
N	/lotorg	Irehzahl		740780/ min	
6.3 6.3.1		Messwer Anzeigeg fahrt im 3 nicht unt	Motorkenn- buchstabe: AUH Motorkenn- buchstabe: BCQ euerdauer der reinspritzung rkennbuchsta- be: AUH rkennbuchsta- be: BCQ eginn der Vor- pritzung nnbuchstabe: AUH steblöcke au gruppe 001 B. Gang Küh er 80 °C) rs Fahrzeug mit en bei Erreicher usgedruckt bzw. h). spritzmenge, K Anzeige am Di	swerten l bei Vollas Ilmittelten	oei Vollas st (Probe
i +	linwei	is			
♦ Zu d gen.	der Pr	üfung ist da	s Fahrzeug mit	' Vollgas zu	beschleuni-
min	Mess bzw. Persoi	werte müss 3250/min a n erforderlic	en bei Erreiche usgedruckt bzw h).	n der Drehze v. abgelesen	ahl von 300 werden
Anzeig	egrup	pe 001 -Eir	nspritzmenge, K	Craftstoffdruc	:k
	Messwerteblock → Anzeige am Display				

- 6.3
- 6.3.1



Hinweis

- Zu der Prüfung ist das Fahrzeug mit Vollgas zu beschleuni-
- Die Messwerte müssen bei Erreichen der Drehzahl von 3000/ min bzw. 3250/min ausgedruckt bzw. abgelesen werden (2. Person erforderlich).

Anze	Anzeigegruppe 001 -Einspritzmenge, Kraftstoffdruck-					
Messwerteblock → lesen 1				Anzeige am Di	splay	
xxxx /min		xxxx	xxx, x °C			
1	2	3	4	Anzeigefelder	Sollwert	Auswer- tung
				Kühlmittel- temperatur	80110 ° C	
			Kr	aftstoffdruck	1200 1350 bar	<u>⇒</u> Seite 40
			Einsp	ritzmenge	60,0 66,0 mg/H	<u>⇒</u> <u>Seite 40</u>
Motordrehzahl						
	Motork	kennbi	uchsta	abe: AUH	2850 3150/min	

Anzeigegruppe 001 -Einspritzmenge, Kraftstoffdruck-						
Motorkennbuchstabe: BCQ	3000 3500/min					

6.3.2 Auswertung: Anzeige Einspritzmenge

Anzeige Fehleraus- lesegerät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache Mögliche Fehlerursache AG gibt keine	Fehlerbeseitigung
unter 60,0 mg/H	♦ kein Vollgas	Prüfung bei Vollgas wiederholen.

6.3.3 Auswertung: Anzeige Kraftstoffdruck

Anzeige Fehleraus- lesegerät - V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Fenlerbeseitigung
unter 1200 bar	◆ Luft im Kraftstoffsystem	- Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-
uch a	◆ Kraftstoffilter verstopft	průřen <u>⇒ Seite 166</u>
und gewerbliche Zwecke, al	 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- defekt 	 Kraftstoffpumpe prüfen ⇒ Seite 126
e Zw	◆ Druckbegrenzungsventil defekt	der
plich	◆ Hochdrucksystem undicht	Anga
Jewel	♦ Hochdruckpumpe defekt	¹ gaben,
Dun o	◆ Kraftstoffpumpe defekt	auf olicis
über 1350 bar	◆ Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- defekt	 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- prüfen Seite 166

6.3.4 Anzeigegruppe 004 bei Vollast (Probefahrt im 3. Gang Kühlmitteltemperatur nicht unter 80 °C)

i Hinweis

- Zu der Prüfung ist das Fahrzeug mit Vollgas zu beschleunigen.
- ♦ Die Messwerte müssen bei Erreichen der Drehzahl von 3000/ min bzw. 3250/min ausgedruckt bzw. abgelesen werden (2. Person erforderlich).

Anze	Anzeigegruppe 004 -Haupteinspritzung-					
Messwerteblock → lesen 4			→	Anzeige am Di	splay	
xxxx /min	xx,x ° v.(n.) OT	xx,x x ms	xxxx			
1	2	3	4	Anzeigefelder	Sollwert	Auswer- tung
				Kraftstoff- druck	1200 1350 bar	<u>⇒</u> Seite 40

LT 1997 >

Anze	Anzeigegruppe 004 -Haupteinspritzung-					
		Ansteuerdauer der Haupteinspritzung				
		Motorkennbuchsta- be: AUH	0,90 1,30 ms			
		Motorkennbuchsta- be: BCQ	0,85 1,35 ms			
		Ansteuerbeginn der Haupteinspritzung				
		Motorkennbuchstabe: AUH	6,0° 13,0° v. OT			
		Motorkennbuchstabe: BCQ	6,0° 12,0° v. OT	migung der Volks		
	Motoro	Irehzahl	, Coli			
	Motork	ennbuchstabe: AUH	2850 3150/min			
	Motork	kennbuchstabe: BCQ	3000 3500/min			

Anzeigegruppe 008 bei Vollast (Probe-6.3.5 fahrt im 3. Gang Kühlmitteltemperatur nicht unter 80 °C)



Hinweis

- Zu der Prüfung ist das Fahrzeug mit Vollgas zu beschleuni-
- Die Messwerte müssen bei Erreichen der Drehzahl von 3000/ min bzw. 3250/min ausgedruckt bzw. abgelesen werden (2. Person erforderlich).

Anze	Anzeigegruppe 008 -Begrenzungsmeng					19/0/
	Messwerteblock → lesen 8			Anzeige am Di	splay	Shirtzi Asia
xxxx /min	xx,x mg/H	xx,x mg/ H	xx,x mg/ H			
1	2	3	4	Anzeigefelder	Sollwert	Auswer- tung
				Einspritzmen- genbegren- zung aufgrund angesaugter Luftmasse (Rauchver- meidung)	6070 mg/H	Seite 42
			gre Dreh	oritzmengenbe- enzung über izahl (Drehmo- ntbegrenzung)	6066 mg/H	⇒ Seite 42
		Eins		nenge (Fahrer- unsch)	größer 66 mg/H	<u>⇒</u> <u>Seite 42</u>
	Motoro	drehza				
	Motork	ennb	uchsta	abe: AUH	2850 3150/min	



Anzeigegruppe 008 -Begrenzungsmen	gen-	
Motorkennbuchstabe: BCQ	3000 3500/min	

6.3.6 Auswertung: Anzeige Einspritzmenge (Fahrerwunsch)

Anzeige Fehleraus- lesegerät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
unter 66 mg/H	♦ kein Vollgas	 Prüfung bei Vollgas wiederholen.
	◆ Gaspedalstellungsgeber -G79- defekt	 Gaspedalstellungsgeber -G79- prüfen ⇒ Seite 130

6.3.7 Auswertung: Anzeige Einspritzmengenbegrenzung über Drehzahl (Drehmomentbegrenzung)

Anzeige Fehleraus- lesegerät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache AG. Die Volkswagen AG gibt	Fehlerbeseitigung
unter 60 mg/H	Drehzahl zu hoch oder zu niedrig	 Sollwert bei 3000/min bzw. 3250/min ablesen

Auswertung: Anzeige Einspritzmengenbegrenzung aufgrund angesaugter 6.3.8 Luftmasse (Rauchvermeidung)

Anzeige Fehleraus- lesegerät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
unter 60 mg/H	◆ angesaugte Luftmasse zu gering	 Luftmassenmesser prüfen ⇒ Seite 161
Zwecke,	 Falschluft zwischen Luftmassenmesser und Abgasturbolader 	– Falschluft beseitigen it ០០០

Zu der Prüfung ist das Fahrzeug mit Vollgas zu beschleunigen. Die Messwerte müssen bei Erreichen der Drehzahl vor min bzw. 3250/min ausgedruckt bzw. abgelor (2. Person erforderlich). 6.3.9



Anze	Anzeigegruppe 010 -Luftgrößen-							
Messwerteblock → lesen 10			→	Anzeige am Display				
xxx mg/ H	xxxx mbar	xxxx mba r	xxx, x %					



Anzeigegruppe 010 -Luftgrößen-						
1	2	3	4	Anzeigefelder	Sollwert	Auswer- tung
				Gaspedalstel- lung	100 %	<u>⇒</u> Seite 43
		Saugrohrdruck (La- dedruck)			2100 2450 mbar	⇒ Seite 44
	atmosphärischer Druck (Luftdruck)			910 1110 mbar		
	angesaugte Luftmasse			über 1300 mg/H	<u>⇒</u> <u>Seite 43</u>	

Auswertung: Anzeige angesaugte Luftmasse 6.3.10

Anzeige Fehleraus- lesegerät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
unter 1300 mg/H	Drehzahl zu niedrig oder zu hoch	 Sollwert bei 3000/min bzw. 3250/min ablesen.
	◆ Ladedruck zu niedrig	 Ladedruckregelung prüfen ⇒ Seite 139
	◆ Luftmassenmesser -G70- defekt	 Luftmassenmesser -G70- prüfen ⇒ Seite 161
	der Volkewagen AG. Die V	Im Fehlerfall zeigt der Messwerteblock einen konstanten Luftmassenwert von ca. 700 mg/H/über den gesamten Dreh- zahl- und Lastbereich an.

Auswertung: Anzeige Gaspedalstellung 6.3.11

Anzeige Fehleraus- lesegerät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung This Minsion
unter 100 %	♦ kein Vollgas	- Prüfung bei Vollgas wiederholen.
	♦ Gaspedalstellungsgeber -G79- defekt	Gaspedalstellungsgeber -G79- prüfen ⇒ Seite 130

Anzeigegruppe 011 bei Vollast (Probe-6.3.12 fahrt im 3. Gang Kühlmitteltemperatur nicht unter 80°C)



- ♦ Zu der Prüfung ist das Fahrzeug mit Vollgas zu beschleuni-
- Die Messwerte müssen bei Erreichen der Drehzahl von 3000/min bzw. 3250/min ausgedruckt bzw. abgelesen werden (2. Person erforderlich). ♦ Die Messwerte müssen bei Erreichen der Drehzahl von 3000/






Anzeigegruppe 011 -Ladedruckregelung-						
Messwerteblock → lesen 11		Anzeige am Di	splay			
xxx mg/ H	xxxx mbar		'			
1	2	3	4	Anzeigefelder	Sollwert	Auswer- tung
				Tastverhältnis vom Ventil für Ladedruckbe- grenzung	2095 %	-
		Ladedruck (ist)		2100 2450 mbar	<u>⇒</u> <u>Seite 44</u>	
Ladedruck (druck	(soll)	2100 2450 mbar	
Motordrehzahl			ahl		2850 3150/min	

Auswertung: Anzeige Ladedruck (ist) 6.3.13

Anzeige Fehleraus- lesegerät -V.A.G 1551-	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
unter 2100 mbar	◆ Ladedruckregelung defekt	 Ladedruckregelung prüfen ⇒ Seite 139
	◆ Turbolader defekt	
	♦ Messung in großer Höhe durchgeführt	kein Fehler, falls möglich Messung auf 0 m NN wiederholen
über 2450 mbar	◆ Ladedruckregelung defekt	an Ladedruckregelung prüfen
	◆ Turbolader defekt	Den Ladedruckregelûng prüfen ⇒ Seite 139





LT 1997 >

10 – Motor aus- und einbauen

Motor aus- und einbauen




ACHTUNG!

Bei Fahrzeugen mit Common Rail Einspritzung darf auf keinen Fall bei laufendem Motor das Einspritzsystem geöffnet wer-den. Durch den hohen Systemdruck besteht akute Verletzungsgefahr!


Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Werkstattkran -V.A.G 1202- bzw. Werkstattkran -VAS 6100-
- ◆ Anhängevorrichtung -3448-
- Haltevorrichtung -VW 785/1 B-
- ♦ Motorhalter -3444-
- Spannbock -VW 313-
- Motor -und Getriebeheber -V.A.G 1383 A-





- Auffangwanne -V.A.G 1306- bzw. Auffangwanne für Werkstattkräne -VAS 6208-
- Schlauchklemmenzange -V.A.G 1921-
- Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-
- Drehmomentschlüssel -V.A.G 1332-



Ohne Abbildung:

anch

- Schmierfett -G 000 100-
- Kabelbinder
- Zurrgurte



ACHTUNG!

Bei Aggregateausbau müssen die Tragarme der Hebebühne mit dem Fahrzeug verzurrt werden.



Hinweis

- Das Fahrzeug wird mit 4 Zurrgurten gesichert. ⇒ Sonderinformation; Allgemein Nr. : 11; Fahrzeug auf der Hebebühne anheben
- Ist der Werkstattkran -V.A.G 1202- (500 kg Tragkraft) bzw. Werkstattkran -VAS 6100- (max. 1200 kg Tragkraft) nicht vorhanden, kann der Motor auch ohne Getriebe mit einem Werkstattkran mit 300 kg Tragkraft ausgebaut werden.




1.1 Hinweise zum Ausbauen


- Prüfen Sie zuerst, ob ein codiertes Radiogerät eingebaut ist.
 In diesem Fall erfragen Sie bitte die Antidiebstahl-Codierung.
- Der Motor wird zusammen mit dem Getriebe nach vorn ausgebaut.
- Alle Kabelbinder, die beim Motorausbau gelöst oder aufgeschnitten werden, sind beim Motoreinbau an der gleichen Stelle wieder anzubringen.
- Kühlmittelschläuche mit Schlauchklemmenzange -V.A.G 1921- abziehen.

Arbeitsablauf

- Klemmen Sie das Masseband der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab.
- Mittelkonsole ausbauen: ⇒ Rep.-Gr. 68
- Bauen Sie das Motorsteuergerät aus: ⇒ Seite 173
- Deckel der Wartungsluke ausbauen: ⇒ Rep.-Gr. 50
- Kühlmittel ablassen ⇒ Seite 113 .
- Klappe vorn ausbauen: ⇒ Rep.-Gr. 55
- Schrauben Sie die Torx-Schrauben -Pfeile zur Befestigung des Kühlmittelausgleichbehälters heraus und legen Sie den Ausgleichbehälter mit dem Distanzstück -1- zur Seitengegenungen
- Stoßfänger vorn ausbauen: ⇒ Rep.-Gr. 63




- Schrauben Sie die Torx-Schrauben -Pfeile- heraus.
- Schlossträger mit Anbauteilen ausbauen: ⇒ Rep.-Gr. 50
- Legen Sie das Kühlrohr der Servolenkung zur Seite.
- Kühler ausbauen ⇒ Seite 115 .




4-Zyl. Dieselmotor (Common Rail) - Ausgabe 12.2007


Lösen Sie die Schlauchschelle -2-, ziehen Sie den Schlauch -Pfeil- vom Ölabscheider, sowie den Anschlussstecker vom Luftmassenmesser -G70- -1- ab und bauen Sie das Luftfiltergehäuse komplett aus.




- Ziehen Sie die Kühlmittelschläuche -Pfeile- von der Kühlmittelpumpe ab.
- Bauen Sie die restlichen Kühlmittelschläuche, sowie die La-Shr Steam of the lead of the state of the st deluftschläuche am Motor ab.



Ziehen Sie den Pluspol -1- von der Batterie ab und trennen Sie die zusätzlichen Leitungen -2- vom Pluspol.




- Ziehen Sie den Kompaktstecker der Glühstiftkerzenleitungen -1- am Glühzeitsteuergerät ab und trennen Sie die Kompaktstecker -2- und -3- für Motorverkabelung.
- Entfernen Sie die nötigen Kabelbinder und legen Sie den Motorkabelstrang über den Motor.



bt keine Gewährleistung



- Ziehen Sie die Unterdruckleitung -2- von der Tandempumpe ab und lösen Sie die Ölvorlaufleitung -3- sowie die Ölrücklaufleitung -1-. Die Schläuche für Servolenkung bleiben angeschlossen.
- Schrauben Sie die Befestigungsschrauben -Pfeile- der Tandempumpe heraus, nehmen Sie die Tandempumpe ab und legen Sie sie zur Seite.




Ziehen Sie die Unterdruckschläuche an der Unterdruckdose für Saugrohrklappe und an der Druckdose für Ladedruckregelung am Turbolader -Pfeile- ab.

Motorkennbuchstabe BCQ

Ziehen Sie den Unterdruckschlauch am Abgasrückführungsventil ab.

Fortsetzung für alle Motorkennbuchstaben

- Schrauben Sie die Befestigungsschrauben -A- des Halters für Unterdruckmagnetventile heraus, nehmen Sie den Halter ab und legen Sie ihn zur Seite.
- Lösen Sie die Halteklammern -B- des Frischluftkanal-Unterteils -C- und bauen Sie das Unterteil aus, indem Sie es nach rechts aus den Führungen schieben.





ACHTUNG!

Kraftstoffsystem steht unter Druck! Tragen Sie Schutzbrille und Schutzbekleidung, um Verletzungen und Hautkontakt zu vermeiden. Vor dem Öffnen des Systems Putzlappen um die Verbindungsstelle legen. Dann durch vorsichtiges Lösen der Verbindungsstelle Druck abbauen.

Lösen Sie die Kraftstoffvorlaufleitung -A- und Kraftstoffrücklaufleitung -B an der Hochdruckpumpe.



ACHTUNG!

Steht Ihnen zum Motorausbau nur ein Werkstattkran mit 300 kg Tragkraft zur Verfügung, bauen Sie den Motor ohne Getriebe aus ⇒ Seite 50 .


Motor mit Getriebe ausbauen

Schalthebel vom Getriebe ausbauen: ⇒ Rep.-Gr. 34



4-Zyl. Dieselmotor (Common Rail) - Ausgabe 12.2007


Schrauben Sie die elektrische Leitung -1- vom Schalter -2- für Schalter für Rückfahrleuchten -F4- ab.





- Bauen Sie den Geber für Geschwindigkeitsmesser -G22 -1-
- Schrauben Sie das Massekabel am Getriebe ab.
- Bauen Sie das Abgasrohr vorn aus ⇒ Seite 181 .
- Kupplungsnehmerzylinder mit Leitung am Getriebe ausbauen: \Rightarrow Rep.-Gr. 34
- Kardanwelle am Getriebeflansch abschrauben: ⇒ Rep.
- Stützen Sie das Getriebe mit Motor und Getriebeheber we NON 1800 V.A.G 1383 A- ab.
- Schrauben Sie die Befestigungsschrauben -Pfeile- für den Motor/Getriebe-Querträger heraus und nehmen Sie den Querträger heraus.
- Senken Sie den Motor und das Getriebe vorsichtig ab.

Motor ohne Getriebe ausbauen

- Stützen Sie das Getriebe mit der Haltevorrichtung -VW 785/1
- Schrauben Sie die Verbindungsschrauben Motor-/Getriebe heraus.









- Hängen Sie die Anhängevorrichtung -3448- ein und heben Sie das Aggregat mit dem Werkstattkran -V.A.G 1202- bzw. Werkstattkran -VAS 6100- leicht an.
- Schrauben Sie die Befestigungsschrauben für die Motorlager links und rechts im Motorraum heraus.



Hinweis


Das Aggregat muss beim Herausheben sorgfältig geführt werden, um Beschädigungen am Aufbau und am Lenkgetriebe zu vermeiden.

Heben Sie das Aggregat an und ziehen Sie es nach vorn heraus.




Für die Durchführung von Montagearbeiten ist der Motor mit dem Motorhalter -3444- am Spannbock -VW 313- zu befestigen.

- Flanschen Sie das Getriebe ab.
- Befestigen Sie den Motor mit dem Motorhalter -3444- am Spannbock -VW 313- .



LT 1997



Hinweise zum Einbauen 1.3

Arbeitsablauf

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist folgendes zu beachten:

- Kupplungsausrücklager auf Verschleiß prüfen, ggf. ersetzen.
- Kupplungsausrücklager, Führungshülse für Ausrücklager und Verzahnung der Antriebswelle leicht mit Schmierfett -G 000 100- schmieren.
- Kontrollieren, ob Passhülsen zur Zentrierung Motor/Getriebe im Zylinderblock vorhanden sind, ggf. einsetzen: ⇒ Rep.-Gr.
- Beim Einbau des Aggregates auf Freigang zum Lenkgetriebe achten.
- Befestigungsschrauben für Motorlager rechts und links von Hand bis kurz vor Anschlag eindrehen.
- Getriebe mit Motor -und Getriebeheber -V.A.G 1383 A- anheben.
- Motor/Getriebe-Querträger hinten befestigen und Getriebe an Getriebelagerung anbauen: ⇒ Rep.-Gr. 34
- Motor- und Getriebelagerung durch Schüttelbewegung spannungsfrei ausrichten.



- Befestigungsschrauben für Motorlager rechts und links festschrauben.
- Kupplungsnehmerzymus ⇒ Rep.-Gr. 34

 Kardanwelle am Getriebeflansch anbauen: ⇒ Rep.-Gr. 39

 Abgasrohr vorn einbauen ⇒ Seite 181 seen AG. Die Volkswagen AG gibt keine Gewähmelstung oder Gewähmelstung oder

- Deckel der Wartungsluke einbauen: ⇒ Rep.-Gr. 50
- Tandempumpe einbauen.
- Kühler einbauen Seite 115 .
- Schlossträger mit Anbauteilen einbauen: ⇒ Rep.-Gr. 50
- Stoßfänger vorn einbauen: ⇒ Rep.-Gr. 63
- Kühlmittelausgleichbehälter mit Kühlmittelschläuchen einbau-




Hinweis

Beim Einbau des Kühlmittelausgleichbehälters ist darauf zu achten, dass das Distanzstück -1- mit verbaut wird.

- Anschluss der Kühlmittelschläuche ⇒ Seite 109
- Klappe vorn einbauen: ⇒ Rep.-Gr. 55
- Elektrische Anschlüsse und Verlegung: ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
- Kühlmittel auffüllen <u>⇒ Seite 113</u>. Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. korrigieren: ⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 11.1



Motor an Getriebe	M10	55 Nm
Befestigungsschraube für Motorlager	M12	85 Nm
Kardanwelle an Getriebeflansch	M10	70 Nm
Tandempumpe für Vakuum und Servolenkung an Motorblock	M 8	20 Nm





LT 1997


13 – Kurbeltrieb

Motor zerlegen und zusammenbauen



Hinweis

Werden bei Motorreparaturen Metallspäne sowie Abrieb in größeren Mengen -verursacht durch Fressschäden wie z.B. Kurbelwellen- und Pleuellagerschäden- im Motoröl festgestellt, ist, um Folgeschäden zu vermeiden, neben der sorgfältigen Reinigung der Ölkanäle der Ölkühler zu ersetzen.



Teil I ⇒ Seite 54

Teil II ⇒ Seite 55

Teil III ⇒ Seite 56



Teil I 1.1

1 - Riemenscheibe 2 - Keilrippenriemen vor Ausbau Laufrich-AG. [tung kennzeichnen auf Verschleiß prüfen □ aus und einbauen ⇒ Seite 58 3 - 40 Nm 4 - Umlenkrolle 5 Spannvorrichtung für Keilrippenriemen 20 □ aus- und einbauen <u>⇒ Seite 58</u> 6 - 20 Nm + ¹/₈ Umdr. (45°) weiterdrehen ersetzen 7 - Spannelement für Spannrolle 19 Spannvorrichtung für

18

6

9

10

11

12

N13-0809

13

14

- 8 40 Nm
- 9 30 Nm
- 10 Halter
- Mechtlich geschützt für Generator

Keilrippenriemen aus-

und einbauen

- 11 Führungsbuchse
- 12 Spannhülse
- 13 Umlenkrolle
 - nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage
- $14 20 \text{ Nm} + \frac{1}{4} \text{ Umdr.}$ (90°) weiterdrehen
 - □ ersetzen
- 15 125 Nm
- 16 Staubschutzdeckel
- 17 10 Nm
- 18 Schwingungsdämpfer mit Keilrippenriemenscheibe
 - □ bei der Montage Fixierung beachten
 - um Aus- und Einbau Schrauben des Schwingungsdämpfers mit Schlüssel -3447- gegenhalten
- 19 Spannhülse
- 20 15 Nm
 - ☐ mit Dichtungspaste -AMV 188 100 02- einsetzen



1.2 Teil II


- 1 Zylinderkopfdeckel
- 2 Verschlussdeckel
- 3 Dichtung
 - □ bei Beschädigung ersetzen
- 4 Buchse
- 5 15 Nm
- 6 5 Nm
- 7 Hallgeber -G40-
 - ☐ für Nockenwellenposition
- 8 Dichtung
 - □ bei Beschädigung ersetzen
- 9 Deckeldichtung
 - □ bei Beschädigung efsetzen
- 10 Zylinderkopfschraube
 - □ Reihenfolge beim L6+ sen und Anziehen beachten ⇒ Seite 86
- 11 Hochdruckleitung
 - ☐ mit 27 Nm festziehen
 - Biegeform nicht verän-
- 12 Zylinderkopf
 - aus- und einbauen ⇒ Seite 84
 - □ nach der Montage Zahnflankenspiel der
 - Zwischenwelle prüfen, ggf. einstellen ⇒ Seite 65
 - □ nach dem Ersetzen das gesamte Kühlmittel erneuern
 - ☐ Einspritzventile aus- und einbauen: ⇒ Seite 150
- 13 Spannhülse

14 - Zylinderblock

- ☐ Antriebszahnräder und Zweimassen-Schwungrad aus- und einbauen <u>⇒ Seite 61</u>
- ☐ Kurbelwelle aus- und einbauen ⇒ Seite 78
- ☐ Kolben und Pleuelstange zerlegen und zusammenbauen ⇒ Seite 80

15 - Zylinderkopfdichtung

- ersetzen
- uvor der Montage Dichtflächen reinigen
- □ nach dem Ersetzen das gesamte Kühlmittel erneuern





1.3 Teil III

1 - Zylinderblock

- Antriebszahnräder und Zweimassen-Schwungrad aus- und einbauen
 ⇒ Seite 61
- Kurbelwelle aus- und einbauen ⇒ Seite ₹8
- ☐ Kolben und Pleuelstange zerlegen und zusammenbauen Seite 80

2 - Rädertriebgehäuse

- vor Einbau Dichtflächen reinigen
- bei der Montage Fixierung beachten
- Dichtflächen mit Dichtungspaste -AMV 188 100 02- einstreichen

3 - Dichtring

□ bei Beschädigung ersetzen

4 - Dichtung für Ölwanne

□ ersetzen²

5 - Saugleitung

☐ Sieb bei Verschmutzung reinigen

6 - 20 Nm

7 - Ölwanne

- vor der Montage Dichtfläche reinigen
- 8 30 Nm

9 - Dichtring

ersetzen

10 - Ölablassschraube, 50 Nm


- 11 40 Nm
- 12 Zwischengehäuse
- 13 10 Nm
- 14 125 Nm

15 - Schwingungsdämpfer mit Keilrippenriemenscheibe

- □ bei der Montage Fixierung beachten
- □ zum Aus- und Einbau Schrauben des Schwingungsdämpfers mit Schlüssel -3447- gegenhalten

16 - Dichtring

- □ bei Undichtigkeiten und Beschädigungen ersetzen
- ☐ aus- und einbauen ⇒ Seite 73





- 17 Druckfeder
- 18 Verschlussschraube
- 19 Staubschutzdeckel
- 20 30 Nm
- 21 OT-Markierungsanzeiger
 - □ bei der Demontage/-Montage nicht verbiegen
 - □ bei Beschädigung ersetzen





Keilrippenriementrieb 2


2.1 Keilrippenriemen aus- und einbauen

- Kennzeichnen Sie die Laufrichtung des Keilrippenriemens.
- Schwenken Sie die Spannrolle am Halter mit einer handelsüblichen 3/8" Umschaltknarre -in Pfeilrichtung-.
- Nehmen Sie den Keilrippenriemen ab bzw. legen Sie den Riemen auf.



Hinweis &

- Beim Einbauen des Keilrippenriemens achten Sie bitte auf einen korrekten Sitz des Keilrippenriemens in den Riemenscheiben.
- Vor dem Einbau des Keilrippenriemens darauf achten, dass alle Aggregate (Generator, Klimakompressor) fest montiert



Verlauf des Keilrippenriemens 2.1.1


Riementrieb ohne Klimakompressor

- Schwingungsdämpfer / Riemenscheibe osi Volkswagen AG. Urheberrechtlich
- Riemenscheibe Viscolüfter 2 -
- 3 -Umlenkrolle
- Riemenscheibe Drehstromgenerator -C-
- Spannrolle 5 -

3 N13-0763

Riementrieb mit Klimakompressor


- Schwingungsdämpfer / Riemenscheibe
- Riemenscheibe Viscolüfter
- 3 -Umlenkrolle
- Riemenscheibe Drehstromgenerator -C-
- 5 -Umlenkrolle
- Riemenscheibe Klimakompressor
- 7 -Spannrolle



2.2 Spannvorrichtung für Keilrippenriemen aus- und einbauen, prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-



Ausbauen

- Keilrippenriemen ausbauen <u>⇒ Seite 58</u> .


Einbauen

Der Einbau der Spannvorrichtung für Keilrippenriemen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Anzugsdrehmoment

Schraubverbindung	ageri AG. Die Volkswagen	Anzugsdreh- moment
Spannelement an Halter	M10	40 Nm


Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass die angegossene Nase am Spannelement -Pfeil- in die dafür vorgesehene Bohrung der Spannvorrichtung <u>⇒ Seite 59</u> -Pfeil- greift.



Bohrung der Spannvorrichtung


Prüfablauf

Zwecke, auch auszugsweis






- Bei einwandfreier Funktion der Spannvorrichtung und exaktem Sitz des Keilrippenriemens in den Riemenscheiben muss die mittlere Markierung auf dem Spannelement wie gezeigt der Markierung auf dem Halter gegenüberstehen -Pfeil-.
- Stehen sich die Markierungen nicht gegenüber, Keilrippenriemen tauschen.



- Schwenken Sie das Spannelement mit einer handelsüblichen 3/8" Umschaltknarre -in Pfeilrichtung-. Hierbei muss ein deutlicher, kontinuierlich anliegender Widerstand festgestellt wer-
- Stellt sich kein gleichmäßiger Widerstand ein, Spannelement tauschen.






Antriebszahnräder und Zweimassen-Schwungrad 3



Instandsetzungen an der Kupplung: ⇒ Rep.-Gr. 30





3.1 Antriebszahnräder und Zweimassen-Schwungrad aus- und einbauen

3.1.1 Teil I

1 - 60 Nm

2 - Schwungradgehäuse

- vor Einbau Dichtflächen reinigen
- ☐ Dichtflächen mit Dichtungspaste -AMV 188 100 02- einstreichen
- bei der Montage Fixierung beachten

3 - Spannhülse

4 - Kurbelwelle

aus- und einbauen⇒ Seite 78

5 - Rädertriebgehäuse

- vor Einbau Dichtflächen reinigen
- ☐ Dichtflächen mit Dichtungspaste -AMV 188 100 02- einstreichen
- bei der Montage Fixierung beachten

6 - Spannhülse

7 - Antriebszahnrad

- □ ersetzen ⇒ Seite 69
- □ Anordnung der Antriebszahnräder⇒ Seite 65

8 - Geberrad

- ☐ für Motordrehzahlgeber -G28-
- bei Beschädigung ersetzen
- □ nach jedem Lösen der Schrauben Geberrad ersetzen
- □ aus- und einbauen ⇒ Seite 64

9 - Buchse

☐ Einbaulage: breite Stirnseite muss zur Kurbelwelle zeigen

10 - Gewindeeinsatz

11 - Zweimassen-Schwungrad


- □ zum Aus- und Einbau Schwingungsdämpfer mit Schlüssel -3447- gegenhalten
- □ mit Zahnkranz

12 - 125 Nm

13 - 50 Nm

14 - Dichtring

□ ersetzen ⇒ Seite 73





- 15 Distanzring
- 16 Spannhülse

3.1.2 Teil II

1 - Rädertriebgehäuse

- vor Einbau Dichtflächen reinigen
- Dichtflächen mit Dichtungspaste -AMV 188 100 02- einstreichen
- bei der Montage Fixierung beachten

2 - Kühlmittelstutzen

3 - Dichtscheibe

ersetzen

4 - Verschlussstopfen

5 - Zwischenzahnrad

- ☐ für Antrieb der Nockenwelle
- □ Anordnung der Antriebszahnräder ⇒ Seite 65
- □ Axialspiel einstellen ⇒ Seite 66

6 - Lager

für Zwischenzahnrad

7 - Lagerbuchse

- für Zwischenzahnrad
- □ ausbauen Seite 64

8 - Zwischenzahnrad

- für Antrieb der Kühlmittelpumpe
- Anordnung der Antriebszahnräder ⇒ Seite 65
- Axialspiel einstellen ⇒ Seite 66

9 - Ausgleichscheibe

- ☐ in verschiedenen Dicken lieferbar
- □ zum Einstellen des Axialspiels

10 - Anlaufscheibe

☐ für Zahnradlager

11 - 60 Nm


12 - Anlaufscheibe

für Zahnradlager

13 - Zwischenzahnrad

- Damber 2... 2

 Simple of July 1969 Applied App ☐ für Antrieb der Flügelpumpe für Servo-Lenkung
- ☐ Anordnung der Antriebszahnräder ⇒ Seite 65
- Axialspiel einstellen ⇒ Seite 66






14 - 60 Nm

15 - Verschlussdeckel

A Volkswagen AG. Die Volkswagen AG gibt keine Gewäh Lagerbuchse des Zahnrades ausbauen

Mit Druckstück -VW 454- und -VW 412- sowie der Druckplatte -VW 402- auf der hydraulischen Presse auspressen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge ebenfalls auf der hydraulischen Presse.




Geberrad aus- und einbauen

Ersetzen Sie das Geberrad -2- grundsätzlich nach jedem Lösen der Schrauben -1-. Anzugsdrehmoment: 10 Nm + 90° (1/4 Umdr.)



Hinweis 3

Nach dem zweiten Befestigen ist der Anschraubpunkt der Senkkopfschrauben im Geberrad so weit verformt, dass die Schraubenköpfe an der Kurbelwelle -3- anstehen -Pfeile- und das opyright bei Volkewagen AG. Urheberrechtlich gescy Geberrad lose unter den Schrauben liegt.






3.2 Antriebszahnräder prüfen, ggf. einstellen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Universal-Messuhrhalter -VW 387-
- Nockenwellenfixierung -3445-
- Schlüssel -3447-
- Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-
- Drehmomentschlüssel -V.A.G 1332-




Ohne Abbildung:

Messuhr (Handelsüblich)

Anordnung der Antriebszahnräder

- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -Zahnrad - Kühlmittelpumpe
- 7 -Zahnrad - Hochdruckpumpe
- 8 -Zwischenzahnrad
- Zwischenzahnrad
- 10 Zahnrad Nockenwelle



3.2.1


4-Zyl. Dieselmotor (Common Rail) - Ausgabe 12.2007

Axialspiel an den Zahnrädern 3, 4, 5, 8 u. 9 prüfen

Axialspiel der Nockenwelle am Zahnrad 10 prüfen ⇒ Seite 93

Axialspiel der Antriebszaharäder (3, 4, 5 u. 8) prüfen

Axialspiel: 0,06...0,12 mm




Axialspiel am Zwischenzahnrag der Nockenwelle -9- prüfen

Axialspiel: 0,06...0,12 mm

Zum Einstellen verwenden Sie bitte Ausgleichscheiben, ⇒ Pos. 9 (Seite 63), die in 3 verschiedenen Stärken erhältlich sind. Sie werden zwischen Anlaufscheibe und Zahnrad montiert.

Ausgleichscheibe	Dicke Dicke
Ausgleichscheibe 1	2,45 - 2,49 mm
Ausgleichscheibe 2	2,50 - 2,54 mm
Ausgleichscheibe 3	2,56 - 2,60 mm



3.2.2 Zahnflankenspiel der Zwischenwelle-9- und der Nockenwelle -10- prüfen;ggf. einstellen

Anordnung der Antriebszahnräder <u>⇒ Seite 65</u>




Hinweis


- Das Zahnflankenspiel an den Antriebszahnrädern 1...8 ist nicht einstellbar.
- Prüfen Sie zuerst das Zahnflankenspiel an der Zwischenwelle, danach an der Nockenwelle.
- Deckel der Wartungsluke ausbauen: ⇒ Rep.-Gr. 50
- Bauen Sie den Zylinderkopfdeckel aus.
- Schlepphebel ausbauen ⇒ Seite 94 .



Vor dem Ausbau des Nockenwellenrades, drehen Sie die Kurze belwelle mit dem Schlüssel -3447- auf OT-Markierung -Pfeil-.




- Setzen Sie zum Gegenhalten des Motors den Schlüssel -3447- auf die Schrauben des Schwingungsdämpfers.
- Bauen Sie das Nockenwellenzahnrad aus.
- Befestigen Sie die Messuhr mit dem Universal-Messuhrhalter -VW 387 am Zylinderkopf.



Zahnflankenspiel: 0,05... 0,12 mm

- Setzen Sie das Nockepwelle. die Nockenwellenschraube handfest ein.




Ermitteln Sie nun das Zahnflankenspiel durch festhalten der Zwischenwelle und gleichzeitigem drehen -Pfeil- der Nockenwelle.

Zahnflankenspiel: 0,05...0,12 mm


Werden die Sollwerte nicht erreicht, stellen Sie das Zahnflankenspiel folgendermaßen ein:

Schrauben Sie den Verschlussdeckel für Zwischenwelle he-







- Lösen Sie die Schraube vom Einstellager -Pfeil A- (nicht herausdrehen).
- Durch seitliches verschieben des Lagers lässt sich das Zahnflankenspiel einstellen -Pfeil-.
- Ziehen Sie nach dem Einstellen die Schraube vom Einstellager mit 110 Nm fest.
- Schrauben Sie den Verschlussdeckel für Zwischenwelle mit neuem Dichtring wieder fest.











- Setzen Sie zum Gegenhalten des Motors den Schlüssel -3447- auf die Schrauben des Schwingungsdämpfers.
- Schrauben Sie die Schraube des Nockenwellenzahnrades mit 180 Nm fest.
- Entfernen Sie den Schlüssel -3447- .
- Schrauben Sie die Staubschutzkappe des Schwingungs agen AG gindämpfers mit 10 Nm fest.
- Bauen Sie die Schlepphebel ein Seite 94








3.3 Zahnrad der Kurbelwelle ersetzen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Schlüssel -3447-
- Druckteller -30 11-
- Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-
- Drehmomentschlüssel -V.A.G 1332-



Ohne Abbildung:


◆ Zweiarm-Abzieher (handelsüblich)

Arbeitsablauf

- Getriebe ausbauen: ⇒ Rep.-Gr. 34
- Entfernen Sie die Staubschutzkappe des Schwingungsdämpfers.




- Setzen Sie zum Gegenhalten des Motors den Schlüssel -3447- auf die Schräuben des Schwingungsdämpfers.
- Druckplatte und Mitnehmerscheibe ausbauen: ⇒ Rep.-Gr. 30
- Bauen Sie das Zweimassen-Schwungrad aus.



30-

N13-0339


- Legen Sie den Druckteller -30 11- in die Zentralbohrung der Kurbelwelle und ziehen Sie das Zahnrad und die Kurbelwellenbuchse mit einem handelsüblichem Zweiarm-Abzieher ab.
- Erwärmen Sie das neue Zahnrad auf ca. 60 °C und schieben Sie es auf die Kurbelwelle. Achten Sie dabei auf die Fixierung des Zahnrades.
- Setzen Sie die Kurbelwellenbuchse, mit der breiten Stirnseite zur Kurbelwelle, auf die Kurbelwelle und treiben Sie diese mit Hilfe eines Kunststoffhammers bündig auf die Kurbelwelle.
- Setzen Sie das Zweimassen-Schwungrad auf die Kurbelwelle und schrauben Sie die Befestigungsschrauben fest. Anzugsdrehmoment: 125 Nm
- Druckplatte und Mitnehmerscheibe einbauen: ⇒ Rep.-Gr. 30
- Entfernen Sie den Schlüssel -3447- .
- Schrauben Sie die Staubschutzkappe des Schwingungsdämpfers fest. Anzugsdrehmoment: 10 Nm
- Getriebe einbauen: ⇒ Rep.-Gr. 34



Nadellager des Zweimassen-Schwungrades ersetzen 3.4


Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Schlüssel -3447-
- Zentrierdorn -3434-
- Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-
- Drehmomentschlüssel -V.A.G 1332-




Arbeitsablauf

- Getriebe ausbauen: ⇒ Rep.-Gr. 34
- Entfernen Sie die Staubschutzkappe des Schwingungsdämp-
- Setzen Sie zum Gegenhalten des Motors den Schlüssel -3447- auf die Schräuben des Schwingungsdämpfers.
- Druckplatte und Mitnehmerscheibe ausbauen: ⇒ Rep.-Gr. 30
- Bauen Sie das Zweimassen-Schwungrad aus.






Treiben Sie das Nadellager des Zweimassen-Schwungrades mit einem handelsüblichen Durchschläger aus.



- Treiben Sie das neue Nadellager mit dem Zentrierdorn -3434in das Zweimassen-Schwungrad ein.
- Setzen Sie das Zweimassen-Schwungrad auf die Kurbelwelle und schrauben Sie die Befestigugsschrauben fest. Anzugsdrehmoment: 125 Nm
- Druckplatte und Mitnehmerscheibe einbauen: ⇒ Rep.-Gr. 30
- Entfernen Sie den Schlüssel -3447- .
- Schrauben Sie die Staubschutzkappe des Schwingungsdämpfers fest. Anzugsdrehmoment: 10 Nm
- Getriebe einbauen: ⇒ Rep.-Gr. 34








Dichtring für Kurbelwelle -Riemenscheibenseite- ersetzen 3.5

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel




Ausbauen

- Bauen Sie den Keilrippenriemen aus <u>⇒ Seite 58</u>
- Entfernen Sie die Staubschutzkappe des Schwingungsdämp-
- Setzen Sie zum Gegenhalten des Motors den Schlüssel -3447- auf die Schräuben des Schwingungsdämpfers.
- Schrauben Sie den Schwingungsdämpfer ab.
- Hebeln Sie den alten Dichtring mit dem Ausziehhaken -10 -221- aus der Ölpumpe heraus.

Einbauen


Ölen Sie die Dichtlippe des Dichtringes leicht ein.







- Schieben Sie den neuen Dichtring auf den Montagedorn -3384- und treiben Sie den Dichtring bis zum Anschlag ein.
- Setzen Sie den Schwingungsdämpfer auf die Kurbelwelle.
- Schrauben Sie die Schrauben des Schwingungsdämpfers bündig ein.





- Schrauben Sie die Staubschutzkappe des Schwingungsdämpfers fest. Anzugsdrehmoment: 10 Nm
- Bauen Sie den Keilrippenriemen ein ⇒ Seite 58










LT 1997

Dichtring für Kurbelwelle -Schwungradseite- ersetzen 3.6


Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Ausdrückhebel -VW 681-
- Schlüssel -3447-
- Montagevorrichtung -3446-
- Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-
- Drehmomentschlüssel -V.A.G 1332-



Ausbauen

- Getriebe ausbauen: ⇒ Rep.-Gr. 34
- Entfernen Sie die Staubschutzkappe des Schwingungsdämp-
- Setzen Sie zum Gegenhalten des Motors den Schlüssel -3447- auf die Schräuben des Schwingungsdämpfers.
- Druckplatte und Mitnehmerscheibe ausbauen: ⇒ Rep.-Gr. 30
- Bauen Sie das Zweimassen-Schwungrad aus.




 Ziehen Sie die Buchse -1- vorsichtig, mit Hilfe einer Wasserpumpenzange von der Kurbelwelle ab.

i


Hinweis

Nach Ziehen der Buchse ist diese zu ersetzen.




 Hebeln Sie den alten Dichtring mit dem Ausdrückhebel -VW 681- aus dem Schwungradgehäuse heraus.


Einbauen



- Schrauben Sie die Führungshülse -3446/1- der Montagevorrichtung -3446- auf die Kurbelwelle.
- Ölen Sie die Dichtlippe des neuen Dichtringes leicht ein.




- Schieben Sie den neuen Dichtring auf das Druckstück
 -3446/2- und treiben Sie den Dichtring bündig in das Schwungradgehäuse ein.
- Entfernen Sie die Montagevorrichtung 3446- .
- Setzen eine neue Kurbelwellenbuchse; mit der breiten Stirnseite zur Kurbelwelle, auf die Kurbelwelle und treiben Sie diese mit Hilfe eines Kunststoffhammers bündig auf die Kurbelwelle.





- 4-2yı. AG. Die Volkswagen AG gibt keine Setzen Sie zum Gegenhalten des Motors den Schlüssel -3447- auf die Schrauben des Schwingungsdämpfers.
- Setzen Sie das Zweimassen-Schwungrad auf die Kurbelwelle und schrauben Sie die Befestigungsschrauben fest. Anzugsdrehmoment: 125 Nm
- Druckplatte und Mitnehmerscheibe einbauen: ⇒ Rep.-Gr. 30
- Entfernen Sie den Schlüssel -3447- .
- Schrauben Sie die Staubschutzkappe des Schwingungsdämpfers fest. Anzugsdrehmoment: 10 Nm
- Getriebe einbauen: ⇒ Rep.-Gr. 34







Kurbelwelle aus- und einbauen

1 - Lagerschale 1, 2, 4 und 5

- ☐ für Lagerdeckel ohne Schmiernut
- für Zylinderblock mit Schmiernut
- gelaufene Lagerschalen nicht vertauschen (kennzeichnen)

$2 - 25 \text{ Nm} + \frac{1}{3} \text{ Umdr.} (120^\circ)$ weiterdrehen

3 - Lagerdeckel

- ☐ Lagerdeckel 5: Riemenscheibenseite
- ☐ Lagerdeckel 3: mit Aussparungen für Anlaufscheiben
- □ Haltenasen der Lagerschalen Zylinderblock/ Lagerdeckel müssen übereinander liegen
- □ in den Lagerdeckeln sind zwei Bohrungen mit unterschiedlichen Tiefen zur Aufnahme der Zentrierhülsen ⇒ Seite 79

4 - Anlaufscheibe

- ☐ für Lagerdeckel 3
- □ Fixierung beachten
- □ die einseitig angebrachten senkrechten Schmiernuten müssen in Richtung der Kurbelwange zeigen ⇒ Seite 79


5 - Lagerschale 3

6 - Kurbelwelle

- □ für Lagerdeckel ohne Schmiernut
 □ für Zylinderblock mit Schmiernut
 □ Kurbelwelle
 □ Axialspiel: 0,080...0,251 mm
 □ Radialspiel mit Plastigage messen: 0,044...0.098 mm ☐ Radialspiel mit Plastigage messen: 0,044...0,098 mm
- □ bei Radialspielmessung Kurbelwelle nicht verdrehen
- ☐ Kurbelwellenmaße ⇒ Seite 79


7 - Anlaufscheibe

- ☐ für Zylinderblock, Lager 3
- die einseitig angebrachten senkrechten Schmiernuten müssen in Richtung der Kurbelwange zeigen ⇒ Seite 79






ne Zwecke, auch auszugswejs



Zentrierhülsen in den Lagerdeckeln der Kurbelwelle

Die Lagerdeckel haben zwei unterschiedlich tiefe Bohrungen zur Aufnahme der Zentriefhülsen. Entsprechend sind auch im Motorblock zwei unterschiedlich tiefe Bohrungen an jedem Kurbelwellenlager vorhanden.

Beim Einbau der Lagerdeckel muss die Seite des Lagerdeckels mit der kürzeren Bohrung (Zentrierhülse steht weiter heraus -Pfeil-) so eingebaut werden, dass sie sich auf der Motorblock seite befindet, auf welcher auch der Ölfülter/Ölkühler montiert ist.



4.1 Kurbelwellenmaße

(Maße in mm)

Schleifmaß	Kurbelwellenlager Zapfen-Ø	Pleuellager Zapfen-Ø
	69,981	54,981
Grundmaß	bis	bis
	70,000	55,000
	69,731	54,731
Stufe I	bis	bis
	69,750	54,750
	69,481	54,481
Stufe II	bis	bis
	69,500	54,500
	69,231	54,231
Stufe III	bis	bis
	69,250	54,250



5 Kolben und Pleuelstange zerlegen und zusammenbauen

1 - Kolbenringe

- ☐ Stoß um 120° versetzen
- mit Kolbenringzange aus- und einbauen
- □ Kennzeichnung "TOP" zum Kolbenboden
- □ Stoßspiel prüfen ⇒ Seite 81
- □ Höhenspiel prüfen ⇒ Seite 81

2 - Sicherungsring

3 - Kolben

- mit Brennraum
- ☐ Pfeil auf Kolbenboden zeigt zur Getriebeseite
- mit Kolbenringspannband einbauen
- ☐ bei Rissbildung am Kolbenschaft Kolben erset-
- □ mit Aussparung für Ölspritzdüsen

4 - Pleuelbuchse

□ auf Beschädigung, Risse und Verschleiß prüfen, ggf. ersetzen

5 - Pleuelstange


- ☐ auf Beschädigung, Ris-

6 - Ölspritzdüse

7 - Hohlschraube

8 - Dichtscheibe

9 - Pleuelschraube, 20 Nm + ¹/₄ Umdr. (90°) weiterdrehen



LT 1997

10 - Spannhülse

11 - Lagerschale

- ☐ Einbaulage beachten
- gelaufene Lagerschalen nicht vertauschen
- auf festen Sitz in den Haltenasen achten
- ☐ Axialspiel Verschleißgrenze: 0,251 mm
- ☐ Radialspiel mit Plastigage messen: Verschleißgrenze: 0,098 mm Bei der Radialspielmessung Kurbelwelle nicht verdrehen

12 - Zylinderblock


- ☐ Zylinderbohrung prüfen ⇒ Seite 82
- ☐ Zylindermaße ⇒ Seite 82

13 - Kolbenbolzen

☐ bei Schwergängigkeit Kolben auf 60 °C erwärmen

Kolbenring-Stoßspiel prüfen

AG. Die Volkswagen AG. Die Volks



Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel


♦ Fühlerlehre

Prüfablauf

Ring rechtwinklig von oben bis in untere Zylinderöffnung, ca. 15 mm vom Zylinderrand entfernt, einschieben.

Kolbenring Maße in mm	neu	Verschleißgrenze
1. Kompressionsring	0,300,55	1,0
2. Kompressionsring	0,300,55	1,0
Ölabstreifring	0,300,50	1,0
Kolbenring-Höhenspiel prüfen	Jokawagen AG. Urheberrechtlich geschützt. Hox	(199 Mankgoo) mar

Kolbenring-Höhenspiel prüfen





Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

Fühlerlehre

♦ Fühlerlehre		
Prüfablauf AG. Die Volkswagen AG gibt kg	ina	
Prüfablauf Vor der Prüfung Ringhut reinigen.		
Kolbenring	Maße in mm	
1. Kompressionsring	0,0801,130%	
2. Kompressionsring	0,0700,105	
Ölabstreifring	0,00,065	


Zylindermaß

Zylinderbohrung prüfen



Hinweis

- Das Zylindermaß bezieht sich auf das Innenmaß der Laufbuchse im eingebautem Zustand.
- Die Messung der Zylinderbohrung darf nicht durchgeführt werden, wenn der Zylinderblock mit dem Motorhalter -3444- am Spannbock -VW 313- befestigt ist, da Fehlmessungen möglich Spatilinery - An O. 19 200 No Spatilich geschützt Achlich geschützt auf geschlich auf geschützt auf geschützt auf geschützt auf geschlich auf ge



Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

Innenfeinmessgerät 50...100 mm


Prüfablauf

An 3 Stellen über Kreuz in Querrichtung -A- und Längsrichtung -B- messen. Abweichungen gegenüber Nennmaß:

Maß in mm	Zylinderbohrung-Ø
Grundmaß	93,00093,022
Verschleißgrenze	93,082

Kennzeichnung der Pleuelstangenlagerdeckel


Beachten Sie vor dem Einbau der Lagerdeckel die Kennzeichnung der Pleuelstange zum jeweiligen Lagerdeckel -Pfeil-.





Kennzeichnung der Pleuelstange für die korrekte Einbaulage

Die Pleuelstange besitzt auf einer Seite einen runden Anguss -Pfeil-. Die Pleuelstange muss so eingebaut werden, das dieser Anguss zur Schwungradseite zeigt.




LT 1997

Einbaulage der Ölspritzdüsen

Pro Zylinder sind zwei Ölspritzdüsen verbaut. An jeder Ölspritzdüse ist ein Zentrierstift vorhanden.

Die Ölspritzdüsen eines Zylinders unterscheiden sich durch eine unterschiedliche Platzierung der Zentrierstifte -Pfeile-. Hierdurch wird eine Falschverbauung vermieden.






15 – Zylinderkopf, Ventiltrieb

1 Zylinderkopf

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Drehmomentschlüssel -V.A.G 1332-
- ♦ Schlüssel -3447-
- Nockenwellenfixierung -3445-
- Auffangwanne -V.A.G 1306- bzw. Auffangwanne für Werkstattkräne -VAS 6208-



Ohne Abbildung

♦ Schleifpapier

Kompressionsdruck prüfen ⇒ Seite 89




Hinweis

- ♦ Beim Einbau eines Austausch-Zylinderkopfes mit montierter Nockenwelle müssen die Berührungsflächen zwischen Schlepphebel und Nockengleitbahn nach Einbau des Kopfes geölt werden.
- Die mitgelieferten Plastikunterlagen zum Schutz der offenen Ventile d\u00fcrfen erst unmittelbar vor dem Aufsetzen des Zylinderkopfes entfernt werden.
- Beim Ersetzen des Zylinderkopfes muss das gesamte Kühlmittel erneuert werden.
- Nach der Montage des Zylinderkopfes, Zahnflankenspiel der Zwischenwelle prüfen, ggf. einstellen ⇒ Seite 66

LT 1997

1 - Zylinderkopfdeckel

- ☐ Hinweis beachten ⇒ Seite 86
- 2 Verschlussdeckel
- 3 Dichtung
 - ☐ bei Beschädigung er-
- 4 Buchse
- 5 15 Nm
- 6 5 Nm
- 7 Hallgeber -G40-
 - ☐ für Nockenwellenpositi-
- 8 Dichtung
 - □ bei Beschädigung er-
- 9 Deckeldichtung
 - □ bei Beschädigung ersetzen
- 10 Zylinderkopfschraube
 - ☐ Reihenfolge beim Lösen und Anziehen beachten ⇒ Seite 88
- 11 Glühstiftkerze
 - ☐ mit 17 Nm festziehen
- 12 Sicherungsklammer
- 13 Kraftstoffrücklaufan-agen AG schluss schluss
- 14 Einspritzventil
 - ☐ aus und einbauen ⇒ Seite 150
- 15 40 Nm
- 16 Spannbügel
- 17 Kraftstoffdruckgeber -G247-
- 18 Zwischenflansch
- 19 Ansaugrohr
- □ bei Motorkennbuchstabe BCQ mit Abgasrückführungsrohr ⇒ Pos. 9 (Seite 183)
- 20 40 Nm
- 21 Dichtung
 - ersetzen
- 22 Wärmeschutzdichtung
 - □ ^sersetzen
- 23 Hochdruckleitung
 - ☐ mit 27 Nm festziehen
- wicht volkewagen AG. Urheberrechtlich geschützeigen AG. Urheberrechtlich geschützeigen bei Jugurgen Ju □ Biegeform nicht verändern







- 24 Kraftstoffrücklaufleitung
- 25 Druckbegrenzungsventil
- 26 35 Nm
- 27 Hochdruckspeicher

28 -	Eins	pritzl	eitur	aen
------	------	--------	-------	-----

- umit 30 Nm an den Einspritzventilen festziehen
- ☐ mit 27 Nm am Hochdruckspeicher festziehen
- □ Biegeform nicht verändern
- 29 Spannhülse

30 - Zylinderblock

- ☐ Antriebszahnräder und Zweimassen-Schwungrad aus- und einbauen <u>⇒ Seite 61</u>
- □ Kurbelwelle aus- und einbauen ⇒ Seite 78
- ☐ Kolben und Pleuelstange zerlegen und zusammenbauen ⇒ Seite 80

31 - Zylinderkopfdichtung

- ersetzen
- ☐ vor der Montage Dichtflächen reinigen ज
- □ nach dem Ersetzen das gesamte Kühlmittel erneuern

32 - Zylinderkopf


- ☐ auf Verzug prüfen ⇒ Seite 87
- □ nach dem Ersetzen das gesamte Kühlmittel erneuern
- □ nach der Montage Zahnflankenspiel der Zwischenwelle prüfen, ggf. einstellen <u>⇒ Seite 65</u>



Hinweis

Bei Fahrzeugen mit zweitem Wärmetauscher müssen zum Ausbau des Zylinderkopfdeckels die Kühlmittelrohre -A- von der Motorspritzwand gelöst werden. Alle Schläuche bleiben dabei angeschlossen, ein Ablassen des Kühlmittels ist nicht erforderlich

Kühlmittelrohre bei Fahrzeugen mit zweiten Wärmetauscher



annigung dar Volkswagen AG. Die Volkswagen AG gibt keine Gewährleistung

1.1 Zylinderkopf aus- und einbauen

Ausbauen




Hinweis

- ◆ Um eine Beschädigung an den offenen Ventilen zu vermeiden, bauen Sie bitte vor der Demontage des Zylinderkopfes die Schlepphebel aus. Schlepphebel aus und einbauen ⇒ Seite 94.
- Bauen Sie die Schlepphebel erst nach der Montage des Zylinderkopfes wieder ein.




Reihenfolge beim Lösen der Zylinderkopfschrauben einhal-





LT 1997

Zylinderkopf auf Verzug prüfen



Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmm Sulve of Molive of Moli mittel

gewerbliche Zwecke, auch auszig

- Haarlineal
- Fühlerlehre

Max. zulässiger Verzug: 0,1 mm



Hinweis

Das Nacharbeiten von Diesel-Zylinderköpfen ist nicht zulässig.

Einbauen




Hinweis

- ♦ Zylinderkopfschrauben immer ersetzen.
- Dichtungsreste im Reparaturfall von Zylinderkopf und Zylinderblock vorsichtig entfernen. Darauf achten, dass keine langgezogenen Riefen oder Kratzer entstehen. Bei Verwendung von Schleifpapier darf die Körnung nicht unter 100 liegen.
- Schmirgel- und Schleifreste sorgfältig entfernen.
- Neue Zylinderkopfdichtung erst unmittelbar vor dem Einbau aus der Verpackung nehmen.
- Dichtung äußerst sorgfältig behandeln. Beschädigungen der Siliconschicht und im Sickenbereich führen zu Undichtigkei-



Vor dem Aufsetzen des Zylinderkopfes Kurbelwelle mit dem Schlüssel -3447- auf OT-Markierung -Pfeil- stellen.




- Stellen Sie die Nockenwelle auf OT-Zylinder 1.




Hinweis

Der Zylinder 1 ist auf der Schwungradseite . Die Zählung der Zylinder beginnt an der kraftabgebenden Seite (Schwungrad)!



- Arretieren Sie die Nockenwelle mit der Nockenwellenfixierung
- Zylinderkopfdichtung auflegen.
- Zylinderkopf aufsetzen und die 10 Zylinderkopfschrauben einsetzen und handfest anziehen.



- Zylinderkopf in fünf Stufen in gezeigter Anzugsreihenfolge wie folgt anziehen:
- 1. Mit Drehmomentschlüssel vorziehen. Stufe I = 30 Nm, Stufe II = 60 Nm, Stufe III = 100 Nm
- 2. Mit starrem Schlüssel weiterdrehen: Stufe IV = 1/4 Umdr. (90°), Stufe V = 1/4 Umar. (55),

 Entfernen Sie die Nockenwellenfixierung -3445- 2003,

 Physiologia (190°), Stufe V = 1/4 Umar. (55),

 Entfernen Sie die Nockenwellenfixierung -3445- 2003,


 Physiologia (190°), Stufe V = 1/4 Umar. (55),

 Entfernen Sie die Nockenwellenfixierung -3445- 2003,

 Physiologia (190°), Stufe V = 1/4 Umar. (55),

 Entfernen Sie die Nockenwellenfixierung -3445- 2003,

 Entfernen Sie die Nockenwelle






Nachziehen der Zylinderkopfschrauben nach Reparaturen ist nicht erforderlich.



1.2 Kompressionsdruck prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Gelenkschlüssel SW 10 -3220-
- Drehmomentschlüssel V.A.G 1331-
- Adapter -V.A.G 1381/12-
- Kompressionsdruck-Prüfgerät -V.A.G 1763-



Prüfbedingung

Motoröltemperatur mindestens 30 °C.

Prüfablauf

- Alle Magnetventilstecker an den Einspritzventilen abziehen.
- Stecker von allen Glühkerzen abziehen.
- Alle Glühkerzen mit Gelenkschlüssel SW 10 -3220- ausbauen.



- Adapter -V.A.G 1381/12- anstelle der Glühkerzen einschrau-
- Kompressionsdruck mit Kompressionsdruck-Prüfgerät -V.A.G 1381- bzw. Kompressionsdruck-Prüfgerät -V.A.Ğ 1763- prü-



Hinweis

Handhabung ⇒ Bedienungsanleitung des Prüfgerätes .

Anlasser so lange betätigen, bis kein Druckanstieg mehr vom Prüfgerät angezeigt wird.



V.A.G 1381/12

Kompressionsdruckwerte:

neu: ca. 28 bar Verschleißgrenze: 23 bar

Zulässiger Unterschied zwischen sämtlichen Zylindern: 3 bar

Glühkerzen mit Gelenkschlüssel SW 10 -3220- einbauen Anzugsdrehmoment: 17 Nm.




LT 1997

Ventiltrieb instand setzen gibt keine Ge 2

- 1 Anlaufscheibe
- 2 Nockenwelle
 - ☐ Zahnflankenspiel prüfen ⇒ Seite 65
 - Axialspiel prüfen *y* ⇒ Seite 93
 - aus- und einbauen ⇒ Seite 98
 - Radialspiel mit Plastigage messen: 0,12...0,16 mm


 - Kennzeichnung, Steuerzeiten ⇒ Seite 93
- 3 Spannhülse
- 4 30 Nm
- 5 Lagerdeckel oben
 - □ bei Ausbau kennzeichnen
 - □ nicht vertauschen
 - □ Lauffläche ölen
- 6 Lagerbuchse
 - ☐ Lauffläche ölen
- 7 Einstellager
- 8 Nockenwellenrad
- 9 180 Nm
- 10 Lagerbuchse
 - ☐ Lauffläche ölen
- 11 Zwischenzahnrad
 - Zahnflankenspiel prüfen ⇒ Seite 65
 - □ Axialspiel prüfen ⇒ Seite 66
 - ☐ Zum Ausbau Nockenwelle ausbauen ⇒ Seite 98
- 12 Verschlussdeckel
- 13 Dichtring
- 14 110 Nm
- 15 Scheibe
- 16 Innengewindehülse
- 17 Sicherungsring
- 18 Ausgleichscheibe
 - ☐ in verschiedenen Dicken lieferbar
 - □ zum Einstellen des Axialspiels
- 19 Zylinderkopf
 - ☐ Hinweis beachten ⇒ Seite 91



20 - Hohlschraube
□ Anzugsdrehmoment 10 Nm
21 - Ölspritzdüse
22 - Dichtring
23 - Auslassventil
Ventilmaße ⇒ Seite 93
24g- Einlassventile
Ventilmaße <u>⇒ Seite 93</u>
25 Gewindeeinsatz
26 Sicherungsfeder
27 - Einstellschraube
□ Ventilspiel einstellen <u>⇒ Seite 100</u>
28 - Schlepphebel für Einlassventil
☐ aus und einbauen ⇒ Seite 94
☐ Lauffläche ölen
□ Ventilspiel einstellen ⇒ Seite 100
20 - Hohlschraube Anzugsdrehmoment 10 Nm 21 - Ölspritzdüse 22 - Dichtring 23 - Auslassventil Ventilmaße ⇒ Seite 93 24 - Einlassventile Ventilmaße ⇒ Seite 93 25 - Gewindeeinsatz 26 - Sicherungsfeder 27 - Einstellschraube Ventilspiel einstellen ⇒ Seite 100 28 - Schlephebel für Einlassventil aus und einbauen ⇒ Seite 94 nicht vertauschen Lauffläche ölen Ventilspiel einstellen ⇒ Seite 100 29 - Schlephebel für Einlassventil aus und einbauen ⇒ Seite 94 nicht vertauschen Lauffläche ölen Ventilspiel einstellen ⇒ Seite 100 30 - Schlephebel für Auslassventil aus und einbauen ⇒ Seite 94 nicht vertauschen Lauffläche ölen Ventilspiel einstellen ⇒ Seite 100 31 - Spannhülse
aus und einbauen ⇒ Seite 94
□ nicht vertauschen
□ Lauffläche ölen
☐ Ventilspiel einstellen <u>⇒ Seite 100</u>
30 - Schlepphebel für Auslassventil
☐ aus und einbauen <u>⇒ Seite 94</u> ☐ nicht vertauschen
□ Lauffläche ölen
□ Ventilspiel einstellen <u>⇒ Seite 100</u>
31 - Spannhülse
32 - Lagerdeckel unten
□ nicht vertauschen
☐ Lauffläche ölen
☐ Einbaureihenfolge <u>⇒ Seite 98</u>
33 - Kegelstücke
34 - Ventilfederteller oben
35 - Ventilfeder
□ aus- und einbauen:
 Zylinderkopf ausgebaut: mit Montagevorrichtung für Ventile -2036- ⇒ Seite 95
36 - Ventilschaftabdichtung
□ ersetzen <u>⇒ Seite 95</u>
37 - Ventilfederteller unten
38 - Abstandsring
ur an den Ventilen die unterhalb der Nockenwelle liegen
39 - Ventilführung
□ prüfen <u>⇒ Seite 94</u>



Nockenwelle, Axialspiel prüfen der Volkeswa



Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Universal-Messuhrhalter -VW 387-
- Messuhr

Verschleißgrenze: 0,16 mm


Messung bei montiertem ersten und letzten Lagerdeckel vorneh-



Ventilmaße

Hinweis

Ventile dürfen nicht nachgearbeitet werden. Nur das Einschleifen ist zulässig ist zulässig.




Maß		Einlassventil	Auslassventil
Ø a	mm	32,933,1	39,940,1
Ø b	mm	6,9526,970	6,9526,970
α	∠°	30	45

Nockenwellenkennzeichnung, Steuerzeiten

Kennzeichnung

- Grundkreis der Nocken: a = Ø 35 mm
- Kennzeichnung durch eingeprägte Zahlen und Buchstaben auf der Nockenwelle:



Motorkennbuchstaben	AUH
Zylinder 1 -Pfeil A-	4010
Zylinder 2 -Pfeil B-	MWM
Zylinder 3 -Pfeil C-	00H
	22



Steuerzeiten bei 1 mm Ventilhub

Motorkennbuchstaben	AUH
Einlass 1 öffnet nach OT	5,3°
Einlass 1 schließt nach UT	32,0°
Einlass 2 öffnet nach OT	3,7°
Einlass 2 schließt nach UT	31,7°
Auslass öffnet vor UT	55,6°
Auslass schließt nach OT	5,0°

2.1 Ventilführungen prüfen


Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Universal-Messuhrhalter -VW 387-
- ♦ Messuhr

Prüfablauf

 Neues Ventil in Führung stecken. Ventilschaftende muss mit Führung abschließen.


Kippspiel: max. 1,3 mm



2.2 Schlepphebel aus- und einbauen


Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüfgund Meßgeräte sowie Hilfsmittel

♦ Schlüssel -3447-





◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-




Ausbauen

- Bauen Sie den Zylinderkopfdeckel aus.
- Entfernen Sie die Staubschutzkappe des Schwingungsdämp-
- Kurbelwelle mit dem Schlüssel -3447- in Motordrehrichtung drehen, bis die Nocken des betreffenden Zylinders nach oben



Hinweis

Die Kolben dürfen dabei nicht im oberen Totpunkt stehen.




der Volkswagen AG. Die Volkswagen AG gibt keine Gewä Ventilfeder mit Holz- bzw. Kunststoffkeil -Piell- Hach and drücken und Schlepphebel entnehmen. (Schlepphebel nicht

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

- Bauen Sie den Zylinderkopfdeckel ein.
- Schrauben Sie die Staubschutzkappe des Schwingungsdämpfers fest. Anzugsdrehmoment: 10 Nm



2.3 Ventilschaftabdichtung ersetzen


(bei ausgebautem Zylinderkopf)





Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Abziehvorrichtung -3047 A-
- Montagevorrichtung für Ventile -2036-
- ♦ Ventilhebel -VW 541/1 A-
- ♦ Aufdrücker -10 204-




Ausbauen

- Nockenwelle ausbauen ⇒ Seite 98.
- Schlepphebel ausbauen (nicht vertauschen).

Ventilfedern der Einlassventile ausbauen

- Montagevorrichtung f


 ür Ventile -2036- einsetzen.
- Ventilfedern mit Ventilhebel -VW 541/1 A- und Druckstück ausbauen.





Ventilfedern der Auslassventile ausbauen


- Montagevorrichtung für Ventile -2036- einsetzen.
- Ventilfedern mit Ventilhebel -VW 541/1 A- und Druckstück ausbauen.




LT 1997

agen AG. Die Volkswagen AG gibt Ventilschaftabdichtungen mit Abziehvorrichtung -3047 A-abziehen.

Einbauen



- Um Beschädigungen an den neuen Ventilschaftabdichtungen zu vermeiden, Kunststoffhülse -A- auf den Ventilschaft stecken.
- Ventilschaftabdichtung -B- einölen, in den Aufdrücker -10 -204 einsetzen und vorsichtig auf die Ventilführung schieben.








2.4 Nockenwelle aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Nockenwellenfixierung -3445-
- ♦ Schlüssel -3447-
- Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-




Ausbauen



Hinweis


- ♦ Der Zylinder 1 befindet sich an der Schwungradseite. Die Zählung der Zylinder beginnt an der kraftabgebenden Seite (Schwungrad)!
- ♦ Die Lagerdeckel der Nockenwelle sind untereinander austauschbar. Kennzeichnen Sie die Lagerdeckel bitte vor dem Ausbau.
- Bauen Sie den Zylinderkopfdeckel aus.
- Entfernen Sie die Staubschutzkappe des Schwingungsdämpfers.





N13-0356

Drehen Sie die Kurbelwelle, mit dem Schlüssel -3447-, bis die OT-Markierung auf dem Schwungrad -1- mit der Kerbe auf dem Zwischenflansch -Pfeil- fluchtet.



LT 1997

- Setzen Sie zum Gegenhalten des Motors den Schlüssel -3447- auf die Schrauben des Schwingungsdämpfers.
- Schrauben Sie die Schraube des Nockenwellenzahnrades ab und nehmen Sie das Nockenwellenzahnrad ab.
- Schrauben der Nockenwellen-Lagerdeckel von der Mitte nach außen abwechselnd über Kreuz lösen.
- Nehmen Sie die Nockenwelle heraus.


Einbauen


Laufflächen der Nockenwelle ölen.




Hinweis

- Der Zylinder 1 ist auf der Schwungradseite . Die Zählung der Zylinder beginnt an der kraftabgebenden Seite (Schwungrad)!
- ♦ Beim Einbau der Nockenwelle müssen die Nocken für Zylinder gen AG. Die Volkswagen AG gibt k 1 nach oben zeigen.
- Schrauben der Nockenwellen-Lagerdeckel von der Mitte nach außen abwechselnd über Kreuz festschrauben. Anzugsdrehmoment: 30 Nm
- Nockenwelle auf OT-Zylinder 1 stellen. (Die Nocken für die Einlassventile und das Auslassventil zeigen nach oben).
- Arretieren Sie die Nockenwelle am 4. Zylinder mit der Nockenwellenfixierung -3445- .
- Setzen Sie das Nockenwellenzahnrad auf und schrauben Sie die Nockenwellenschraube handfest in die Nockenwelle ein.
- Entfernen Sie die Nockenwellenfixierung -3445- .
- Entfernen Sie die Staubschutzkappe des Schwingungsdämpfers.






- 4-Zyl. Dieselmotor (Common Rail) Ausgabe 12,2007 Volkswager
- Setzen Sie zum Gegenhalten des Motors den Schlüssel -3447- auf die Schrauben des Schwingungsdämpfers.
- Schrauben Sie die Schraube des Nockenwellenzahnrades fest. Anzugsdrehmoment: 180 Nm
- Entfernen Sie den Schlüssel -3447- .
- Schrauben Sie die Staubschutzkappe des Schwingungsdämpfers fest. Anzugsdrehmoment: 10 Nm
- Bauen Sie den Zylinderkopfdeckel ein.




Ventilspiel prüfen und einstellen 2.5

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

♦ Schlüssel -3447-



Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-



Ohne Abbildung

Fühlerlehre



Arbeitsablauf



Hinweis

- Ventilspiel bei kaltem Motor prüfen und einstellen.
- Es darf kein Gang eingelegt sein.
- 4-Zyl. Diesen.

 AG. Die Volkswagen AG gibt keine Gewährteistung ader Richtigke und einstellen.


 stung, die beim ** **arbar einras- einge-** ** **hen *** Die Ventileinstellschrauben haben eine Verrastung, die beim Verdrehen der Ventileinstellschraube alle 180° hörbar einrastet. Das Ventilspiel darf nur von Rastung zu Rastung einge-stellt werden. Stellen Sie die Ventileinstellschraube zwischen zwei Rastungen, so löst sich im anschließenden Fahrbetrieb die Rastklammer und das Ventilspiel verstellt sich dann von selbst. Motorschäden sind die Folge!
- Bauen Sie den Zylinderkopfdeckel aus.
- Entfernen Sie die Staubschutzkappe des Schwingungsdämp-
- Kurbelwelle mit dem Schlüssel -3447- in Motordrehrichtung drehen, bis die Nocken des zu prüfenden Zylinders nach oben
- Prüfen Sie das Ventilspiel des jeweiligen Zylinders. Die Fühlerblattlehre muss sich mit geringem Widerstand verschieben lassen, ggf. Ventilspiel durch Verdrehen der Einstellschraube in 180° - Schritten einstellen.






- Bauen Sie den Zylinderkopfdeckel ein.
- Schrauben Sie die Staubschutzkappe des Schwingungsdämpfers fest.

Anzugsdrehmoment: 10 Nm





Schmierung

Teile des Schmiersystems aus- und volken aus-



Hinweis

Werden bei Motorreparaturen Metallspäne sowie Abrieb in größeren Mengen -verursacht durch Fressschäden wie z.B. Kurbelwellen- und Pleuellagerschäden- im Motoröl festgestellt, ist, um Folgeschäden zu vermeiden, neben der sorgfältigen Reinigung der Ölkanäle der Ölkühler zu ersetzen.

Öldruck prüfen ⇒ Seite 107.

1.1 Motoröl


Ölfüllmengen:


mit Ölfilter 8,5 I

Aktuelle Werte:⇒ Datenblätter für Abgasuntersuchung

Motorölspezifikation:

⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 11





I Teile des Schmiersystems - Montageübersicht ⇒ Seite 104



1.1.1 I Teile des Schmiersystems - Montageübersicht

1 - Zylinderblock

- Antriebszahnräder und Zweimassen-Schwungrad aus- und einbauen
 ⇒ Seite 61
- □ Kurbelwelle aus und einbauen ⇒ Seite 78
- □ Kolben und Pleuelstange zerlegen und zusammenbauen ⇒ Seite 80

2 - Rädertriebgehäuse

- vor Einbau Dichtflächen reinigen
- bei der Montage Fixierung beachten
- Dichtflächen mit Dichtungspaste -AMV 188
 100 02- einstreichen

3 - Dichtring

 bei Beschädigung ersetzen

4 - Dichtung für Ölwanne

□ ersetzen

5 - Saugleitung

Sieb bei Verschmutzung reinigen

6 - 20 Nm

7 - Ölwanne

vor der Montage Dichtfläche reinigen

8 - 30 Nm

9 - Dichtring

ersetzen

10 - Ölablassschraube, 50 Nm

11 - 40 Nm

12 - Zwischengehäuse

13 - Dichtring

14 - Gewindestutzen

15 - Ölleitung

16 - Führungsrohr

☐ für Ölmessstab


17 - 125 Nm

18 - Schwingungsdämpfer mit Keilrippenriemenscheibe

- □ bei der Montage Fixierung beachten
- zum Aus- und Einbauen Schrauben des Schwingungsdämpfers mit Schlüssel -3447- gegenhalten

19 - Dichtring

□ bei Undichtigkeiten und Beschädigungen ersetzen



- ☐ aus- und einbauen ⇒ Seite 73
- 20 Ölmessstab
 - ☐ Ölstand darf die max. -Markierung nicht überschreiten!
- 21 Druckfeder
- 22 Verschlussschraube
- 23 10 Nm
- 24 Staubschutzdeckel

- 25 30 Nm

 26 OT-Markierungsanzeiger

 bei der Demontage /- Montage nicht verbiegen


 Beschädigung ersetzen
- - □ nur komplett ersetzen
 - ☐ Dichtflächen mit Silikon-Dichtmittel -D 176 404 A2- bestreichen ⇒ Seite 105

Dichtflächen der Ölpumpe abdichten

Reinigen Sie die Dichtflächen. Sie müssen öl- und fettfrei sein.

Tragen Sie das Silikon-Dichtmittel -D 176 404 A2- wie gezeigt auf die saubere Dichtfläche der Ölpumpe auf.

Die Trennfuge zwischen Ölpumpe und Motorblockbitte vor Montage der Ölwannendichtung zusätzlich mit Silikon-Dichtmittel -D 176 404 A2- abdichten -Pfeile-. The Manual of Ma







II Ölfilter und Ölkühler - Montageübersicht 1.1.2


1 - Gewindestutzen

2 - Ölfilter

z.B. mit Hazet 2195 oder L 80 - Werkzeuge -3380- ausbauen

3 - Öldruckschalter -F22-

- □ prüfen ⇒ Seite 107
- ☐ Dichtring bei Undichtigkeit aufkneifen und ersetzen
- ☐ Anzugsdrehmoment 25 Nm
- 4 Verschlussstopfen
- 5 Rückschlagventil
- 6 30 Nm
- 7 Ölkühlerdeckel
- 8 Dichtung
 - □ ersetzen
- 9 Ölkühler
- 10 Dichtung
 - ersetzen
- 11 Spannhülse
- 12 Verschlussdeckel
- 13 Überdruckventil






LT 1997

1.2 Öldruck und Öldruckschalter prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Öldruckprüfer V.A.G 1342-
- Adaptersatz -V.A.G 1342/6
- Spannungsprüfer -V.A.G 1527B-
- Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594 A- bzw. Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C-





Hinweis

ersnche Elektrik nud Einpanorte

Tauld der obtischen <u>Oldrackau-</u>

Tauld der obtischen <u>Oldrackau-</u> Funktionsprüfung und Instandsetzung der optischen Öldruckan-zeige: ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte



Prüfablauf

- Bauen Sie den Öldruckschalter -F22- (weiße Isolierung) aus und schrauben Sie den Öldruckschalter -F22- mit dem Adaptersatz -V.A.G 1342/6+7- in den Öldruckprüfer -V.A.G 1342- .
- Schrauben Sie den Öldruckprüfer V.A.G 1342- mit Adaptersatz -V.A.G 1342/6+7- anstelle des Öldruckschalters in den Motorblock.
- Legen Sie die braune Leitung -3- des Prüfgerätes an Masse
- Schließen Sie die Spannungsprüfer -V.A.G 1527B- mit den win. 1,0

 Jerhöhen Sie langsam die Dreh
 Jerhöhen Sie langsam die Dreh

 Jerhöhen Sie langsam die Dreh

 Jerhöhen Sie langsam die Dreh

 Jerhöhen Sie langsam die Dreh

 Jerhöhen Sie langsam die Dreh

 Jerhöhen Sie langsam die Dreh


 Jerhöhen Sie langsam die Dreh

 Jerhöhen Sie langsam die Dreh

 Jerhöhen Sie langsam die Dreh

 Jerhöhen Sie langsam die Dreh

 Jerhöhen Sie langsam die Dreh Hilfsleitungen aus Messhilfsmittel-Set -V, A.G 1594 A- bzw. AG gibt Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C- an Batterie plus (+) und den Öldruckschalter -F22- -B- an Die Leuchtdiode muss aufleuchten.
- Lassen Sie den Motor im Leerlauf laufen. Wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat, muss der Öldruck min. 1,0 bar betragen.
- Stellen Sie den Motor ab.
- Lassen Sie den Motor an und erhöhen Sie langsam die Drehzahl. Bei 1,0 bar Überdruck muss die Leuchtdiode verlöschen, andernfalls Öldrückschalter ersetzen.
- Erhöhen Sie die Drehzahl weiter. Bei 3800/min und 90 °C Öltemperatur muss der Öl-Überdruck mindestens 4,0 bar betragen.





Kühlung 19 –

Teile des Kühlsystems aus- und einbauen



Hinweis

- Bei warmen Motor steht das Kühlsystem unter Druck. Vor Reparaturen ggf. Druck abbauen.
- Beachten Sie bitte bei der Montage der Wasserpumpe, dass die Befestigungsschrauben ⇒ Pos. 26 (Seite 113) ; am Rädertriebgehäuse, zuerst angezogen werden. Bruchgefahr.
- Schlauchverbindungen sind mit Federbandschellen gesichert. Im Reparaturfall nur Federbandschellen verwenden.
- ♦ Zur Montage der Federbandschellen wird die Schlauchklemmenzange -V.A.G 1921- empfohlen.

Dichtheitsprüfung des Kühlsystems mit Kühlsystemprüfgerät -V.A.G 1274- durchführen.

Teile des Kühlsystems Aufbauseitig Seite 110.

Teile des Kühlsystems Motorseitig ⇒ Seite 112.

Kühlmittel ablassen und auffüllen ⇒ Seite 113 .

Kühlmittel-Mischungsangaben ⇒ Seite 113 .







1.1 Teile des Kühlsystems aufbauseitig

1 - Luftführung

- vorne links
- 2 Sechskantschraube
- 3 Luftführung
 - □ oben
- 4 Ladeluftkühler
 - □ ⇒ Pos. 14 (Seite 134)
- 5 Luftführungshutze
 - vorne rechts
 - ☐ für Luftansaugschlauch
- 6 Sechskantschraube
- 7 Luftführung
 - □ unten
 - □ am Kühler befestigt
- 8 zum Wärmetauscher für Heizung (Ablauf)
- 9 zum Wärmetauscher für Heizung (Zulauf)
- 10 Kühlmittelschlauch
 - ☐ für Wärmetauscher der Heizung (Zulaufleitung)
 - □ bei Motorkennbuchstabe BCQ mit Abzweig was zum Kühler für Abgasrückführung
- 11 Kühlmittelschlauch
 - ☐ für Wärmetauscher der Heizung (Ablaufleitung)
- 12 Kühlmittelschlauch
- 13 Abzweigstück
 - bei Motorkennbuchstabe BCQ mit Abzweig zum Kühler für Abgasrückführung
- 14 Kühlmittelschlauch
- 15 zur Kühlmittelpumpe
- 16 Luftführung
- 17 Sechskantschraube
- 18 Kühlmittelschlauch oben
- 19 zum Kühlmittelregler
- 20 Kühlmittelschlauch unten
- 21 zum Kühlmittelstutzen





- 22 Kühlmittelschlauch
- 23 Ausgleichbehälter
- 24 10 Nm
- 25 Verschlussdeckel
 - ☐ mit Kühlsystemprüfgerät VĀ.G 1274- prüfen
 - ☐ Prüfdruck 1,2...1,5 bar Überdruck
- 26 Kühlmittelrohr
- 27 Kühlmittelschlauch
- 28 Sechskantschraube
- 29 Halteklammer
- 30 Befestigungsgummi
- 31 Kühler
- gewerbliche Zwecke, auch . □ aus- und einbauen ⇒ Seite 115
 - □ nach dem Ersetzen das gesamte Kühlmittel erneuern
- 32 Ablassschraube
- 33 zum Kühlmittelstutzen
 - □ ⇒ Pos. 13 (Seite 112)



1.2 Teile des Kühlsystems motorseitig

1 - Kühlmittelschlauch

für Wärmetauscher für Heizung (Ablauf)

2 - Kühlmittelschlauch

- ☐ für Wärmetauscher für Heizung (Zulauf)
- 3 Anschlussstutzen

4 - Dichtring

ersetzen

5 - O-Ring

ersetzen

6 - Kühlmitteltemperaturgeber -G62-

- ☐ mit Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2-
- im Zylinderkurbelgehäuse unterhalb des Saugrohres verbaut ⇒ Pos. 11 (Seite 145)

7 - Halteklammer


auf festen Sitz prüfen

8 - Verschlussstopfen

9 - Kühlmitteltemperaturgeber -G62-

- mit Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2-
- □ Der Kühlmitteltemperaturgeber -G62- kann auch im Zylinderkurbelgehäuse unterhalb des Saugrohres verbaut sein

⇒ Pos. 6 (Seite 112) .



bei Fahrzeugen mit Klimaanlage Thermoschalter für Klimaanlagenabschaltung -F163-

10 - Kühlmittelschlauch oben

11 - Kühlmittelschlauch

zum Ausgleichbehälter

12 - 30 Nm

13 - Kühlmittelstutzen

14 - Visco-Lüfter

□ aus- und einbauen ⇒ Seite 116

15 - 40 Nm

16 - Kühlmittelregler

- prüfen: Regler im Wasserbad erwärmen
- □ Öffnungsbeginn:
- □ alte Ausführung: ca. 79 °C
- □ neue Ausführung: ca. 85 °C
- ☐ Ende:



- ☐ alte Ausführung ca. 94 °C
- □ neue Ausführung: ca. 99 °C
- ☐ Öffnungshub mindestens 8 mm
- 17 Kühlmittelreglergehäuse
- 18 Kühlmittelschlauch unten
- 19 30 Nm
- 20 Dichtung
 - □ ersetzen
- 21 Ölkühler
 - □ aus- und einbauen ⇒ Pos. 9 (Seite 106)
- 22 30 Nm
- 23 Flansch
- 24 30 Nm
 - ☐ Um Risse am Gehäuse der Wasserpumpe zu vermeiden, Reihenfolge beim montieren der Wasserpumpe beachten, ⇒ Pos. 26 (Seite 113) immer zuerst festziehen
- 25 Kühlmittelpumpe
 - □ auf leichten Lauf prüfen
 - □ bei Beschädigung und Undichtigkeit nur komplett ersetzen


ai Volkswagen AG. Urheberrechtlich

26 - 30 Nm


1.3 Kühlmittel ablassen und auffüllen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

♦ Schlauchklemmenzange -V.A.G 1921-



♦ Auffangwanne für Werkstattkräne -VAS 6208-



Ohne Abbildung:

♦ Refraktometer -T10007-



Kühlsystem-Befüllgerät -VAS 6096-

Ablassen



ACHTUNG!

Beim Öffnen des Ausgleichsbehälters kann heißer Dampf entweichen. Tragen Sie Schutzbrille und Schutzbekleidung, um Augenverletzungen und Verbrühungen zu vermeiden. Verschlussdeckel mit Lappen abdecken und vorsichtig öffnen.

- Öffnen Sie den Verschlussdeckel vom Kühlmittel-Ausgleichbehälter.
- Kühlmittel ablassen:
- entweder über Ablassschraube -1-,



Bitte Entsorgungsvorschriften für Kühlmittel beachten!


Auffüllen



- schlechtert wird.
- Wurden Kühler, Wärmetauscher, Zylinderkopf oder Zylinderkopfdichtung ersetzt, gebrauchtes Kühlmittel nicht wiederverwenden.

Empfohlene Mischungsverhältnisse:

Frostschutz bis	Frostschutz-Anteil ⁹⁾	Kühlmittelzusatz ⁹⁾	Wasser ¹⁰⁾
-25 °C	40 %	4,6 I	6,9 I









Frostschutz bis	Celevii	Frostschutz-Anteil ⁹⁾	Kühlmittelzusatz ⁹⁾	Wasser ¹⁰⁾
-35 °C	ill in the second	50 %	5,75 I	5,75 l

- 9) Frostschutzanteil darf 60 % nicht überschreiten; Frostschutz und Kühlwirkung verringern sich bei höherem Anteil.
- 10) Kühlmittelmenge kann je nach Ausstattung des Fahrzeugs abweichen.

Mit Kühlsystem-Befüllgerät -VAS 6096-:

Befüllen Sie den Kühlmittelkreislauf mit dem Kühlsystem-Befüllgerät -VAS 6096- . ⇒ Bedienungsanleitung für Kühlsystem-Befüllgerät -VAS 6096-

Ohne Kühlsystem-Befüllgerät -VAS 6096-:


- Oberen Schlauch am Kühler nach unten drücken.
- Füllen Sie das Kühlmittel langsam bis zur max. -Markierung am Ausgleichbehälter auf.



Hinweis


Die Markierungen befinden sich auf der Rückseite des Ausgleichyee holkswagen AG. Urheberrechtlich gegring behälters.


- Starten Sie den Motor.
- Lassen Sie den Motor mit ca. 1500/min max. 2 Minuten laufen und füllen Sie dabei Kühlmittel bis zur Überlaufbohrung am Ausgleichbehälter auf.
- Verschließen Sie den Ausgleichbehälter.
- Lassen Sie den Motor warmlaufen.
- Kühlmittelstand prüfen und ggf. ergänzen. Bei betriebswarmem Motor muss der Kühlmittelstand an der max. -Markierung, bei kaltem Motor zwischen der min. - und max. -Markierung liegen.



Ausbauen

- Kühlmittel ablassen ⇒ Seite 113.
- Kühlmittelschläuche vom Kühler mit Schlauchklemmenzange -V.A.G 1921- abziehen.
- Bauen Sie die Schläuche vom Ladeluftkühler ab.
- Schrauben Sie die Befestigungsschraube für den Luftansaugschlauch -Pfeil- heraus und ziehen Sie den Luftansaugschlauch -1- ab.
- Entnehmen Sie den Kühlmittelschlauch -2- von der Luftführung für den Kühler.
- Ziehen Sie die Halteklammern -3- rechts und links heraus.







- Schrauben Sie die Torx-Schrauben -Pfeile- zur Befestigung des Kühlmittelausgleichbehälters heraus und legen Sie den Ausgleichbehälter mit dem Distanzstück -1- zur Seite.
- Schlossträger mit Anbauteilen ausbauen: ⇒ Rep.-Gr. 50
- Heben Sie den Kühler mit Luftführung und Ladeluftkühler nach vorn heraus.
- Bauen Sie die Anbauteile und den Ladeluftkühler von Kühler ab <u>⇒ Seite 109</u>, Teile des Kühlsystems aus- und einbauen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist folgendes zu beachten:

- Schlossträger mit Anbauteilen einbauen: ⇒ Rep.-Gr. 50
- Bauen Sie den Kühlmittelausgleichbehälter mit Kühlmittelschläuchen ein.



Hinweis

Beim Einbau des Kühlmittelausgleichbehälters ist darauf zu achten, dass das Distanzstück -1- mit verbaut wird.


- Kühlmittel auffüllen ⇒ Seite 113 .
- Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. korrigieren: ⇒ Instandhaltung genau genommen; Heft 11.1




Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-









Arbeitsablauf

- Lassen Sie das Kühlmittel ab ⇒ Seite 113 .
- Bauen Sie den Kühler aus <u>⇒ Seite 115</u> .



Lösen Sie die Zentralschraube des Visco-Lüfters und nehmen Sie den Visco-Lüfter mit Lüfterrad ab.

Der Einbau des Visco-Lüfters erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Anzugsdrehmoment für Visco-Lüfter: 40 Nm





20 – Kraftstoffversorgung

Teile der Kraftstoffversorgung ausund einbauen



ACHTUNG!

Bei Fahrzeugen mit Common-Rail-Einspritzung darf auf keinen Fall bei laufendem Motor das Einspritzsystem geöffnet werden. Durch den hohen Systemdruck besteht akute Verletzungsgefahr!

Bei allen Montagearbeiten, insbesondere im Motorraum auf Grund der engen Bauverhältnisse, beachten Sie bitte Folgendes:

- Leitungen aller Art (z.B. für Kraftstoff, Hydraulik, Aktivkohlebehälter-Anlage, Kühl- und Kältemittel, Bremsflüssigkeit, Unterdruck) und elektrische Leitungen so verlegen, dass die ursprüngliche Leitungsführung wiederhergestellt wird.
- Auf ausreichenden Freigang zu allen beweglichen oder heißen Bauteilen achten.

Kraftstoffilter instand setzen ⇒ Seite 124


Sicherheitsmaßnahmen beachten ⇒ Seite 120 .

Sauberkeitsregeln beachten ⇒ Seite ₹20.



Hinweis

- Schlauchverbindungen sind mit Schraub- bzw. Klemmschellen gesichert.
- Klemmschellen grundsätzlich durch Federbandbzw. Schraubschellen ersetzen.
- Kraftstoffschläuche am Motor dürfen nur mit Federbandschellen gesichert werden. Die Verwendung von Klemm- oder Schraubschellen ist nicht zulässig.
- ♦ Zur Montage der Federbandschellen wird die Schlauchklemmenzange -V.A.G 1921- empfohlen.





1.1 Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen aus- und einbauen

1 - Überwurfmutter 50 Nm

mit Schlüssel für Überwurfmutter -3217- ausund einbauen

2 - Kraftstoff-Fördereinheit

- mit Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G-
- Kraftstoffpumpe für Vorförderung -G6- prüfen
 ⇒ Seite 126
- Einbaulage beachten

 ⇒ Seite 124
- □ aus- und einbauen Seite 124

3 - Dichtring

- bei Beschädigung ersetzen
- zur Montage mit Kraftstoff benetzen
- ☐ Einbaulage beachten

4 - Dämpfungsunterlage

5 - Haltegestänge

☐ für Spannbänder

6 - Spannband

7 - 10 Nm

ersetzen

8 - Verschlussdeckel

☐ Dichtung bei Beschädigung ersetzen

9 - Einfüllstutzen

- 10 Schaumstoffringe
- 11 Schraubschelle
- 12 Schlauch
- 13 Entlüftungsleitung

14 - Kraftstoffbehälter

- ☐ beim Ausbau mit Motor -und Getriebeheber -V.A.G 1383 A- abfangen
- ☐ aus- und einbauen ⇒ Seite 122


15 - Ventil für Be- und Entlüftung

16 - Vorlaufleitung

□ schwarz

17 - Rücklaufleitung

□ blau





1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung



ACHTUNG!


Bei Fahrzeugen mit Common-Rail-Einspritzung darf auf kei-

- Ausgebaute Teile auf einer sauberen Unterlage ablegen und abdecken. Keine fasernden Lappen benutzen!
- Geöffnete Bauteile sorgfältig abdecken bzw. verschließen, wenn die Reparatur nicht umgehend ausgeführt wird.
- Nur saubere Teile einbauen: Ersatzteile erst unmittelbar vor dem Einbau aus der Verpackung nehmen. Keine Teile verwenden, die unverpackt (z.B. in Werkzeugkästen usw.) aufgehoben wurden.
- Bei geöffneter Anlage: Möglichst nicht mit Druckluft arbeiten. Das Fahrzeug möglichst nicht bewegen.
- Außerdem ist darauf zu achten, dass kein Dieselkraftstoff auf die Kühlmittelschläuche läuft. Gegebenenfalls müssen die Schläuche sofort wieder gereinigt werden. Angegriffene Schläuche sind zu ersetzen.

1.4 Kraftstoffbehälter entleeren

Sicherheitsmaßnahmen beachten ⇒ Seite 120.


Sauberkeitsregeln beachten ⇒ Seite 120 .






Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

♦ Kraftstoffabsauggerät -VAS 5190-



 Kraftstoffbehälter durch den Kraftstoff-Einfüllstutzen mit Kraftstoffabsauggerät -VAS 5190- entleeren und Umfeld am Kraftstoff-Einfüllrohr reinigen.






1.5 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Motor -und Getriebeheber -V.A.G 1383 A-
- Schlüssel für Überwurfmutter -3217-
- Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-



Ausbauen

Sicherheitsmaßnahmen beachten ⇒ Seite 120 .



Vor Abklemmen der Batterie ist bei Radiogeräten mit Antidiebs tahlcodierung die Codierung zu erfragen.



Lösen Sie die Befestigungsmuttern der beiden Haltegestänge bis zum Gewindeende.



- Ziehen Sie den Stecker vom Anschluss -3- ab.




Hinweis

Kennzeichnen Sie die Kraftstoffschläuche gegen Vertauschen.



ACHTUNG!


Kraftstoffsystem steht unter Druck! Tragen Sie Schutzbrille und Schutzbekleidung, um Verletzungen und Hautkontakt zu vermeiden. Vor dem Öffnen des Systems Putzlappen um die Verbindungsstelle legen. Dann durch vorsichtiges Lösen der Verbindungsstelle Druck abbauen.





- Verschließen Sie den Kraftstoff-Vor- und Rücklaufschlauch.
- Ziehen Sie die Entlüftungsleitung 1- vom Kraftstoffbehälter
- Lösen Sie die Schraubschelle -2-.
- Ziehen Sie den Kraftstoff-Einfüllstutzen -3- vom Kraftstoffbehälter ab.

- Hängen Sie die beiden Haltegestänge aus.
- Stützen Sie den Kraftstoffbehälter mit dem Motor -und Getriebeheber -V.A.G 1383 A- ab.

Einbauen








N20-0155



Prüfen Sie die Dämpfungsunterlagen auf Vollständigkeit und richtigen Sitz -Pfeile-.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dabei ist folgendes zu beachten:

- Entlüftungsschläuche knickfrei verlegen.
- Kraftstoffschläuche mit Schraubschellen sichern.
- Vor- und Rücklaufschlauch nicht vertauschen (Rücklaufleitung -blau-).



1.6 Kraftstoffilter instand setzen

1 - Kraftstoffeingang

2 - Vorlaufleitung

- vom Kraftstoffbehälter
- auf festen Sitz achten

3 - Anschlussstecker

☐ für Kraftstoffvorwärmung

4 - Kraftstoffilter

- vor dem Einbau mit Dieselkraftstoff befüllen
- Durchflussrichtung ist mit Pfeilen gekennzeichnet
- Anschlüsse nicht vertauschen
- bei Beschädigung ersetzen

5 - Dichtung

bei Beschädigung er setzen


6 - Entwässerungsschraube

□ lösen und ca. 100 cm³ Flüssigkeit ablaufen lassen

7 - Vorlaufleitung

- □ zur Hochdruckpumpe
- auf festen Sitz achten


8 - Kraftstoffausgang



1.7 Kraftstoff-Fördereinheit aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel


♦ Schlüssel für Überwurfmutter -3217-



LT 1997

Ausbauen

- Bauen Sie den Kraftstoffbehälter aus ⇒ Seite 122.
- Schrauben Sie die Überwurfmutter mit Schlüssel für Überwurfmutter -3217- ab.



Nehmen Sie die Kraftstoff-Fördereinheit mit dem Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- und der Dichtung -1- heraus.

Einbauen

Der Einbau der Kraftstoff-Fördereinheit erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.




Hinweis


- Beim Einsetzen der Kraftstoff-Fördereinheit darauf achten, dass der Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- nicht verbogen wird.
- Dichtring des Flansches zur Montage mit Kraftstoff benetzen.
- Einbaulage beachten:

Die Markierung auf der Kraftstoff-Fördereinheit -1- muss mit der Markierung auf dem Kraftstoffbehälter -2-übereinstimmen.

Drücken Sie die Kraftstoff-Fördereinheit entgegen der Federkraft nach unten und schrauben Sie die Kraftstoff-Fördereinreberrechtlich geschütz heit mit der Überwurfmutter fest.

Anzugsdrehmoment: 50 Nm






N20-0158

1.8 Kraftstoffpumpe für Vorförderung -G6- prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ♦ Schlüssel für Überwurfmutter -3217-
- Fernbedienung zu V.A.G 1348 - V.A.G 348/3A-
- ♦ Handmultimeter -V.A.G 1526D-
- Spannungsprüfer -V.A.G 1527B-
- Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C-
- Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B-



Prüfbedingungen

- Batteriespannung mindestens 11,5 V
- Sicherung f
 ür Kraftstoffpumpe S81 i.O.

Prüfablauf

Die Funktion der Kraftstoffpumpe wird mit der Stellglieddiagnose geprüft.

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- an ⇒ Seite 3.
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Drücken Sie auf dem Display nacheinander die Schaltflächen für "Fahrzeug-Eigendiagnose", "LT2 Eigendiagnose", "01 - LT Dieselregelung" und "05 - Stellglieddiagnose".
- Drücken Sie auf dem Display die rechte Pfeiltaste, um die Ansteuerung des Kraftstoffpumpenrelais -J17- einzuleiten.

Die Kraftstoffpumpe muss für ca. 30 Sekunden laufen.

Läuft die Kraftstoffpumpe nicht:

LT 1997

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ziehen Sie das Kraftstoffpumpenrelais -J17- vom Relaisträger unter dem Fahrersitz ab. Relaisplatzbelegung ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
- Schließen Sie die Fernbedienung zu V.A.G 1348 -V.A.G 1348/3A- mit Hilfsleitungen aus Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C- an Klemme 87 -2- und Klemme 30 -4- des Kraftstoffpumpenrelais-Sockels an.
- Drücken Sie den Schalter der Fernbedienung.

Kraftstoffpumpe läuft:

- Schließen Sie den Handmultimeter -V.A.G 1526D- mit Hilfsleitungen aus Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C- an Klemme 85 -1- und Klemme 86 -3- des Kraftstoffpumpenrelais-Sockels
- Leiten Sie erneut die Stellglieddiagnose ein und steuern Sie das Kraftstoffpumpenrelais -J17- an.

Sollwert: ca. Batteriespannung

Wird der Sollwert erreicht:


Ersetzen Sie das Kraftstoffpumpenrelais -J17- .


Wird der Sollwert nicht erreicht:


Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte.

Kraftstoffpumpe läuft nicht:

- Lösen Sie die Befestigungsmuttern der beiden Haltegestänge bis zum Gewindeende.
- Ziehen Sie den Anschlussstecker vom Flansch der Kraftstoff-Fördereinheit ab.







- Schließen Sie den Spannungsprüfer -V.A.G 1527B- mit Hilfsleitungen aus Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C- an die äußeren Kontakte des Steckers an.
- Fernbedienung betätigen. Leuchtdiode muss leuchten.

Leuchtdiode leuchtet nicht:

Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen => Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte.

Leuchtdiode leuchtet (Spannungsversorgung i.O.):


- Bauen Sie die Kraftstoff-Fördereinheit aus ⇒ Seite 124.
- Prüfen, ob die elektrischen Leitungen zwischen Flansch und Kraftstoffpumpe angeschlossen sind.


Ist keine Leitungsunterbrechung festzustellen:

Kraftstoffpumpe defekt, ersetzen Sie die Kraftstoff-Fördereinheit ⇒ Seite 124.

1.9 Gasbetätigung instand setzen

- 1 Konsole
- 2 Sicherung
- 3 Stift
- 4 Balg
- 5 Zugfeder
- 6 Gaspedalstellungsgeber -G79-
 - □ prüfen <u>⇒ Seite 130</u>
 - □ einstellen ⇒ Seite 129
- 7 Halter
- 8 Überwurfmutter
- 9 9 Nm
- 10 Zugstange
- 11 Einstellschlitten
 - □ einstellen ⇒ Seite ⇒ Seite 129 , Einstellung des Gebers für Gaspedalstellung überprüfen
- 12 Zugfeder
- 13 Gaspedal
- 14 Lagerbolzen







LT 1997

1.10 Einstellung des Gebers für Gaspedalstellung überprüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- bzw. Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B-
- Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B- bzw. Diagnoseleitung für LT2 -VAS 5051B/3-

Arbeitsablauf

 Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- bzw. Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Dabei muss die Zündung eingeschaltet sein.

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Messwerteblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 0 und 2 für die "Anzeigegruppennummer 2" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Prüfen Sie die Anzeige der Gaspedalstellung im Anzeigefeld
 Das Gaspedal darf dabei nicht getreten sein. Sollwert: 0,0
 W
- Treten Sie das Gaspedal langsam durch und beachten Sie dabei das Anzeigefeld 2. Der Wert für die Gaspedalstellung muss stetig ansteigen und kurz vor Vollgasanschlag 100 % erreichen.

Werden die Sollwerte nicht erreicht:


- Einstellschlitten ⇒ Pos. 11 (Seite 128) entriegeln
- Drücken Sie zum Entriegeln des Einstellschlitten -2- die Lasche -1- in Fahrtrichtung.



Hinweis

Ggf. mit einem Schraubendreher durch leichtes Hebeln zwischen Führung -4- und Einstellschlitten -2- den Einstellschlitten lösen.

- Ziehen Sie den Einstellschlitten -2- in Pfeilrichtung aus der Führung -4- heraus.
- Führen Sie den Einstellschlitten -2- -in Pfeilrichtung- in die Führung -4- ein.
- Rasten Sie den Einstellschlitten -2- durch ziehen langsam weiter, bis bei nicht gefretenem Gaspedal (Leerlauf) 0,0 % und bei bis Vollgasanschlag getretenem Gaspedal 100 % angezeigt wird.




HELP

Messwerteblock lesen HELP Anzeigegruppennummer eingeben XXX


Messwerteblock lesen 2 -> 0/min 0.0 % 0 1 0 18.4 °C

Messwerteblock lesen 2 -> 0/min 100 % 0 1 0 18.4 °C






Drücken Sie zum Verriegeln des Einstellschlitten die Lasche -1- zurück in die Rastung -3-.



1.11 Gaspedalstellungsgeber -G79- prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Handmultimeter -V.A.G 1526A- bzw. Handmulti-meter -V.A.G 1526C-
- Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594A- bzw. Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C-
- Adapterkabel, 121-polig -V.A.G 1598/31-
- Fehlerauslesegerät V.A.G 1551- bzw. Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B-





Prüfablauf

Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- bzw. Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Dabei muss die Zündung eingeschaltet sein.

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten o und 8 für die Funktion "Messwerteblock lesen und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Nolkswagen AG. Die Volkswagen AG gibt keine Ge

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 0 und 2 für die "Anzeigegruppennummer 02" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Prüfen Sie die Anzeige der Gaspedalstellung im Anzeigefeld 2. Das Gaspedal darf dabei nicht getreten sein. Sollwert: 0,0
- Prüfen Sie zusätzlich die Anzeige für den Leerlaufschalter im Anzeigefeld 3. Die mittlere Stelle muss auf 1 stehen. Anzeige:
- Treten Sie das Gaspedal langsam durch und beachten Sie dabei die Anzeigefelder 2 und 3.
- Anzeigefeld 2: Der Wert für die Gaspedalstellung muss stetig ansteigen. Sollwert bei Vollgasstellung: 100 %
- Anzeigefeld 3: Die mittlere Stelle muss auf 0 springen. Anzeige: 000 ⁹

Wird der Endsøllwert nicht erreicht:

- Drücken Sie die . Taste.
- Drücken Sie die Tasten o und 6 für die Funktion "Datenüber-tragung beenden" und divittieren Sie die Finance tragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der O-Taste. AG. Urhebe
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Stellen Sie den Gaspedalstellungsgeber -G79- ein ⇒ Seite 129 .

Ändert sich die Anzeige nicht oder nur unregelmäßig:

- Prüfen Sie den Gaspedalstellungsgeber -G79- wie folgt:
- Drücken Sie die □ -Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Trennen Sie die Steckverbindung für den Gaspedalstellungsgeber -G79- .

Schnelle Datenübertragung HELP Funktion anwählen XX


Messwerteblock lesen HELP Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Messwerteblock lesen 2 0.0 % 0 1 0 18.4 °C

Messwerteblock lesen 2 0/min 100 % 18.4 °C



- Messen Sie den Widerstand des Gebers zwischen den Kontakten 5+6 des Steckers -B-. Sollwert Gaspedal in Leerlaufstellung: 0,5...1,0 kΩ Gaspedal in Vollgasstellung: 1,0...2,0
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Prüfen Sie die Spannungsversorgung zum Gaspedalstellungsgeber -G79- am Kontakt 1 und Fahrzeugmasse. Sollwert: ca. 5 V
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Prüfen Sie den Leerlaufschalter -F60- im Gaspedalstellungsgeber -G79- . Messen Sie dazu den Widerstand zwischen den Kontakten 3+4 des Steckers. Sollwert Gaspedal in Leerlaufstellung: max. 1,5 k Ω , Gaspedal getreten: $\infty \Omega$



Ersetzen Sie den Gaspedalstellungsgeber -G79-⇒ Pos. 6 (Seite 128)

Werden die Sollwerte erreicht:

- Mittelkonsole ausbauen: ⇒ Rep.-Gr. 68
- Schließen Sie das Adapterkabel, 121-polig -V.A.G 1598/31am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen der Prüfbox und dem Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.



Kontakt 4 + Buchse 4/12


Kontakt 5 + Buchse 4/08


Kontakt 6 + Buchse 4/07


Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Klemmen Sie das Adapterkabel, 121-polig -V.A.G 1598/31-
- Ersetzen Sie das Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248
 Seite 173
- Bauen Sie die Mittelkonsole ein: ⇒ Rep.-Gr. 68









Aufladung

Ladeluftsystem mit Abgasturbolader



Hinweis

- Sämtliche Schlauchverbindungen sind durch Schellen gesi-
- Ladeluftsystem darf keine Undichtigkeiten aufweisen.
- Selbstsichernde Muttern sind zu ersetzen.
- Zur Montage der Federbandschellen wird die Schlauchklemmenzange -V.A.G 1921- empfohlen.

Abgasturbolader mit Anbauteilen aus- und einbauen ⇒ Seite 133 .

Abschighter Zwecke, auch auszugsweise.

Teile
Saubt

1.1


2 - Abschighter
3 - 6 Teile der Ladeluftkühlung aus- und einbauen ⇒ Seite 134 . Sauberkeitsregeln beachten ⇒ Seite 134.

Abgasturbolader mit Anbauteilen aus- und einbauen

- 2 Abschirmblech
- 3 60 Nm.
 - □ ersetzen (ادر)
 - Gewinde und Kopfauflagefläche mit Schmierfett -G 000 500- einstreichen
- 4 60 Nm
- 5 Abstandshülse
- 6 Abgaskrümmer
 - bei Motorkennbuchstabe BCQ mit Flansch für Abgasrückführungsven-
 - ☐ Abgasrückführungs-Anlage: ⇒ Seite 182

7 - Abgasturbolader

- aus- und einbauen ⇒ Seite 135
- □ Ladedruck prüfen ⇒ Seite 139
- 8 Dichtung
 - □ ersetzen
- 9 Ölrücklaufleitung
- 10 10 Nm
- 11 Ölvorlaufleitung
 - □ vor dem Einbau, Abgasturbolader am Anschlussstutzen der Öl-




vorlaufleitung mit Motoröl befüllen

- 12 Dichtring
 - ersetzen
- 13 Stütze
- 14 30 Nm
- 15 40 Nm
- 16 20 Nm

AG. Die Volkswagen AG gibt keine Gewährleis Teile der Ladeluftkühlung aus- und einbauen 1.2

- 1 Schraubschelle
- 2 Druckschlauch
- 3 Ladeluftrohr
- 4 Druckschlauch
- 5 zum Abgasturbolader
 - □ ⇒ Pos. 7 (Seite 133)
- 6 5 Nm
- 7 Ansaugrohr
- 8 Saugrohrdruckgeber -G71mit Saugrohrtemperaturgeber -G72-
- 9 Dichtung
 - ersetzen
- 10 Anschlussstutzen
 - □ mit Saugrohrklappe
- 11 30 Nm
- 12 Druckschlauch
- 13 O-Ring
- 14 Ladeluftkühler
 - □ am Kühler befestigt ⇒ Seite 110



1.3 Sauberkeitsregeln

Bei Arbeiten am Abgasturbolader sind die folgenden "5 Regeln" zur Sauberkeit sorgfältig zu beachten:

Verbindungsstellen und deren Umgebung vor dem Lösen gründlich reinigen.



LT 1997 3

- Ausgebaute Teile auf einer sauberen Unterlage ablegen und abdecken. Keine fasernden Lappen benutzen!
- Geöffnete Bauteile sorgfältig abdecken bzw. verschließen, wenn die Reparatur nicht umgehend ausgeführt wird.
- Nur saubere Teile einbauen: Ersatzteile erst unmittelbar vor dem Einbau aus der Verpackung nehmen. Keine Teile verwenden, die unverpackt (z.B. in Werkzeugkästen usw.) aufgehoben wurden.
- Bei geöffneter Anlage: Möglichst nicht mit Druckluft arbeiten. Das Fahrzeug möglichst nicht bewegen.

Abgasturbolader aus- und einbauen



Hinweis

- i vor ver) aufirbeiten.


 IUEN

 AG. Die Volkswagen AG gibt keine Gemähntelstung der Richtigkeit der Angalien nicht nur reiden, Wird am Abgasturbolader ein mechanischer Schaden festgestellt, z. B. ein zerstörtes Verdichterrad, genügt es nicht nur den Turbolader zu ersetzen. Um Folgeschäden zu vermeiden, führen Sie bitte folgende Arbeiten durch:
- Prüfen Sie das Luftfiltergehäuse, den Luftfiltereinsatz und die Ansaugschläuche auf Verunreinigungen.
- Prüfen Sie die gesamte Ladeluftstrecke und den Ladeluftkühler auf Fremdkörper.
- Werden Fremdkörper im Ladeluftsystem festgestellt, muss die Ladeluftstrecke gereinigt und der Ladeluftkühler ggf. ersetzt werden.


1.4.1 Werkzeug

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-



Drehmomentschlüssel -V.A.G 1332-







Schmierfett -G 000 500-


1.4.2 Ausbauen

- Vor Abklemmen der Batterie ist bei Radiogeräten mit Antidiebstahlcodierung die Codierung zu erfragen.
- Klemmen Sie das Masseband an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab.
- Schrauben Sie die Befestigungsschrauben -Pfeile- ab und nehmen Sie das Hitzeschutzblech -1- ab.






Lösen Sie die Schlauchschellen -2-, ziehen Sie den Schlauch -Pfeil- vom Ölabscheider ab und bauen Sie die Schläuche komplett aus. ind gewerbliche Zwecke, auch aus.




Ziehen Sie den Ladeluftschlauch -Pfeil- am Abgasturbolader





- Schrauben Sie die Ölvorlaufleitung -1- und Ölrücklaufleitung -2- am Abgasturbolader ab.
- Bauen Sie das Abgasrohr vorn aus ⇒ Seite 181 .
- Schrauben Sie die Befestigungsmuttern zwischen Abgaskrümmer und Abgasturbolader heraus.
- Nehmen Sie den Abgasturbolader heraus.





LT 1997


1.4.3 Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dabei ist folgendes zu beachten:

- Gewinde und Kopfauflagefläche der Befestigungsmuttern zwischen Abgaskrümmer und Abgasturbolader mit Schmierfett -G 000 500- fetten und mit 60 Nm festziehen.
- Ölrücklaufleitung mit neuer Dichtung ansetzen und mit 10 Nm festziehen.



Beim Einbau alle Verschraubungen leicht gegenziehen (Teile müssen gerade noch frei zueinander beweglich sein). Erst dann spannungsfrei festziehen.





1.5 Anschlussplan für Unterdruckschläuche

1 - Abgasrückführungsventil

□ nur bei Motorkennbuch noten neuen ne stabe BCQ

2 - Taktventil für Abgasrückführung -N121-

□ nur bei Motorkennbuchstabe BCQ

3 - Rückschlagventil

weißer Anschluss zum Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-Pos. 6 (Seite 138) aund zum Unterdruckvorratsbehälter

4 - Unterdruckvorratsbehälter

5 - Luftfilter

6 - Magnetventil für Lade-druckbegrenzung -N75-

☐ Ladedruckregelung prüfen ⇒ Seite 139

7 - Druckdose

- ☐ für Ladedruckregelung
- Bestandteil des Turboladers kann nicht ersetzt werden


8 - Unterdruckdose

☐ für Saugrohrklappe

9 - Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239-

10 - Unterdruckanschluss

zwischen Tandempumpe und Bremskraftverstärker






LT 1997

2 Ladedruckregelung

2.1 Ladedruckregelung prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Unterdruckpumpe -V.A.G 1390-
- Handmultimeter -V.A.G 1526A- bzw. Handmulti-meter -V.A.G 1526C-
- Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594A- bzw. Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C-
- Adapter -V.A.G 1598/30-
- Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem VAS 5051B- mit Diag-noseleitung für LT2 -VAS 5051B/3- bzw. Fehleraus-lesegerät -V.A.G 1551- mit Und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, m. Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-



Ohne Abbildung

♦ Stromlaufplan

Prüfbedingungen

- Kein Fehler im Fehlerspeicher ⇒ Seite 7
- Keine Undichtigkeiten auf der Ansaug- und Abgasseite.

See Volkswagen AG. Urheberrechtlich geso.

- Keine Fehler am Motor/Einspritzanlage.
- Motoröltemperatur mindestens 80 °C

Prüfablauf

Ist bei Probefahrten der Einsatz von Prüf- und Messgeräten erforderlich, ist folgendes zu beachten:

Die Prüf- und Messgeräte sind immer auf dem Rücksitz zu befestigen und durch eine zweite Person auch von dort zu bedienen.

Volkswagen AG gibt keine Gewährleistung Oder Wenn die Prüf- und Messgeräte vom Beifahrersitz aus bedient werden, könnte es bei einem Unfall durch das Auslösen des Beifahrer-Airbags zu Verletzungen der dort sitzenden Person kom-

- Der Ladedruck wird mit dem Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551bei Leerlauf und während einer Probefahrt gemessen.
- Schließen Sie das Fehleragslesegerät -V.A.G 1551- an ⇒ Seite 3 und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Der Motor muss dabei im Leerlauf laufen:

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten o und 4 für die Funktion "Grundeinstellung einleiten" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten 0 1 und 1 für die "Anzeigegruppennummer 11" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display: (1...4 = Anzeigefelder)

	ch der Rich
Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX	t HELP
	der Angaber
Grundeinstellung Anzeigegruppennummer eingeber	HELP
, s	S

is land	System in Grundeinstellung	11	->
	1400/min aus/ein	mbar	99%
e.Urheberrechtlich وه _{ا کان} ید	A negaven V jad i Volkewagen		



Hinweis

Nachdem Sie die Anzeigegruppennummer 11 angewählt und mit der - Taste quittiert haben wird die Leerlaufdrehzahl im Anzeigefeld 1 vom Motorsteuergerät auf 1380...1420/min angehoben.

Die Anzeige im Anzeigefeld 2 muss alle 10 sek. zwischen aus und ein schwanken.

Beim Wechsel der Anzeige "aus" und "ein" im Anzeigefeld 2 muss eine Druckdifferenz von ca. 100 mbar im Anzeigefeld 3 zu beobachten sein.

Setzen Sie die Prüfung wie folgt fort:

– J-Taste drücken.

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten o und für die Funktion "Messwerteblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der D-Taste.

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 1 und 1 für die "Anzeigegruppennummer 11" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Anzeige am Display:
- Beschleunigen Sie das Fahrzeug im 3. Gang bzw. 2. Fahrstufe aus ca. 1500/min mit Vollgas.

Schnelle Datenübertragung HELP Funktion anwählen XX

Messwerteblock lesen HELP Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Messwerteblock lesen 11 938 mbar 978 mbar 92 % 840/min



Motorkennbuchstabe AUH

 Drücken Sie bei ca. 3000/min die PRINT-Taste am Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- .

Motorkennbuchstabe BCQ

 Drücken Sie bei ca. 3250/min die PRINT-Taste am Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- .

Fortsetzung für alle Motorkennbuchstaben

Sollwert im Anzeigefeld 3: 2100...2450 mbar

Wird der Sollwert nicht erreicht:

 Führen Sie die Stellglieddiagnose durch und steuern Sie das Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- an: ⇒ Seite 27

Anzeige am Display:

Das Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 muss arbeiten und dabei muss sich das Gestänge der Druckdose für Ladedruckregelung am Turbolader hin- und herbewegen (mindestens 3...4 mal, solange Unterdruck im Unterdruckvorratsbehälter vorshanden ist).

Bewegt sich das Gestänge und die Ladedrucksollwerte werden nicht erreicht, Turbolader ersetzen.


Bewegt sich das Gestänge nicht weil das Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- nicht arbeitet:

- Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- prüfen
 Seite 141 .
- Unterdruckverschlauchung prüfen ⇒ Seite 138 .


Bewegt sich das Gestänge nicht obwohl das Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- arbeitet:

- Schließen Sie die Unterdruckpumpe -V.A.G 1390- an das Lagededruckregelventil an und prüfen Sie die Freigängigkeit des Gestänges.
- Ist das Gestänge nicht freigängig, ersetzen Sie den Abgasturbolader.





Stellglieddiagnose -> Magnetventil LadedruckbegrenzungN75



2.1.1 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- prüfen

- Schalten Sie die Zündung aus.



- Ziehen Sie den Stecker am Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- ab.
- Messen Sie den Widerstand zwischen den Kontakten des Ventils.

Sollwert: 14...20 Ω

Wird der Sollwert nicht erreicht:


Ersetzen Sie das Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-.


Wird der Sollwert erreicht:

- Schalten Sie die Zündung ein.
- Messen Sie die Versorgungsspannung des Ventils an Kontakt 1 des Steckers und an Motormasse. Sollwert: ca. Batteriespannung

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Schalten Sie die Zündung aus.





- Schließen Sie den Adapter -V.A.G 1598/30- am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen der Prüfbox und der Steckverbindung nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Kontakt 1 + Buchse 1/01 und 1/08


Kontakt 2 + Buchse 2/21

Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Prüfen Sie zusätzlich die Leitungen auf Kurzschluss untereinander, zur Fahrzeugmasse sowie zu Batterie Plus. Sollwert:

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

See Apple 1 The Parish of Sewer Anna Sewer A Ersetzen Sie das Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248- ⇒ Seite 173





Diesel-Direkteinspritzanlage ...
setzen

Das Steuergerät der Diesel-Direkteinspritzanlage ist mit einem Fehlerspeicher ausgestattet. Vor Reparaturen, Einstellarbeiten und zur Fehlerspeiche sind der Fehlerspeicher, abzüfragen und die Stellglieddiagnose durchzuführen Seite T

Vinweis

Tellarbeiten können vom Steuergerät Fehler er*art werden. Nach Beendigung aller Prüf**halb unbedingt der Fehlerspeicher zu





Bei allen Montagearbeiten, insbesondere im Motorraum auf Grund der engen Bauverhältnisse, beachten Sie bitte Folgen-

- Se New York Del Volkswage -al Leitungen aller Art (z.B. für Kraftstoff, Hydraulik, Aktivkohlebehålter-Anlage, Kühl- und Kältemittel, Bremsflüssigkeit, Unterdruck) und elektrische Leitungen so verlegen, dass die ursprüngliche Leitungsführung wiederhergestellt wird.
- Auf ausreichenden Freigang zu allen beweglichen oder heißen Bauteilen achten.

Um Verletzungen von Personen und/oder eine Zerstörung der Einspritz- und Vorglühanlage zu vermeiden, ist folgendes zu beachten:

- Personen mit einem Herzschrittmacher sollten sich bei laufendem Motor nicht über den Motorraum beugen, da die Injektoren mit einer Frequenz von 100 Hz getaktet werden.
- Bei laufendem Motor dürfen keine Kraftstoffleitungen geöffnet werden.
- Leitungen der Vorglüh- und Einspritzanlage -auch Messgeräteleitungen- nur bei ausgeschalteter Zündung ab- und anklemmen.
- Wenn der Motor mit Anlassdrehzahl betrieben werden soll, ohne dass er anspringt, z.B. bei der Kompressionsdruckprüfung, alle Magnetventilstecker an den Einspritzventilen abziehen.
- Vor Abklemmen der Batterie ist bei Radiogeräten mit Antidiebstahlcodierung die Codierung zu erfragen.
- Das Ab- und Anklemmen der Batterie darf nur bei ausgeschalteter Zündung erfolgen, da sonst das Steuergerät für Diesel-Direkteinspritzanlage beschädigt werden kann.

Ist bei Probefahrten der Einsatz von Prüf- und Messgeräten erforderlich, ist folgendes zu beachten:


Die Prüf- und Messgeräte sind immer auf dem Rücksitz zu befestigen und durch eine zweite Person auch von dort zu bedienen.

Wenn die Prüf- und Messgeräte vom Beifahrersitz aus bedient werden, könnte es bei einem Unfall durch das Auslösen des Beifahrer-Airbags zu Verletzungen der dort sitzenden Person kom-



ACHTUNG!

Fehlerauslesegerät auf dem Rücksitz befestigen und von dort






- C- Kupplungspedalschalter -F36-
- ♦ im Fußraum am Kupplungspedal
- 1 Motordrehzahlgeber -G28-
- 2 Hallgeber -G40-
 - für Nockenwellenposition
- 3 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-
 - Motorkennbuchstabe BCQ
- 4 Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248-
 - Einbauort: hinter der Mittelkonsole
 - ☐ mit Höhengeber -F96-
- 5 Taktventil für Abgasrückführung -N121-
 - Motorkennbuchstabe BCQ
 - bei Motorkennbuchstaben AUH, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-
- 6 Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239-
- 7 Hochdruckpumpe
- 8 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-
- 9 Gaspedalstellungsgeber -G79- und Leerlaufschalter -F60-
 - ☐ instand setzen

 ⇒ Seite 128
- 10 Relais für Glühkerzen -J52-
- 11 Kühlmitteltemperaturgeber -G62
 - mit Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2-
 - □ kann auch im Anschlussstutzen verbaut sein ⇒ Pos. 14 (Seite 145)
- 12 3fach-Steckverbindung
 - ☐ für Geber für Motordrehzahl
- 13 Saugrohrdruckgeber -G71- mit Saugrohrtemperaturgeber -G72-
- 14 Kühlmitteltemperaturgeber -G62
 - mit Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2-
 - □ kann auch im Zylinderkurbelgehäuse unterhalb des Saugrohres verbaut sein ⇒ Pos. 11 (Seite 145)

gwagen AG. Urheberrechti

- 15 Hochdruckspeicher
 - □ mit Druckbegrenzungsventil
- 16 Einspritzventil
 - ☐ Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-
 - ☐ Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-
 - ☐ Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-






- ☐ Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-
- 17 Kraftstoffdruckgeber -G247-
- 18 Luftmassenmesser -G70-
- 19 Luftfilter

1.4 System-Übersicht

Nieder- und Hochdruckteil ⇒ Seite 146

1.4.1 Nieder- und Hochdruckteil


- 1 Rücklaufleitung
- 2 Hochdruckpumpe
- 3 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-
 - Kein Ersatzteil wird mit der Hochdruckpumpe zusammen geliefert
 - bei Fehlfunktionen Hochdruckpumpe ersetzen
- 4 Hochdruckleitung
- 5 Kraftstoffdruckgeber G247-
- 6 Hochdruckspeicher
- 7 Durchflussbegrenzer
- 8 Druckbegrenzungsventil
- 9 Rücklaufleitung
- 10 Einspritzleitung
- 11 Einspritzventil
 - Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-
 - Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-
 - ☐ Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-
 - ☐ Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-
- 12 Kraftstoffpumpe
- 13 Kraftstoffbehälter
- 14 Kraftstoffilter
- 15 Vorlaufleitung



1.5 Hochdruckpumpe aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel





Ausbauen



Hinweis

Hochdruckpumpe wird zusammen mit Flansch ausgebaut.



ACHTUNG!

Kraftstoffsystem steht unter Druck! Tragen Sie Schutzbrille und Schutzbekleidung, um Verletzungen und Hautkontakt zu vermeiden. Vor dem Öffnen des Systems Putzlappen um die Verbindungsstelle legen. Dann durch vorsichtiges Lösen der Verbindungsstelle Druck abbauen.



- Ziehen Sie die Kraftstoff-Vorlauf- sowie Rücklaufleitung -5und -2- ab.
- Schrauben Sie die Hochdruckleitung -1- ab.
- Decken Sie die Öffnungen mit einem sauberem Lappen ab.
- Ziehen Sie den 2fach-Stecker -3- vom Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- ab.
- Drehen Sie die Befestigungsschrauben -Pfeile- heraus und bauen Sie die Hochdruckpumpe -4- mit Flansch aus.


Flansch ausbauen


Lösen Sie die Befestigungsmutter für das Hochdruckpumpenrad ca. 1 Umdrehung.



Hinweis

Ist an der Pumpenwelle kein Innensechskant vorhanden, spannen Sie das Hochdruckpumpenrad zum Gegenhalten vorsichtig mit zwei Holzklötze in den Schraubstock ein.





- Setzen Sie das Hochdruckpumpenrad mit einem Abzieher en AG. Die Volks (z.B. Kukko 20/10) unter Vorspannung.
- Lösen Sie das Hochdruckpumpenrad durch einen leichten Schlag auf die Spindel des Abziehers vom Konus der Hochdruckpumpe.
- Nehmen Sie das Hochdruckpumpenrad ab.







Schrauben Sie die Hochdruckpumpe vom Flansch ab -Pfeile-.


Einbauen

AG. Die Volkswagen AG gibt keine Gew Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:



Hinweis

- Der Konus der Hochdruckpumpe und die Bohrung des Hoch-druckpumpenrades müssen öl- und fettfrei sein
- O-Ringe grundsätzlich ersetzen und mit Motoröl benetzen.



Anzugsdrehmomente

• O-Ringe grundsätzlich ersetzen und mit Motoröl benetzen.	druckpumpenrades müssen öl- und fet	tfrei sein					
Anzugsdrehmomente Schraubverbindung Flansch an Hochdruckpumpe Zahnrad an Hochdruckpumpe Hochdruckpumpe an Motor Hochdruckleitung an Hochdruckpumpe 27 Nm Anzugsdrehmoment 30 Nm 27 Nm	• O-Ringe grundsätzlich ersetzen und m	it Motoröl benetzen.					
Schraubverbindung Flansch an Hochdruckpumpe Zahnrad an Hochdruckpumpe Hochdruckpumpe an Motor Hochdruckleitung an Hochdruckpumpe 27 Nm Anzugsdrehmoment 30 Nm 27 Nm	Anzugsdrehmomente						
Flansch an Hochdruckpumpe Zahnrad an Hochdruckpumpe Hochdruckpumpe an Motor Hochdruckleitung an Hochdruckpumpe 27 Nm Registrony Parity See 40 Indoes 105 Nm Annual See 105 Nm 27 Nm 28 Nm 28 Nm 29 Nm 20 Nm 20 Nm	Schraubverbindung	Anzugsdrehmo ment					
Zahnrad an Hochdruckpumpe Hochdruckpumpe an Motor Hochdruckleitung an Hochdruckpumpe 27 Nm Antique	Flansch an Hochdruckpumpe	30 Nm					
Hochdruckpumpe an Motor Hochdruckleitung an Hochdruckpumpe 27 Nm Philipse Annual State of	Zahnrad an Hochdruckpumpe	105 Nm					
Hochdruckleitung an Hochdruckpumpe 27 Nm	Hochdruckpumpe an Motor	30 Nm					
be shull the benesonation of the benesonation	Hochdruckleitung an Hochdruckpum-	27 Nm					
	Here descrives for the same of	ovalkewagen AG. Urheben					






1.6 Einspritzventil aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-
- Ringschlüssel -3035-
- Hebel -T40017-



Ausbauen



ACHTUNG!

Kraftstoffsystem steht unter Druck! Tragen Sie Schutzbrille und Schutzbekleidung, um Verletzungen und Hautkontakt zu vermeiden. Vor dem Öffnen des Systems Putzlappen um die Verbindungsstelle legen. Dann durch vorsichtiges Lösen der Verbindungsstelle Druck abbauen.





- Ziehen Sie den 2fach-Stecker -1- von dem Einspritzventil -3-
- Ziehen Sie die Kraftstoffrücklaufleitung -2- ab.
- Bauen Sie die Einspritzleitung -6- mit dem offenem Ringschlüssel 3035 aus.



Hinweis

Halten Sie beim Lösen der Einspritzleitung (Einspritzventilseitig) am Anschlussstutzen des Einspritzventils gegen.

- Lösen Sie die Befestigungsschraube -4- und nehmen Sie den Spannbügel -5- ab.
- Ziehen Sie das Einspritzventil -3- heraus.


Bei festsitzenden Einspritzdüsen:


- Drehen Sie die Befestigungsschraube des Spannbügels wieder in die Gewindebohrung.
- Setzen Sie den Hebel -T40017- auf die Befestigungsschraube und ziehen Sie das Einspritzventil heraus.



Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

Ersetzen Sie den O-Ring und die Wärmeschutzdichtung zwischen Zylinderkopf und Einspritzventil.








Hinweis

Achten Sie auf die korrekte Positionierung des O-Ringes an der Einspritzdüse -A-. Sitzt der O-Ring in der Nut -B- der Einspritzdüse, kann die Einspritzdüse nicht in den Zylinderkopf eingeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass die Einspritzleitungen nicht verspannt festgeschraubt werden:
- Schrauben Sie zuerst die Schrauben des Spannbügels handfest ein, sodass sich die Einspritzdüse noch verdrehen lässt.
- Ziehen Sie nun die Überwurfmuttern der Einspritzleitungen ebenfalls handfest an.
- Ziehen Sie jetzt die Schrauben des Spannbügels und zum Schluss die Überwurfmuttern der Einspritzleitungen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an.

Schraubverbindung	Anzugsdrehmo- ment
Einspritzleitung an Einspritzventil	30 Nm
Einspritzleitung an Hochdruckspei	27 Nm
Schraube für Spannbügel	40 Nm
of Oldo A	AND ASSOCIATED
	enerrechtlich o



2 Bauteile und Funktionen prüfen

2.1 Spannungsversorgung für Diesel-Direkteinspritzanlage prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Adapter -V.A.G 1598/30-
- Handmultimeter -V.A.G 1526C- oder Multimeter -V.A.G 1715-
- Messhiffsmittel-Set -V.A.G 1594C-
- Stromlaufplan

Prüfvoraussetzung:

Batteriespannung i. O.

Prüfablauf

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Schließen Sie den Adapter V.A.G 1598/30- am Leitungs-
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Messen Sie die Spannung zwischen folgenden Buchsen: 1/01 +1/04, 1/01+1/05, 1/01+1/06, 1/04+1/08, 1/06+1/07 Sollwert: ca. Batteriespannung

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Prüfen Sie das Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 -
- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen nach Stromlaufplan auf Unterbrechung, Kurzschluss und Übergangswiderstände an den Kontaktstellen.

Wird kein Fehler in den Leitungen und am Relais festgestellt:

Ersetzen Sie das Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248- ⇒ Seite 173 .

2.2 Motordrehzahlgeber -G28- prüfen


Der Motordrehzahlgeber -G28- ist Drehzahl- und Bezugsmarkengeber. Bei einem Ausfall bleibt der Motor stehen.

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Adapter -V.A.G 1598/30-
- Handmultimeter -V.A.G 1526C- oder Multimeter -V.A.G 1715-
- Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C-
- Stromlaufplan

Prüfablauf

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Trennen Sie die Steckverbindung für den Motordrehzahlgeber -G28- <u>⇒ Seite 144</u> .






Messen Sie den Widerstand zwischen den Kontakten 2+3 des Steckers. Sollwert: ca. 1 kΩ

Wird der Sollwert nicht erreicht:

Ersetzen Sie den Motordrehzahlgeber -G28- .

Wird der Sollwert erreicht:




LT 1997

- Schließen Sie den Adapter -V.A.G 1598/30- am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen der Prüfbox und dem 3fach-Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Kontakt 1 + Buchse 1/04

Kontakt 2 + Buchse 3/31

Kontakt 3 + Buchse 3/06




Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Prüfen Sie die Leitungen am 3fach-Stecker nach Stromlaufplan auf Kurzschluss untereinander. Sollwert: ∞ Ω

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

Ersetzen Sie das Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248- ⇒ Seite 173 .



2.3 Saugrohrdruckgeber -G71- und Saugrohrtemperaturgeber -G72- prüfen

Der Höhengeber -F96-befindet sich im Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248- . Der Saugrohrdruckgeber -G71- ist ein separates Bauteil und befindet sich zusammen mit dem Saugrohrtemperaturgeber -G72- in einem gemeinsamen Gehäuse ⇒ Seite 144


Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B 🖁 A septiment of the sept





◆ Turboladerprüfgerät -V.A.G 1397A-



- Adapter -V.A.G 1598/30-
- ♦ Handmultimeter -V.A.G 1526G oder Multimeter -V.A.G 1715-
- Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C-
- ♦ Stromlaufplan

Prüfablauf

 Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an. Dabei muss die Zündung eingeschaltet sein. (Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen ⇒ Seite 3).

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Messwerteblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 1 und 0 für die "Anzeigegruppennummer 10" und quittieren Sie die Eingabe mit der ☑ Taste, quit
- Vergleichen Sie die Anzeigen im Anzeigefeld 2 (Höhengeber -F96-), Anzeigefeld 3 (Saugrohrdruckgeber -G71-) und die Anzeige am Turboladerprüfgerät -V.A.G 1397A- miteinander. Sollwert: Die Drücke müssen übereinstimmen (Toleranz ± 50 mbar)




Sie benötigen das Turboladerprüfgerät -V.A.G 1397A-, um einen unabhängigen Vergleichswert zu erhalten. Das Turboladerprüfgerät -V.A.G 1397A- muss auf den Messbereich I (Absolutdruck) eingestellt sein. Sie können ersatzweise auch ein Barometer benutzen.

Weicht der Wert im Anzeigefeld 2 ab:

- Drücken Sie die □ -Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der 0-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ersetzen Sie das Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage
 -J248- ⇒ Seite 173 .

Weicht der Wert im Anzeigefeld 3 ab:



Messwerteblock lesen HELP Anzergegruppennummer eingeben XXX

HELP

Wesswerteblock lesen 10
0 mg/H 1027 mbar 1013 mbar 0

Messwerteblock lesen 10

515 mg/H

1009mbar

1009 mbar



- Drücken Sie die ☐ -Taste.
- Drücken Sie die Tasten o und fi für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der 🖫 Taste.
- Lassen Sie den Motor an und wählen Sie erneut die Funktion 08 "Messwerteblock lesen" an.
- Drücken Sie die Tasten 0 1 und 0 für die "Anzeigegruppennummer 10" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Trennen Sie die Steckverbindung für den Geber für Saugrohrdruck <u>⇒ Seite 144</u> .
- Beobachten Sie den Wert im Anzeigefeld 3 (Saugrohrdruckgeber -G71-).c
- Er muss kurzzeitig auf ca. 200 mbar abfallen und anschließend den Wert des Höhengebers (Anzeigefeld 2) annehmen.

Wird der Sollwert erreicht:

Ersetzen Sie den Saugrohrdruckgeber -G71- mit dem Saugrohrtemperaturgeber -G72- .

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Drücken Sie die ☐ -Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Schließen Sie den Adapter -V.A.G 1598/30- am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen der Prüfbox und dem Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung

Kontakt 3 + Buchse 3/14





Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Prüfen Sie zusätzlich die Leitungen auf Kurzschluss untereinander, zur Fahrzeugmasse sowie zu Batterie Plus. Sollwert: ∞ Ω

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

Ersetzen Sie das Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248- <u>⇒ Seite 173</u>.





2.4 Kühlmitteltemperaturgeber -G62- prü-

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel





- Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-
- Adapter -V.A.G 1598/30-
- Handmultimeter -V.A.G 1526C- oder Multimeter -V.A.G 1715-
- Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C-
- Stromlaufplan

Prüfablauf

Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Der Motor muss dabei im Leerlauf laufen. (Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen ⇒ Seite 3).

Anzeige am Display:


Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Messwerteblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

- ay: olkswagen AG. Die Volkswagen AG gibt keine G Drücken Sie die Tasten 0 0 und 7 für die "Anzeigegruppennummer 7" und quittieren Sie die Eingabe mit der . Taste.
- Anzeige am Display:
- Prüfen Sie den Kühlmitteltemperaturwert im Anzeigefeld 4. Der Temperaturwert muss gleichmäßig ohne Unterbrechung ansteigen.

Erfolgt im Anzeigefeld 4 keine realistische Anzeige bzw. wird eine Ersatztemperatur von ca. -20 °C angezeigt, prüfen Sie den Kühlmitteltemperaturgeber -G62- und die Leitungsverbindungen zum Geber wie folgt:


- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ştecker am Geber abziehen <mark>⇒ Seite 144</mark> . A Standari Copyright Dei Volkswagen AG. Urheberrechtlich geschützt fonleier an der Hander and de General de Ge



Messwerteblock lesen HET.P Anzeigegruppennummer eingeben XXX

HELP

Messwerteblock lesen -> 16,7 °C



7000

6000

5000

4000

3000 2000

1000



800

700

600

500

Messen Sie den Widerstand zwischen den Kontakten 1+3 am Kühlmitteltemperaturgeber -G62- . Sollwert siehe Diagramm

Der Bereich A zeigt Ihnen die Widerstandswerte für den Temperaturbereich 0...50 °C, Bereich B die Werte für den Temperaturbereich 50...100 °C

Ablesebeispiele:

- 30 °C entspricht einem Widerstand von 1500...2000 Ω
- ♦ 80 °C entspricht einem Widerstand von 275...375 Ω

Wird der Sollwert nicht erreicht:

Ersetzen Sie den Kühlmitteltemperaturgeber -G62- .


Wird der Sollwert erreicht:

- Schließen Sie den Adapter -V.A.G 1598/30- am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen der Prüfbox und dem 4fach-Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Kontakt 1 + Buchse 3/28

Kontakt 3 + Buchse 3/32






Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Prüfen Sie zusätzlich die Leitungen auf Kurzschluss untereinander, zur Fahrzeugmasse sowie zu Batterie Plus. Sollwert: ∞ O

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

Ersetzen Sie das Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248- ⇒ Seite 173.



2.5 Saugrohrtemperaturgeber -G72- prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-
- Adapter -V.A.G 1598/30-
- Handmultimeter -V.A.G 1526C- oder Multimeter -V.A.G 1715-
- Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C-
- ♦ Stromlaufplan

Prüfablauf

Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Der Motor muss dabei im Leerlauf laufen. (Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen ⇒ Seite 3 .)



Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Messwerteblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten 0; 0 und 7 für die "Anzeigegruppennummer 007" und quittieren Sie die Eingabe mit der ℚ-Taste.

Anzeige am Display:

- Erfolgt im Anzeigefeld 3 keine realistische Anzeige bzw. wird eine Ersatztemperatur von can 134 RO angezeigt, prüfen Sie den Saugrohrtemperaturgeber -G72- und die Leitungsverbindungen zum Geber wie folgt:
- Drücken Sie die ☐ -Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Stecker am Geber abziehen ⇒ Seite 144

Messen Sie den Widerstand zwischen den Kontakten 1+2 am Saugrohrtemperaturgeber -G72- . Sollwert siehe Diagramm

Der Bereich A zeigt Ihnen die Widerstandswerte für den Temperaturbereich 0...50 °C, Bereich B die Werte für den Temperatur-Aplesepeispiele:

gewerbliche Zwecke, auch auszn.,

- 30 °C entspricht einem Widerstand von 1500...2000 Ω
- 80 °C entspricht einem Widerstand von 275...375 Ω

Wird der Sollwert nicht erreicht:


Ersetzen Sie den Saugrohrtemperaturgeber -G72- .


Wird der Sollwert erreicht:

Schnelle Datenübertragung HELP Funktion anwählen XX

Messwerteblock lesen HELP Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Messwerteblock lesen 16,7 °C








- Schließen Sie den Adapter -V.A.G 1598/30- am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen der Prüfbox und dem Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Kontakt 1 + Buchse 3/16

Kontakt 2 + Buchse 3/29




Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Prüfen Sie zusätzlich die Leitungen auf Kurzschluss untereinander, zur Fahrzeugmasse sowie zu Batterie Plus. Sollwert: ∞ O

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

Ersetzen Sie das Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248- ⇒ Seite 173.



2.6

Kraftstoffdruckgeber -G247- prüfen AG. Die Volkswagen AG gibt keine Gewählteistung one Ge Der Kraftstoffdruckgeber -G247- misst den aktuellen Druck im Hochdrucksystem und liefert dem Motorsteuergerät ein Spannungssignal.

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-
- Adapter -V.A.G 1598/30-
- Handmultimeter -V.A.G 1526C- oder Multimeter -V.A.G 1715-
- Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C-
- Stromlaufplan

Prüfbedingung

Alle elektrischen Verbraucher wie z.B. Licht und Heckscheibenheizung müssen ausgeschaltet sein

Prüfablauf

Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Der Motor muss dabei im Leerlauf laufen. (Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen ⇒ Seite 3).

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten 🖸 und 👍 für die Funktion "Grunden "Grunde stellung einleiten" und quittieren Sie die Eingabe mit der 🏻 Taste.

Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX

HELP

Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf oliegen der Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf oliegen der Angaben auf oliege

Grundeinstellung Anzeigegruppennummer eingeben XXX HELP



Drücken Sie die Tasten 0, 2 und 2 für die "Anzeigegruppennummer 22" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

System in Grundeinstellung 1400/min auf 600 0.35 ms

- zeige am Display:

 Beachten Sie das Anzeigefeld 2. Die Anzeige muss alle 10 AG gibt keine Gewährleistung.

 "Jeuckaim Anzeigefeld 3.
- Prüfen Sie den Kraftstoffdruck im Anzeigefeld 3.

Anzeige im Anzeigefeld 2 "auf". Sollwert ca. 600 bar

Anzeige im Anzeigefeld 2 "zu": Sollwert ca. 300 bar

- Prüfen Sie die Einspritzzeit im Anzeigefeld 4.
- Anzeige im Anzeigefeld 2 "auf": Motorkennbuchstabe AUH Sollwert ca. 0,30 ... 0,40 ms
- Anzeige im Anzeigefeld 2 "auf": Motorkennbuchstabe BCQ Sollwert ca. 0,30...0,45 ms
- Anzeige im Anzeigefeld 2 "zu": Motorkennbuchstabe AUH Sollwert ca. 0,57...0,67 ms
- Anzeige im Anzeigefeld 2 "zu": Motorkennbuchstabe BCQ Sollwert ca. 0,60...0,75 ms

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Drücken Sie die -Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der O-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ziehen Sie den 3fach-Stecker vom Geber für Kraftstoffdruck ab ⇒ Seite 144 .
- Schließen Sie den Adapter -V.A.G 1598/30- am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei micht angeschlossen
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen Prüfbox und Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Kontakt 1 + Buchse 3/20

Kontakt 2 + Buchse 3/33


Kontakt 3 + Buchse 3/35


Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Prüfen Sie zusätzlich die Leitungen auf Kurzschluss untereinander, zur Fahrzeugmasse sowie zu Batterie Plus. Sollwert: ∞ Ω

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Ersetzen Sie den Kraftstoffdruckgeber -G247- .







2.7 Luftmassenmesser -G70- prüfen

Das Luftmassenmessersignal wird vom Steuergerät zur Berechnung der zulässigen Einspritzmenge benötigt. Je geringer das Signal vom Luftmassenmesser -G70- ist, um so weniger Kraftstoff darf eingespritzt werden.

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-
- Adapter -V.A.G 1598/30-
- Handmultimeter -V.A.G 1526C- oder Multimeter -V.A.G 1715-
- Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C-
- ♦ Stromlaufplan

Prüfablauf

Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Der Motor muss dabei im Leerlauf laufen. (Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen ⇒ Seite 3).



ACHTUNG!

Fehlerauslesegerät auf dem Rücksitz befestigen und von dort aus bedienen.

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Messwerteblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 1 und 0 für die "Anzeigegruppen" nummer 10" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Beschleunigen Sie das Fahrzeug im 2. Gang aus ca. 1500/ min mit Vollgas.

Motorkennbuchstabe AUH

–

Drücken Sie bei ca. 3000/min die PRINT-Taste am Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- . Das Gaspedal muss zu diesem Zeitpunkt vollständig durchgetreten sein.

Motorkennbuchstabe BCQ

Drücken Sie bei ca. 3250/min die PRINT-Taste am Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- . Das Gaspedal muss zu diesem Zeitpunkt vollständig durchgetreten sein.

Fortsetzung für alle Motorkennbuchstaben

Sollwert im Anzeigefeld 4: 100 % (Gaspedalstellung)

Wird der Sollwert nicht erreicht:


Wiederholen Sie die Prüfung und beschleunigen das Fahrzeug mit Vollgas. Aposopiitzi Kopi Copyright bei

wagen AG. Urheberrecht

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX


HELP

Messwerteblock lesen HELP Anzeigegruppennummer eingeben XXX





Stecker am Luftmassenmesser -G70- Kontakt	Sollwert
2 + Masse	ca. Batteriespannung
2 + 3	ca. Batteriespannung
4 + Masse	ca. 5 V
4 + 3	ca. 5 V



- Schalten Sie die Zündung aus.
- Schließen Sie den Adapter -V.A.G 1598/30- am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen der Prüfbox und der Steckverbindung nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Kontakt 3 + Buchse 3/03

Kontakt 4 + Buchse 3/01


Kontakt 5 + Buchse 3/02


Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω


- Prüfen Sie die Leitung zu Kontakt 2 nach ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte.
- Prüfen Sie zusätzlich die Leitungen auf Kurzschluss untereinander, zur Fahrzeugmasse sowie zu Batterie Plus. Sollwert:

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

Ersetzen Sie das Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248- <u>⇒ Seite 173</u>.











2.8 Umschaltung der Saugrohrklappe prü-

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

♦ Handvakuumpumpe -VAS 6213-





Prüfablauf

Ziehen Sie den Stecker am Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239- ab <u>⇒ Seite 144</u>.




Messen Sie den Widerstand zwischen den Kontakten des Umschaltventiles: Sollwert: 25...45 Ω

Wird der Sollwert nicht erreicht:

Ersetzen Sie das Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239- .

Wird der Sollwert erreicht:




- Stellen Sie das Multimeter auf Spannungsmessung um und schließen Sie es an die Kontakte 1 + 2 am abgezogenem Stecker vom Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239- an.
- Starten Sie den Motor und lassen ihn im Leerlauf laufen. Sollwert: Batteriespannung
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Der Spannungswert muss nach ca. 3 Sekunden auf 0 V ab-

Verändert sich der Spannungswert nicht wie beschrieben:

- Schließen Sie den Adapter -V.A.G 1598/30- am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen der Prüfbox und dem Steckernach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Kontakt 2 + Buchse 2/01




N24-1026

Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

- Prüfen Sie die Leitung zu Kontakt 1 nach Stromlaufplan.
- Prüfen Sie zusätzlich die Leitungen auf Kurzschluss untereinander, zur Fahrzeugmasse sowie zu Batterie Plus. Sollwert: $\infty \; \Omega$

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

Ersetzen Sie das Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248- ⇒ Seite 173 . Jol Volkswagen AG. Utheberrechtlich geg



2.9 Hallgeber -G40- für Nockenwellenposition prüfen

Der Hallgeber -G40- liefert die Zündposition für Zylinder 1. Bei einem Ausfall lässt sich der Motor nicht mehr starten.

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

Adapter -V.A.G 1598/30-

- 4-Zyl. Diesc...


 ♦ Handmultimeter -V.A.G 1526C- oder Multimeter -V.A.G 1715- gibt keine Gewähmelstung oder

Die Batteriespannung muss mindestens 11,5 V betragen.

Prüfablauf

- Ziehen Sie den 3fach-Stecker vom Hallgeber -G40- ab ⇒ Seite 144 .
- Schließen Sie das Multimeter mit Hilfsleitungen aus Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C- zur Spannungsmessung an Kontakt 1 (Masse) und 3 (Plus) des Steckers für Hallgeber -G40- an.
- Schalten Sie die Zündung ein. Sollwert: Batteriespannung
- Schalten Sie die Zündung aus.

Wenn keine Spannung vorhanden ist:




- Schließen Sie den Adapter-V.A.G 1598/30- am Leitungs strang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen Prüfbox und Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Kontakt 1 + Buchse 3/17

Kontakt 2 + Buchse 3/04

Kontakt 3 + Buchse 1/01



Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω


Prüfen Sie zusätzlich die Leitungen auf Kurzschluss untereinander, zur Fahrzeugmasse sowie zu Batterie Plus. Sollwert: $\infty \ \Omega$

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt und war Spannung zwischen Kontakt 1+3 vorhanden:

Ersetzen Sie den Hallgeber -G40- .

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt und war keine Spannung zwischen Kontakt 1+3 vorhanden:

Ersetzen Sie das Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248- <u>⇒ Seite 173</u> .



2.10 Einspritzventile prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfs-

- Adapter -V.A.G 1598/30-
- Handmultimeter -V.A.G 1526C-
- Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C-
- Stromlaufplan



Prüfablauf

- Bauen Sie die Motorabdeckung aus.
- Ziehen Sie den Stecker am zu pr
 üfenden Einspritzventil ab
 ⇒ Seite 144



Hinweis

Der Zylinder 1 ist auf der Schwungradseite . Die Zählung der Zylinder beginnt an der kraftabgebenden Seite (Schwungrad)!

– Prüfen Sie den Widerstand der Einspritzventile zwischen den Kontakten. Sollwert: $0,1...0,6~\Omega$



Hinweis


Der Widerstandswert ist bei ca. 20 °C gültig Bei höheren Temperaturen steigt der Widerstandswert ang

Wird der Sollwert nicht erreicht:

Ersetzen Sie das defekte Einspritzventil ⇒ Seite 150

Wird der Sollwert erreicht:


- Schließen Sie den Adaptér -V.A.G 1598/30- am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen der Prüfbox und dem Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung. Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω
- Zyl. 1: Kontakt 1 + Buchse 5/05 Kontakt 2 + Buchse 5/04
- Zyl. 2: Kontakt 1 + Buchse 5/07 Kontakt 2 + Buchse 5/04
- Zyl. 3: Kontakt 1 + Buchse 5/09 Kontakt 2 + Buchse 5/01





Prüfen Sie zusätzlich die Leitungen auf Kurzschluss untereinander, zur Fahrzeugmasse sowie zu Batterie Plus. Sollwert:
 Ω

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

Ersetzen Sie das Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage
 -J248- ⇒ Seite 173







2.11 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276prüfen

Das Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- regelt den Kraftstoffdruck im Hochdrucksystem über die Durchflussmenge.

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

Adapter -V.A.G 1598/30-



- ♦ Handmultimeter -V.A.G 1526C- oder Multimeter -V.A.G 1715-
- Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C-
- Stromlaufplan

Prüfablauf

- Ziehen Sie den Stecker am Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- ab \Rightarrow Seite 144.
- Messen Sie den Widerstand zwischen den Kontakten des Magnetventils: Sollwert: 2,6...2,9 Ω



Hinweis

Der Widerstandswert ist bei ca. 20 °C gültig. Bei höheren Temperaturen steigt der Widerstandswert an.


Wird der Sollwert nicht erreicht:


- Ersetzen Sie die Hochdruckpumpe.


Wird der Sollwert erreicht:

- Schließen Sie den Adapter -V.A.G 1598/30- am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen der Prüfbox und dem Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung. Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Kontakt 1 + Buchse 1/01








Ager Volkewagen AG gibt keine Gewährteistung 3/38 Prüfen Sie zusätzlich die Leitungen auf Kurzschluss untereinander, zur Fahrzeugmasse sowie zu Batterie Plus. Sollwert:

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

Ersetzen Sie das Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage The second august the second supplies and the second supplies and supp



3 Zusatzsignale prüfen






- beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.

168



Wird keine Geschwindigkeit angezeigt:

- Schließen Sie den Adapter -V.A.G 1598/30- am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitungsverbindung von Kontakt 4/22 am Stecker vom Motorsteuergerät zum Schalttafeleinsatz auf Unterbrechung bzw. Kurzschluss ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte.



3.2 Signale von/zur Klimaanlage prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-
- Adapter -V.A.G 1598/30-
- Handmultimeter -V.A.G 1526C- oder Multimeter -V.A.G 1715-
- Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C-
- Stromlaufplan

Prüfbedingungen

- Die Funktion der Klimaanlage muss in Ordnung sein.
- Es darf kein Fehler im Fehlerspeicher gespeichert sein <u>⇒ Seite 7</u> .
- Das Fahrzeug muss Raumtemperatur haben (wärmer als + 15 _{vagen} AG. Die
- Klimaanlage eingeschaltet 511

Kompressorabschaltung prüfen

wärmer als + 1
vagen AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie minsion. Das Motorsteuergerät erhält über das Signal zur Klimabereitschaft die Information, dass der Klimakompressor ausgeschaltet wird.

- beim starken Beschleunigen im 1. Gang
- bei Kühlmitteltemperaturen über + 120 °C
- nach jedem Startvorgang f
 ür ca. 6 sec.

Prüfablauf

Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Der Motor muss dabei im Leerlauf laufen. (Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen ⇒ Seite 3).

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten 0 und 3 für die Funktion "Stellglieddiagnose". 9


7.040₈₀₆

Anzeige am Display:

Quittieren Sie die Eingabe mit der O-Taste.



ewagen AG. Urheberrecht



chtlich der Richtigkeit der

Schnelle Datenübertragung Q 03-Stellglieddiagnose

HELP



Anzeige am Display:


Stellglieddiagnose Klimakompressoreingriff

Geprüft wird die Klimakompressorabschaltung.

Der Klimakompressor muss innerhalb 5 sek. stehen bleiben (Sichtprüfung), und dann ca. alle 5 sek. anlaufen und wieder stehen bleiben.

Wird der Klimakompressor nicht abgeschaltet:

- Führen Sie die Stellglieddiagnose bis zum Ende fort.
- Drücken Sie die Tasten o und fi für die Funktion "Datenübertragung beenden" und guittieren Sie die Eingabe mit der O-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Schließen Sie den Adapter -V.A.G 1598/30- am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitung zwischen Prüfbox Buchse 4/19 und der Klimaanlage nach Stromlaufplan auf Unterbrechung. Leitungswiderstand: max. 1,5 $\Omega \Rightarrow$ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte



3.3 Drehzahlsignal prüfen

Das Signal vom Motordrehzahlgeber -G28- ist in der direkten
Form nicht weiter verwendbar und wird daher vom Motorsteuervolkswagen AG gibt keine gerät für nachfolgende Abnehmer aufbereitet. Das Signal ist

a erforderlich für das Steuergerät des Automatikgetriebes zur


ader Schaltpunkte und für den Drehzahlmesser im

Meßgeräte sowie Hilfs-

- Messhilfsmittel-Set -V.A.GA594C-
- Stromlaufplan

Prüfablauf

- Schließen Sie den Adapter -V.A.G 1598/30- am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Leitungsverbindung von Kontakt 4/17 der Prüfbox zum Schalttafeleinsatz nach Stromlaufplan auf Unterbrechung prüfen.
 - ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte





3.4 Signal vom Bremslichtschalter -F- und Bremspedalschalter -F47- prüfen

Da die Einspritzanlage mit einem Gaspedalgeber (Potentiometer) arbeitet, der defekt sein könnte, wird der Motor bei betätigter Bremse aus Sicherheitsgründen abgeregelt. Dazu wird das Bremslichtschaltersignal und zusätzlich das Bremspedalschaltersignal im Steuergerät benötigt. Das bedeutet also, wird bei konstant getretenem Gaspedal die Bremse betätigt, erfolgt die sofortige Abregelung des Motors bis auf Leerlaufdrehzahl. Durch unsaubere Schaltereinstellungen kann es zu ungewollten Abregelvorgängen kommen.

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-
- ♦ Adapter -V.A.G 1598/30-
- Handmultimeter -V.A.G 1526C- oder Multimeter -V.A.G 1715-
- Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C-
- ♦ Stromlaufplan

Prüfablauf

agen AG. Die Volkswagen AG gibt keine Gewähreistung Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Dabei muss die Zündung eingeschaltet sein. (Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorèlektronik anwählen <u>⇒ Seite 3</u>);

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten i und s für die Funktion "Messwerteblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 0 und 6 für die "Anzeigegruppennummer 6" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Beachten Sie die Anzeige im Anzeigefeld 2.

Sollwert: 0 0 0

Betätigen Sie die Bremse langsam.

Sollwert: 0 1 1 Beide Anzeigen müssen gleichzeitig von 0 auf 1 umspringen.


- mittlere Anzeige = Bremspedalschalter -F47-
- ♦ rechte Anzeige = Bremslichtschalter E-

Springt eine der Anzeigen oder beide nicht um?

Prüfen Sie die Schalter bzw. die Leitungsverbindungen zu den ⊃v uebwisklop in den zu den zu

3.5 Signal vom Kupplungspedalschalter -F36- prüfen

Der Kupplungspedalschalter -F36- gibt dem Steuergerät die Information, ob ein- oder ausgekuppelt ist. Damit wird verhindert, dass der Motor beim Aus- und Einkuppeln ruckelt bzw. dass er





beim Auskuppeln hochdreht wenn die Geschwindigkeitsregelanlage eingeschaltet ist.

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-
- Adapter -V.A.G 1598/30-
- Handmultimeter -V.A.G 1526C- oder Multimeter -V.A.G 1715-
- Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C-
- Stromlaufplan

Prüfablauf

Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Dabei muss die Zündung eingeschaltet sein. (Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen ⇒ Seite 3).

Anzeige am Display

Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Messwerteblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 0 und 6 für die "Anzeigegruppennummer 6" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Beachten Sie die Anzeige im Anzeigefeld 2.


Sollwert: 0 0 0

Betätigen Sie das Kupplungspedal. Die linke Stelle muss auf 1 springen.

Sollwert: 100

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

Jolkswagen AG. Urheberrechtlich geschützi Prüfen Sie die Schalter bzw. die Leitungsverbindungen zu den Schaltern: ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte



-> 255

000000

Messwerteblock lesen 6

11/00 km/h



4 Motorsteuergerät ersetzen, codieren und anpassen

4.1 Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248- ersetzen



ACHTUNG!


Ab 01.05 tritt eine EU-Richtlinie in Kraft, nach der bestimmte Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage ausgerüstet sein müssen.

Diese Fahrzeuge sind an der Verplombung von Motorsteuergerätestecker ⇒ Seite 173 und Kombiinstrument ⇒ Seite 173 zu erkennen.


Arbeiten an den Motorsteuergeräten dieser Fahrzeuge dürfen ausschließlich von Werkstätten durchgeführt werden, die hierzu durch die Volkswagen AG ermächtigt wurden.

Verplombung Motorsteuergerätestecker bei Geschwindigkeitsbergrenzungsanlage

- -A-: Klebeplombe (nur von ermächtigten Werkstätten zu entfernen)
- ◆ -B-: Stecker für Motorsteuergerät (mit gepanzerter Leitung)
- ◆ -C-: Motorsteuergerät



Verplombung Kombiinstrument bei Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage



Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

♦ Fehlerauslesegerät -V.A.@./1551- mit Diagnoseleitung LT - V.A.G 1551/5B-

Arbeitsablauf

- Drucken Sie sich zuerst die Steuergeräte-Identifikation und damit auch die Codierung des bisherigen Steuergerätes wie folgt aus:
- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Dabei muss die Zündung eingeschaltet sein.



(Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen ⇒ Seite 3)

Am Display des Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- wird die Steuergeräteidentifikation angezeigt, z.B.:

- Durch Drücken der Print-Taste des Fehlerauslesegerätes Steuergeräte-Identifikation ausdrucken.
- Jie Fu.:
 abe mit der L.
 (Swagen AG gibt keine Gewährleistung oder Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe Volkswagen AG. Die Vo beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX

2D0906019A 2.81 R4

Codierung 00002

HELP

WSC 00000

EDC G001SG 3704

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Bauen Sie die Mittelkonsole aus ⇒ Rep.-Gr. 68
- Entriegeln Sie die Anschlussstecker vom Steuergerät und ziehen sie ab.
- Schrauben Sie den Befestigungsbügel für das Motorsteuergerät ab.
- Nehmen Sie das alte Steuergerät raus und setzen das Neue
- Bauen Sie die Mittelkonsole ein.
- Überprüfen Sie die bisherige Codierung und codieren Sie das neue Steuergerät ⇒ Seite 174
- Das neue Steuergerät an die Elektronische Wegfahrsicherung anpassen: ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose der Wegfahrsicherung
- Geschwindigkeitsregelanlage aktivieren ⇒ Seite 180
- Arbeitsdrehzahlregelung aktivieren: ⇒ Seite 174
- Arbeitsdrehzahlregelung anpassen ⇒ Seite 177
- Fragen Sie abschließend den Fehlerspeicher des neuen Motorsteuergerätes ab und löschen Sie ggf. den Fehlerspeicher, Fehlerspeicher löschen ⇒ Seite 8 Motorsteuergerät codieren Man 1990 Juffille

4.2

Wird nicht die dem Fahrzeug entsprechenden Codierung angezeigt oder wurde das Steuergerät erneuert, muss das Steuergerät wie folgt codiert werden.

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-

Arbeitsablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Die Zündung muss dabei eingeschaltet sein. (Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorèlektronik anwählen ⇒ Seite 3)
- Drücken Sie die ☐ -Taste.

Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung

HELP

Funktion anwählen XX



Drücken Sie die Tasten 🖸 und 🗇 für die Funktion "Steuergerät codieren" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

Die für dieses Fahrzeug zutreffende Codenummer eingeben und mit der Q-Taste quittieren. AG gibt keine Gewährleisting Oder

Codenum- mer	für Fahrzeuge mit
00002	Schaltgetriebe ohne Nebenantrieb
00005	mit variabler Arbeitsdrehzahlregelung (nur Motorkennbuchstabe AUH)
00008	mit fester Arbeitsdrehzahlregelung (nur Motor- kennbuchstabe AUH)



Hinweis

Zur Aktivierung der Arbeitsdrehzahlregelung muss die Geschwindigkeitsregelanlage aktiviert sein ⇒ Seite 180

Am Display des Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- wird die Steuergerätecodierung angezeigt, z.B.:

- Drücken Sie die 🗐 -Taste.



- Jas Aus- und Einschalten der Zündung wird die eingege vene Codierung aktiviert. Wird nach Eingabe der gültigen Codierung die Zündung nicht aus- und eingeschaltet, lässt sich der Fehler "Steuergerät falsch codiert" nicht löschen. Puegeun Dy ueßemsylon Dy




ACHTUNG!

Bei einem Tausch des Motorsteuergerätes ist im Ersatzteil-Steuergerät die Funktion der Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung vorhanden, jedoch nicht aktiviert. Soll das Fahrzeug in der Höchstgeschwindigkeit begrenzt werden, so sind folgende Schritte durchzuführen. Ein eingestellter Geschwindigkeitswert kann nachträglich nicht mehr vergrößert werden!

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-

Steuergerät codieren Codenummer eingeben xxxxx 00127)





Arbeitsablauf

Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Moz Die Volkswagen AG gibt keine Gewähr.

Anzeige am Display:

Drücken Sie zweimal die Taste 1 für die Funktion "Login - Prozedur" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

- Geben Sie den Code für die Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung ein. Drücken Sie dazu folgende Tasten: einmal die Taste 1, zweimal die Taste 2 und zweimal die Taste 3 für die Codenummer 12233.
- Eingabe mit \(\overline{\chi} \)-Taste quittieren

Anzeige am Display:

Tasten 1 und 0 drücken. (Mit 10 wird die Funktion "Anpassung" angewählt.)

Anzeige am Display:

Eingabe mit Q-Taste quittieren.

Anzeige am Display:

- Tasten 1 und 8 drücken. (Mit 18 wird der "Kanal 18" angerenten and Bernehmen wählt.) wählt.)
- Eingabe mit \(\operatorname{Q}\)-Taste quittieren.

Anzeige am Display:

Drücken Sie die ☐ -Taste.

Anzeige am Display:

Geben Sie die gewünschte Höchstgeschwindigkeit ein.



Hinweis

Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 160 km/h voreingestellt. Die Höchstgeschwindigkeit kann nur verringert werden.

Beispiel: gewünschte Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h Eingabewert: 00100 (nicht benötigte Eingabestellen mit 0 auffüllen).

Eingabe mit Q-Taste quittieren.

Anzeige am Display:

Eingabe mit \(\overline{\

Anzeige am Display:

Eingabe mit \(\overline{\

Schnelle Datenübertragung HELP Funktion anwählen XX

Login - Prozedur Codenummer eingeben XXXXX

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX

HELP

Schnelle Datenübertragung - Anpassung

Kanal 18 Anpassung , 0 km/h 0 km/h 0 km/h

Kanal 18 Anpassung
Anpassungswert eingeben XXXXX 200

Kanal 18 0 km/h	Anpassung		100
0 km/h	00	100 km/h	4 km/h

Anpassung Geänderten Wert speichern?

HELP

		ь.	
Anzeige	am	I)ien	ılavı.
ALIZCIGC.	am	DISP	nay.

Drücken Sie die ☐ -Taste.

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten o und für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der O-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus, warten Sie 3 Sekunden und schalten Sie die Zündung wieder ein.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 1 für das Adresswort "Motorelektronik" und quittieren Sie die Eingabe mit der |ℚ|-Taste.
- Drücken Sie die ☐ -Taste.
- Drücken Sie die Tasten of und 8 für die Funktion "Messwerteblock lesen und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten 0, 1 und 8 für die "Anzeigegruppennummer 18" und quittieren Sie die Eingabe mit der ℚ-Taste.

Anzeige am Display:

Sollwert im Anzeigefeld 3: eingegebene Höchstgeschwindigkeit (Beispiel: 100 km/h).



gewerbliche Zwecke, auch auszugsm.

Hinweis

Der Wert im Anzeigefeld 4 ist im Kundendienst ohne Bedeutung.

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten @ und politieren Sie die Eingabe mit der ortogenen werden wird der ortogenen werden wird der ortogenen werden wird der ortogenen werden werd Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenüber-

Anzeige am Display:

- Fehlerspeicher¹löschen ⇒ Seite 8
- qeter. IэдвигэлоV iэd МуйкдоЭ. Geschwindigkeitsregelanlage aktivieren ⇒ Seite 180

4.4 Arbeitsdrehzahlregelung anpassen

4.4.1 Feste Arbeitsdrehzahlregelung anpassen

Motorkennbuchstabe AUH

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-

100 Anpassung Geänderter Wert ist gespeichert

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX

Messwerteblock lesen HELP Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Messwerteblock lesen 18 100 km/h

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX

der

2D0906019A 2,81 R4 Codierung 00002 G001SG 3704

HELP



Arbeitsablauf

Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Die Zündung muss uaber eingestillen Motor-(Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motor-Seite 3.)

Anzeige am Display:

Drücken Sie zweimal die Taste 1 für die Funktion "Login - Prozedur" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display

Feste Arbeitsdrehzahlregelung anpassen

Variable Arbeitsdrehzahlregelung anpassen ⇒ Seite 179

Die feste Arbeitsdrehzahl ist im Bereich von 1000...3000/min anpassbar.

Geben Sie den Code für feste Arbeitsdrehzahlregelung ein. Drücken Sie dazu die Tasten 1, 8, 2, 7 und 1 für die Codenummer 18271 und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten 1 und 0 für die Funktion "Anpassung" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten 2 und 9 für den "Kanal 29" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste. oei Volkswagen AG. Urheberrechtlich

Anzeige am Display:

Sie können schrittweise durch drücken der Tasten 1 und 3 am Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- die feste Arbeitsdrehzahl mindern oder erhöhen.

Drehzahl	Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551-
höher	Taste 3 drücken
niedriger	Taste 1 drücken

Anzeige am Display:

Eingabe mit O-Taste quittieren.

Anzeige am Display:

Eingabe mit Q-Taste quittieren.

Anzeige am Display:

Drücken Sie die ☐ -Taste.

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten o und fi für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Schnelle Datenübertragung HELP Funktion anwählen XX

Login - Prozedur Codenummer eingeben XXXXX

Login - Prozedur Codenummer eingeben 18271

Schnelle Datenübertragung HELP Funktion anwählen XX

Anpassung Kanalnummer eingeben XX

Copyrigh

Kanal Anpassung

Kanal 2340 Anpassung

Kanal Anpassung Geänderten Wert speichern?

29 Anpassung Geänderter Wert Kanal 2340 gespeichert

Schnelle Datenübertragung HELP Funktion anwählen XX



4.4.2 Variable Arbeitsdrehzahlregelung anpassen

Motorkennbuchstabe AUH

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

 Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-

Arbeitsablauf

 Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Die Zündung muss dabei eingeschaltet sein. (Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen ⇒ Seite 3.)

Anzeige am Display:

Drücken Sie zweimal die Taste 1 für die Funktion "Login - Prozedur" und quittieren Sie die Eingabe mit der O-Taste.

Anzeige am Display:

Variable Arbeitsdrehzahlregelung anpassen

Feste Arbeitsdrehzahlregelung anpassen ⇒ Seite 177

Der obere Drehzahlgrenzwert für die variable Arbeitsdrehzahlregelung ist zwischen 1000...3000 Umin anpassbar.

 Geben Sie den Code für variable Arbeitsdrehzahlregelung ein. Drücken Sie dazu die Tasten 1, 6, 2, 6 und 7 für die Codenummer 16267 und quittieren Sie die Eingabe mit der □-Taste.

Anzeige am Display:

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten 2 und 8 für den Kanal 28" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

Sie k\u00f6nnen schrittweise durch dr\u00fccken der Tasten 1 und 3/amulegeun ber und 3/amuleg

Drehzahl	Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551-
höher	Taste 3 drücken
niedriger	Taste 1 drücken

Anzeige am Display:

Eingabe mit ℚ-Taste quittieren.

Anzeige am Display:

Eingabe mit ℚ-Taste quittieren.

Schnelle Datenübertragung HELP Funktion anwählen XX

Codenummer		vvvvv	TO,
Codeminier	erngeben	ΛΛΛΛΛ	Q.

Prozedur mer eingeben	16267	Q

Schnelle	Datenübertragung	HELP
Funktion	anwählen XX	

Anpassung Kanalnummer eingeben XX

	11/0		
Kanal 28	Anpassung	1930 3	->

Kanal	28	Anpassung	2820	Q
-------	----	-----------	------	---

Kanal	. 28 Anpassung		2820 Q	
		Geänderten We	ert speichern?	

Anzeige am Display:

Drücken Sie die ☐ -Taste.

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

4.5 Geschwindigkeitsregelanlage aktivie-

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-

Arbeitsablauf

Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Die Zündung muss dabei eingeschaltet sein. (Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen ⇒ Seite 3)

Anzeige am Display:

Drücken Sie zweimal die Taste 1 für die Funktion "Login - Pro-AG gibt keine Gewährleisitho zedur" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste. der Volkswagen AG.

Anzeige am Display:

Geschwindigkeitsregelanlage anpassen

Geben Sie den Code für die Geschwindigkeitsregelanlage ein. Drücken Sie dazu die Tasten 1, 1, 4, 6 und 3 für die Codenummer 11463 und quittieren Sie die Eingabe mit der [□-Taste.

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten o und fi für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-
- Schalten Sie die Zündung aus und wieder ein. Fragen Sie erneut den Fehlerspeicher ab ⇒ Seite 8 .

Codenum- e mer	Funktion	
1 1463	Geschwindigkeitsregelanlage codieren	
16167	Geschwindigkeitsregelanlage decodieren	
EN OPERICH THE LET	Geschwindigkeitsregelanlage decodieren	Illa Hrad Lia & .

Kanal 8 Anpassung 2820 -> Geänderter Wert ist gespeichert

HELP Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX

Schnelle Datenübertragung HELP Funktion anwählen XX

Login - Prozedur Q Codenummer eingeben XXXXX

Login - Prozedur Codenummer eingeben 11463 Q

Schnelle Datenübertragung HELP Funktion anwählen XX

htlich

₁ der Richtigkeit der Angaben auf



LT 1997

Abgasanlage

Teile des Abgassystems aus- und einbauen



Hinweis

- Nach Montagearbeiten an der Abgasanlage darauf achten, dass die Abgasanlage nicht verspannt wird und ausreichend Abstand zum Aufbau hat. Gegebenenfalls Klemmschellen lösen und Schalldämpfer und Abgasrohr vorn so ausrichten, dass überall ausreichend Abstand zum Aufbau vorhanden ist und die Aufhängungen gleichmäßig belastet werden.
- Selbstsichernde Muttern sind zu ersetzen.
- ♦ Abgaskrümmer aus- und einbauen <u>⇒ Seite 133</u>, Abgasturbolader mit Anbauteilen aus- und einbauen
- In Längsrichtung ist die Abgasanlage so auszurichten, dass die Maße -a-, -b-, -c- und -d- eingehalten wer-

lagen AG. Urheberrecht


1 - Dichtung

ersetzen

- 2 10 Nm
- 3 Abschirmblech
- 4 Haltering
 - □ bei Beschädigung ersetzen

5 - Abgasrohr vorn

- bei Motorkennbuchstabe BCQ mit Katalysator
- 6 Aufhängung
- 7 25 Nm
- 8 Maß -d- = mind. 23 mm
- $9 Ma \cdot C = 55 \pm 10 \text{ mm}$
- 10 Maß -b- = 45...52 mm
- 11 Endrohr
 - bei Motorkennbuchstabe BCQ mit Resonator
- 12 Maß -a- = ming. 20 mm
- 13 Klemmschelle
 - □ Anzugsdrehmoment 40
- 14 Mittelschalldämpfer
- 15 25 Nm



2 Abgasrückführungs-Anlage

2.1 Teile der Abgasrückführung aus- und einbauen

2.1.1 Motorkennbuchstabe BCQ




- Die Ansteuerung der Abgasrückführung-Anlage erfolgt vom Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248- über das Taktventil für Abgasrückführung -N121- zum Abgasrückführungsventil.
- Das mechanische Ventil für Abgasrückführung mit kegelig geformten Ventilstößel ermöglicht verschiedene Öffnungsquerschnitte bei unterschiedlichen Ventilhub.
- Durch getaktete Ansteuerung ist jede beliebige Ventilstellung möglich.
- ♦ Selbstsichernde Muttern sind zu ersetzen.





1 - Abgasrückführungsventil Mechanisch


- □ prüfen ⇒ Seite 183
- Ansteuerung prüfen ⇒ Seite 27
- 2 Dichtung
 - ersetzen
- 3 Kühler
 - ☐ für Abgasrückführung
- 4 Kühlmittelschlauch
 - under Kühlmittelpumрe
- 5 Kühlmittelschlauch
 - □ zum Zylinderblock
- 6 10 Nm
- 7 Verbindungsrohr
- 8 25 Nm
- 9 Abgasrückführungsrohr
 - im Ansaugrohr
- 10 25 Nm
- 11 Ansaugrohr
- 12 25 Nm
- 13 Unterdruckschlauch
 - □ zum Abgasrückführungsventil ⇒ Pos. 2 (Seite 138)
- 14 Abstandshülse
- $15 15 \text{ Nm} + \frac{1}{4} \text{ Umdr.} (90^\circ)$ weiterdrehen
 - ☐ lösen und anziehen mit handelsüblichen Kugelkopfsteckeinsatz



2.2 Abgasrückführungsventil prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

♦ Handvakuumpumpe -V.A.G 1390-



Prüfablauf

Bauen Sie das Abgasrückführungsventil aus.




- Handvakuumpumpe -V.A.G 1390- am Ventil anschließen.
- Handvakuumpumpe -V.A.G 1390- betätigen und Membranstange beobachten.

Die Membranstange muss sich -in Pfeilrichtung- bewegen.

Schlauch der Handvakuumpumpe -V.A.G 1390- vom Abgasrückführungsventil abziehen.

Die Membranstange muss sich entgegen der -Pfeilrichtung- in die Ausgangslage zurückbewegen.




2.3 Abgasrückführung prüfen

Motorkennbuchstabe BCQ

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- Handmultimeter -V.A.G 1526A- bzw. Handmultimeter -V.A.G 1526C-
- Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594A- bzw. Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C-
- ♦ Adapter -V.A.G 1598/30-
- Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- mit Diagnoseleitung für LT2 -VAS 5051B/3- bzw. Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Diagnoseleitung LT -V.A.G 1551/5B-



Ohne Abbildung



Stromlaufplan

Prüfablauf

Die Überprüfung der Abgasrückführfunktion erfolgt in der Funktion 04 (Grundeinstellung). Durch diese Vorgehensweise wird das Abgasrückführungsventil alle 10 Sekunden getaktet, sodass im Messwerteblock 003 die Extremwerte für die Abgasrückführung (Luftmassenmesser -G70-) im Anzeigefeld 3 abgelesen werden können.

Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- an und wählen Sie mit dem "Adresswort 01" das Steuergerät für Motorelektronik an. Der Motor muss dabei im Leerlauf laufen.

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten 0 und 4 für die Funktion "Grundeinstellung einleiten" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten 0 0 und 3 für die "Anzeigegruppennummer 3" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX

Grundeinstellung Anzeigegruppennummer eingeben XXX



Hinweis

3en AG. Die Volkswagen AG gibt keine Gewährleistt, Nachdem Sie die Anzeigegruppennummer 3 angewählt und mit der -Taste quittiert haben wird die Leerlaufdrehzahl im Anzeigefeld 1 vom Motorsteuergerät auf 1380...1420/min angehoben.

Anzeige am Display: (1...4 = Anzeigefelder)

Die Anzeige im Anzeigefeld 2 muss alle 10 sek. zwischen AGR aktiv und AGRn.aktiv schwanken.

Die Anzeigen im Anzeigefeld 3 und 4 müssen in folgendem Regelbereich schwanken:

AGRn.aktiv

- Sollwert Anzeigefeld 3: 650...750 mg/Hub
- Sollwert Anzeigefeld 4: 0 %

AGR.aktiv

Sollwert Anzeigefeld 3: Beim Wechsel der Anzeige "AGRn.aktiv" auf "AGR.aktiv" muss bei der angesaugten Luftmasse eine Differenz von mind. 200 mg/Hub zu beobachten sein.

Sollwert Anzeigefeld 4: 100 %



Hinweis

Seite 183

Seite 183

Seite 183

Seite 183

Seite 183

Seite 183 Wird im Anzeigefeld 3 ein Konstantwert von ca. 700 mg/H ange zeigt, prüfen Šie den Luftmassenmesser 2G70- : ⇒ Seite 161

Wenn die Sollwerte nicht erreicht werden:

- Mechanisches Abgasrückführungsventil prüfen ⇒ Seite 183
- Unterdruckverschlauchung prüfen ⇒ Seite 138
- Prüfen Sie das Abgasrückführungsventil wie folgt:



ntie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben



- Drücken Sie die ☐ -Taste.
- Drücken Sie die Tasten o und f für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ziehen Sie den Stecker vom Taktventil für Abgasrückführung -N121- ab.
- Messen Sie den Widerstand am Taktventil für Abgasrückführung -N121- . Sollwert: $14...20 \Omega$

Wird der Sollwert nicht erreicht:

Ersetzen Sie das Taktventil für Abgasrückführung -N121- .




Hinweis

Bei Raumtemperatur liegt der Widerstand im unteren, bei betriebswarmem Zustand im oberen Toleranzbereich.

Wird der Sollwert erreicht:

- Schalten Sie die Zündung ein.
- Messen Sie die Versorgungsspannung des Ventils an Kontakt 1 des Steckers und an Motormasse.





- Schließen Sie den Adapter -V.A.G 1598/30- am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen der Prüfbox und der Steckverbindung nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Kontakt 1 + Buchse 1/01 und 1/08


Kontakt 2 + Buchse 2/13


Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Prüfen Sie zusätzlich die Leitungen auf Kurzschluss untereinander, zur Fahrzeugmasse sowie zu Batterie Plus. Sollwert: $\Omega \, \infty$

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

Ersetzen Sie das Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248- ⇒ Seite 173 Volkswagen AG. Urheberrechtlich







Vorglühanlage


Vorglühanlage prüfen

ulfs
Ag. Die Volkewagen AG. Di Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

Handmultimeter -V.A.G 1526C-



Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C-



Prüfvoraussetzungen:

- Batteriespannung mind. 11,5 V
- Zündung ausgeschaltet
- Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248- i.O.
- Streifensicherung für Glühkerzen des Motors -S39- i.O.

Prüfablauf

Ziehen Sie den Stecker am Kühlmitteltemperaturgeber -G62ab \Rightarrow Seite 144.



Hinweis

Durch das Abziehen des Steckers vom Kühlmitteltemperaturgeber -G62- wird der Motorzustand "kalt"simuliert und beim Einschalten der Zündung ein entsprechender Vorglühvorgang durchgeführt.


- Ziehen Sie den Glühkerzenstecker von der Glühkerze am Zylinder 1 ab.
- Schließen Sie das Handmultimeter -V.A.G 1526C- zur Spannungsmessung zwischen dem Glühkerzenstecker und der Fahrzeugmasse an.



- Schalten Sie die Zündung ein. Für ca. 20 Sekunden muss ca. Batteriespannung angezeigt werden.
- Ist keine Spannung vorhanden: ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Glühkerzen prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel



Prüfvoraussetzungen:

- Batteriespannung mind. 11,5 V
- Zündung ausgeschaltet

Prüfablauf

- Ziehen Sie die Glühkerzenstecker von den Glühkerzen ab.
- Schließen Sie die Leitung des Spannungsprüfer -V.A.G 1527B- mit den Hilfsklemmen aus dem Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594C- an Batterie Plus (+) an.



- Legen Sie die Prüfspitze der Diodenprüflampe nacheinander an jeder Glühkerze an. Diode leuchtet: Glühkerze i. O. Diode leuchtet nicht: Glühkerze ersetzen
- Bauen Sie die Glühkerzen mit dem Gelenkschlüssel SW 10 -3220- aus- und ein Anzugsdrehmoment: 17 Nm.

